

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	150 000,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Seat
<b>Model</b>	Leon	<b>Model - doplňující informace</b>	1.2 TSI 77kW
<b>Karoserie</b>	Kombi	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	77 kW
<b>Objem motoru</b>	1197 ccm	<b>Emisní norma</b>	EURO 5
<b>Stav tachometru</b>	164 227 km	<b>Rok výroby</b>	2014
<b>Datum první registrace</b>	04.09.2014	<b>STK</b>	04.03.2027

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Německo	<b>Barva</b>	Šedá metalíza metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

V perfektním technickém i optickém stavu. 1. majitel, úplná servisní historie. 2 klíče. Bez vad a znatelného opotřebení. OTEVŘENO PO-PÁ 8:30-12:00 a 13:00-17:00 , SO 9-12 po telefonické dohodě. Na kávu s Vámi se těší Lukáš. Najdete nás 5min od Třebíče směr Dukovany-Moravský Krumlov. Nákup vozidla v rodinné atmosféře. Zkušební projížďka samozřejmostí, prohlídka Vaším technikem, nebo návštěva Vámi vybraného autoservisu samozřejmostí. Nakupujte v klidu a dělejte si radost.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 8x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, El. startér, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie















23 Doklady

### Servisní doklady

	ANO	NE
Servis LongLife:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servis závislejší na čase a jízdním výkonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servisní výměna oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bez výměny oleje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S výměnou oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné práce	ANO	NE
Prachový a pylový filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF <input type="checkbox"/>
Vzduchový filtr	<input type="checkbox"/>	Spojka Haldex (olej) <input checked="" type="checkbox"/>
Palivový filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	Plynový filtr a plynové hadice <input checked="" type="checkbox"/>
Zapalovací svíčky	<input checked="" type="checkbox"/>	Kapalný filtr (papírový filtr) <input type="checkbox"/>
Brazdová kapalina	<input checked="" type="checkbox"/>	Ozubený řemen <input checked="" type="checkbox"/>
DSGB: olej a filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: 14.02.2013  
 km: M647  
 Číslo faktury:  
 Doporučení opravy:  
 Servis provedl: **AUTO HEIZER**  
 Am Flugfeld 16  
 04129 Leitzschke  
 Razítko autorizovaného servisního partnera  
 Tel: 0344 7802970  
 Fax: 0344 7802971  
 Příští servis:  
 Datum: H. S/A  
 km:  
 (co nastane dříve)

**Poznámka**  
 Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přídanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

26 Doklady

### Servisní doklady

	ANO	NE
Servis LongLife:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servis závislejší na čase a jízdním výkonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servisní výměna oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bez výměny oleje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S výměnou oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné práce	ANO	NE
Prachový a pylový filtr	<input type="checkbox"/>	ATF <input type="checkbox"/>
Vzduchový filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	Spojka Haldex (olej) <input checked="" type="checkbox"/>
Palivový filtr	<input type="checkbox"/>	Plynový filtr a plynové hadice <input checked="" type="checkbox"/>
Zapalovací svíčky	<input type="checkbox"/>	Kapalný filtr (papírový filtr) <input type="checkbox"/>
Brazdová kapalina	<input checked="" type="checkbox"/>	Ozubený řemen <input type="checkbox"/>
DSGB: olej a filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: 13.04.21  
 km: 87762  
 Číslo faktury:  
 Doporučení opravy:  
 Servis provedl: **WZ Service**  
 Autohaus Scheeff  
 Feodorstraße 10 • 08058 Zwickau  
 Am Flughafen 1 • 08053 Nöbitz  
 Tel: 03447 51 17 40 • Fax: 03447 51 47 83  
 Razítko autorizovaného servisního partnera  
 Příští servis:  
 Datum: Et. Anzeig  
 km:  
 (co nastane dříve)

**Poznámka**  
 Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přídanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

24 Doklady

### Servisní doklady

	ANO	NE
Servis LongLife:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servis závislejší na čase a jízdním výkonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servisní výměna oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bez výměny oleje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S výměnou oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné práce	ANO	NE
Prachový a pylový filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF <input type="checkbox"/>
Vzduchový filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	Spojka Haldex (olej) <input checked="" type="checkbox"/>
Palivový filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	Plynový filtr a plynové hadice <input checked="" type="checkbox"/>
Zapalovací svíčky	<input type="checkbox"/>	Kapalný filtr (papírový filtr) <input type="checkbox"/>
Brazdová kapalina	<input type="checkbox"/>	Ozubený řemen <input type="checkbox"/>
DSGB: olej a filtr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: 27.05.17  
 km: 74458  
 Číslo faktury:  
 Doporučení opravy:  
 Servis provedl: **Autohaus Scheeff**  
 Feodorstraße 10  
 08058 Zwickau  
 Razítko autorizovaného servisního partnera  
 Příští servis:  
 Datum: Et.  
 km: Anzeig  
 (co nastane dříve)

**Poznámka**  
 Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přídanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

25 Doklady

### Servisní doklady

	ANO	NE
Servis LongLife:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servis závislejší na čase a jízdním výkonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servisní výměna oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bez výměny oleje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S výměnou oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné práce	ANO	NE
Prachový a pylový filtr	<input type="checkbox"/>	ATF <input type="checkbox"/>
Vzduchový filtr	<input type="checkbox"/>	Spojka Haldex (olej) <input type="checkbox"/>
Palivový filtr	<input type="checkbox"/>	Plynový filtr a plynové hadice <input type="checkbox"/>
Zapalovací svíčky	<input checked="" type="checkbox"/>	Kapalný filtr (papírový filtr) <input checked="" type="checkbox"/>
Brazdová kapalina	<input checked="" type="checkbox"/>	Ozubený řemen <input type="checkbox"/>
DSGB: olej a filtr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: M.M. 17  
 km: 56607  
 Číslo faktury:  
 Doporučení opravy: 32832  
 Servis provedl: **Autohaus Scheeff**  
 Feodorstraße 10  
 08058 Zwickau  
 Razítko autorizovaného servisního partnera  
 Příští servis:  
 Datum: Et.  
 km: Anzeig  
 (co nastane dříve)

**Poznámka**  
 Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přídanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

20 Doklady

### Servisní doklady

	ANO	NE
Servis LongLife:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis závislejší na čase a jízdním výkonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servisní výměna oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bez výměny oleje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S výměnou oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné práce	ANO	NE
Prachový a pylový filtr	<input type="checkbox"/>	ATF <input type="checkbox"/>
Vzduchový filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	Spojka Haldex (olej) <input checked="" type="checkbox"/>
Palivový filtr	<input type="checkbox"/>	Plynový filtr a plynové hadice <input checked="" type="checkbox"/>
Zapalovací svíčky	<input checked="" type="checkbox"/>	Kapalný filtr (papírový filtr) <input type="checkbox"/>
Brazdová kapalina	<input type="checkbox"/>	Ozubený řemen <input type="checkbox"/>
DSGB: olej a filtr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum: 11.08.2017  
 km: U9643  
 Číslo faktury:  
 Doporučení opravy:  
 Servis provedl: **SEAT SCHEEFF**  
 SEAT Service  
 Inh. Jans Näscher  
 Feodorstr. 10 • 03058 Zwickau/Pöbitz  
 Telefon 0375/275610  
 Razítko autorizovaného servisního partnera  
 Příští servis:  
 Datum: Et. Anzeig  
 km:  
 (co nastane dříve)

**Poznámka**  
 Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přídanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

18 Doklady

### Servisní doklady

	ANO	NE
Servis LongLife:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servis závislejší na čase a jízdním výkonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servisní výměna oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bez výměny oleje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S výměnou oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dodatečné práce	ANO	NE
Prachový a pylový filtr	<input type="checkbox"/>	ATF <input type="checkbox"/>
Vzduchový filtr	<input type="checkbox"/>	Spojka Haldex (olej) <input checked="" type="checkbox"/>
Palivový filtr	<input type="checkbox"/>	Plynový filtr a plynové hadice <input type="checkbox"/>
Zapalovací svíčky	<input type="checkbox"/>	Kapalný filtr (papírový filtr) <input type="checkbox"/>
Brazdová kapalina	<input type="checkbox"/>	Ozubený řemen <input type="checkbox"/>
DSGB: olej a filtr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Datum: 11.11.2016  
 km: 28460  
 Číslo faktury:  
 Doporučení opravy:  
 Servis provedl: **SEAT SCHEEFF**  
 SEAT Service  
 Inh. Jans Näscher  
 Feodorstr. 10 • 03058 Zwickau/Pöbitz  
 Razítko autorizovaného servisního partnera  
 Příští servis:  
 Datum:  
 km: Et. Anzeig  
 (co nastane dříve)

**Poznámka**  
 Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přídanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

16 Doklady

**Servisní doklady**

	ANO	NE
Servis LongLife:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servis závisící na čase a jízdním výkonu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Servisní výměna oleje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prohlídka	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez výměny oleje	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S výměnou oleje	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatečné práce	ANO	NE
Prachový a pylový filtr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vzduchový filtr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Palivový filtr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zapalovací svíčky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brdová kapalina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSG: olej a filtr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Spojka Haldex (olej)  
 Plynový filtr a plynové hadice  
 Kapalinový filtr (papírový filtr)  
 Ozubený řemen

Datum: 30.10.2015  
 km: 19636  
 Číslo faktury:  
 Doporučení opravy:  
 Servis provedl:  
**SEAT SCHEEFF**  
 SEAT Service  
 Karosářské-Lack  
 Inh. Jörn Näscher  
 Feodorstr. 10 • 05099 Zwickau / Pöbitz  
 Razitel autorizovaného servisního partnera

Příští servis:  
 Datum:  
 km: *H. Anzige*  
 (po nastane dříve)

**Poznámka**  
 Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoliv druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byli servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přiděnou hodnotu Vašeho vozidla.

