

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	485 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Multivan	Model - doplňující informace	2.0 TDI, 103 kW, 6 míst
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	348 000 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	23.02.2015	STK	12.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	2 129 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	3 000 kg
Spotřeba	8 l		
Počet míst k sezení	6	Počet dveří	4
<input type="checkbox"/> První majitel		<input checked="" type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Pravidelný servis, automatická převodovka, nejlepší motorizace 103 kW, pěkný stav.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Alarm, Ambientní LED osvětlení interiéru, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, El. startér, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Příprava pro isofix, Příprava pro telefon, Rezervní kolo, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyjímatelná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU





Fotografie











Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Gasanlageprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 06.02.19

bei km-Stand: 171.700

Rechnungsnummer: 171.700

Service durchgeführt von: Autoservis Luca GmbH

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- AdBlue®
- Bremsflüssigkeit
- Dieselfiltrationsfilter
- DSG® Getriebeöl
- Halbschleppkupplung Öl
- Luftfiltereinlass
- Filter Flüssiggasanlage
- Staub- und Pollenfiltereinlass
- Zahnriemen
- Zündkerzen

Autoservis Luca GmbH
Mitschke-Str. 11-11070 Iphofen
Tel.: 03771-1850, Fax: 5741
fc833a@vergoelst.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum): 01/20

oder

bei (km-Stand): 201.700

Zusatzarbeiten

am (Datum): 02/20

oder

bei (km-Stand): 201.700

Dokumentation der Karosserie

Abb. 6 Prinzipdarstellung, Gilt für alle...

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 6
x Kratzer

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Gasanlageprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 11.01.2020

bei km-Stand: 217.681

Rechnungsnummer: 217.681

Service durchgeführt von: Helwich & Meier oHG

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- AdBlue®
- Bremsflüssigkeit
- Dieselfiltrationsfilter
- DSG® Getriebeöl
- Halbschleppkupplung Öl
- Luftfiltereinlass
- Filter Flüssiggasanlage
- Staub- und Pollenfiltereinlass
- Zahnriemen
- Zündkerzen

Helwich & Meier oHG
Werner-von-Siemens-Str. 3 c
32369 Rahden
Tel.: 05771-1850, Fax: 5741
fc833a@vergoelst.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum): 01/21

oder

bei (km-Stand): 201.700

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 7 Prinzipdarstellung, Gilt für alle...

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 7
x Kratzer

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Gasanlageprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 30.10.2020

bei km-Stand: 247.357

Rechnungsnummer: 247.357

Service durchgeführt von: Helwich & Meier oHG

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- AdBlue®
- Bremsflüssigkeit
- Dieselfiltrationsfilter
- DSG® Getriebeöl
- Halbschleppkupplung Öl
- Luftfiltereinlass
- Filter Flüssiggasanlage
- Staub- und Pollenfiltereinlass
- Zahnriemen
- Zündkerzen

Helwich & Meier oHG
Werner-von-Siemens-Str. 3 c
32369 Rahden
Tel.: 05771-1850, Fax: 5741
fc833a@vergoelst.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum): 10/2021

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 8 Prinzipdarstellung, Gilt für alle...

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 8
x Kratzer

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Gasanlageprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 26.11.2020

bei km-Stand: 249.152

Rechnungsnummer: 249.152

Service durchgeführt von: Helwich & Meier oHG

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- AdBlue®
- Bremsflüssigkeit
- Dieselfiltrationsfilter
- DSG® Getriebeöl
- Halbschleppkupplung Öl
- Luftfiltereinlass
- Filter Flüssiggasanlage
- Staub- und Pollenfiltereinlass
- Zahnriemen
- Zündkerzen

Helwich & Meier oHG
Werner-von-Siemens-Str. 3 c
32369 Rahden
Tel.: 05771-1850, Fax: 5741
fc833a@vergoelst.de

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 9 Prinzipdarstellung, Gilt für alle...

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 9
x Kratzer

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Gasanlageprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 4/2023

bei km-Stand: 74.802 km

Rechnungsnummer: 74.802 km

Service durchgeführt von: AUTOSERVIS LUCA

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- AdBlue®
- Bremsflüssigkeit
- Dieselfiltrationsfilter
- DSG® Getriebeöl
- Halbschleppkupplung Öl
- Luftfiltereinlass
- Filter Flüssiggasanlage
- Staub- und Pollenfiltereinlass
- Zahnriemen
- Zündkerzen

AUTOSERVIS LUCA
LUDWIG-MARKUS-STR. 2
MARTIN-STR. 1
KARLSRUHE 76187
Tel.: 07241-220000
Tel.: 07241-442-430, 603-841-841

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum): 4/2023

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 10 Prinzipdarstellung, Gilt für alle...

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 10
x Kratzer

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- Ölwechsel-Service
- Inspektion
- mit Motorölwechsel
- mit erweitertem Inspektionsumfang
- LongLife Motoröl verwendet
- Karosserieprüfung
- Gasanlageprüfung
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 7/24

bei km-Stand: 249.152

Rechnungsnummer: 249.152

Service durchgeführt von: AUTOSERVIS LUCA

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- AdBlue®
- Bremsflüssigkeit
- Dieselfiltrationsfilter
- DSG® Getriebeöl
- Halbschleppkupplung Öl
- Luftfiltereinlass
- Filter Flüssiggasanlage
- Staub- und Pollenfiltereinlass
- Zahnriemen
- Zündkerzen

AUTOSERVIS LUCA
LUDWIG-MARKUS-STR. 2
MARTIN-STR. 1
KARLSRUHE 76187
Tel.: 07241-220000
Tel.: 07241-442-430, 603-841-841

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum): 7/24

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 11 Prinzipdarstellung, Gilt für alle...

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 11
x Kratzer

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel: LINEA OIL + FILTER

Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in=Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<p>LAMECA OLEJ V PŘEVODOVCE + FILTR + PŘEVŮČACH</p>	

AUTOSERVIS LUDA
 LUBOŠ MARTIN
 Keltínská 100, 140 00 Praha 4
 TEL: 725 07 480 FAX: 725 07 481
 10.1.2024
 Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Der Volkswagen Service 23

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselfahrstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> DSG®-Getriebeöl
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife-Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbschleppkuppl. Öl
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsetz
<input type="checkbox"/> Gasanlageprüfung	<input type="checkbox"/> Filter Flüssiggasanlage
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsetz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: 21.02.24	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: 345 015	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Michal Sokol - ESSE PRO SERVIS	
Josefína Štáhl 145	
469 05 Liberec	
ICO: 861 33 397 • Tel: 737 52 369	

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum): 21.2026

oder

bei (km-Stand): 345 000

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfahrstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> DSG®-Getriebeöl
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife-Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbschleppkuppl. Öl
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsetz
<input type="checkbox"/> Gasanlageprüfung	<input type="checkbox"/> Filter Flüssiggasanlage
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsetz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: 4.12.25	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: 331 286	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Michal Sokol - ESSE PRO SERVIS	
Josefína Štáhl 145	
469 05 Liberec	
ICO: 861 33 397 • Tel: 737 52 369	

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum): 4.12.26

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):