

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	1.4 TSi Top stav
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	143 300 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	28.10.2009	STK	09.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Velmi zachovalé vozidlo s plnou servisní historií , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tempomat, Tónovaná skla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







TÜV NORD

Bericht Nr. : D-10570972739001
 Prüfziffer IKFZ : zQfh%9cs
 (1) Fz-Ident.-Nr. : VSSZZZ1PZAR021248
 (2) Amtl. Kennz. : D SLK DU54
 (3) Ort, Datum : Calbe, 08.11.2024
 (4) km-Stand : 139464
 (5) Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b.8 Spl. M1
 Mehrzweckfahrzeug AF
 (7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
 (8) Nächste HU : November 2026
 HU-Plakette : ja
 Fz-Hersteller : SEAT (E) 7593
 Fz-Typ : 1P ADJ00010
 Erstzulassung : 28.01.2009
 zGM / zAL [kg] : 1819
 Letzte HU : 11.2022
 Auftrags-Nr./Intern :
 Ende der HU : 08.11.2024, 14:04 Uhr

TÜV NORD
 Mobilität

Untersuchungsbericht D-10486358579001
 Prüfziffer D3mUFxP9

(1) Fz-Ident.-Nr. : VSSZZZ1PZAR021248
 (2) Amtl. Kennz. : D SLK DU54
 (3) Ort, Datum : Calbe, 14.11.2022
 (4) km-Stand : 127430
 (5) Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b.8 Spl. M1
 Mehrzweckfahrzeug AF
 (7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
 (8) Nächste HU : November 2024
 HU-Plakette : ja
 Fz-Hersteller : SEAT (E) 7593
 Fz-Typ : 1P ADJ00010
 Erstzulassung : 28.01.2009
 zGM / zAL [kg] : 1819
 Letzte HU : 11.2020
 Auftrags-Nr./Intern :
 Ende der HU : 14.11.2022, 12:41 Uhr

VZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung

Fahrzeug-Daten

VSSZZZ1PZAR021248
 1P1 2H1
 LE-N 1.4 TSI
 STYLE4P92 D33C6M
 CAXC 387774
 LS7Y BN
 X0A B0X D33 G0K 1AT 8GU
 J0L C6A HH7 — 1G8 1NL
 8YM 8L3 8RM 8BG 8WD 8TC
 — 2ZQ
 2B2 5SJ 5RQ QG2
 OGG G40







99,9 99,9 99,9
 0999 0999 0999

- Fahrzeug-Identifizierung
- Kennbuchstaben Typ/Modell/Motor Getriebe/Ausführung
- Kennbuchstaben Motor/Getriebe/Ausstattung
- Wechselcode für Kraftstoffverbrauch Kraftstoffverbrauch
- Kraftstoffverbrauch Kraftstoffverbrauch

Hinweis

- Wir empfehlen Ihnen Fahrzeug...
- SEAT informiert über die erforderliche Weiterentwicklung wodurch die Sicherheit wird.
- Wenn das...





Inspektionsnachweise 35

Inspektionsnachweise

Datum: 25.11.25 Km: 142.893

Arbeiten ausgeführt:

Inspektions-Service	Ja	nein
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jahre <u>2</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeits-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luffiltereinsatz-Wechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ausgeführte Inspektion:

AH KRETSCHMANN GMBH
Gewerbering West 24
39240 Calbe
Stempel des SEAT-Händlers
Tel. 79 3724 420

Nächster fälliger Service:

Datum: 11.25.26
Km: 157.893
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

V= Ausgeführt



Letzter Ölwechsel bei km: 74289
am: 7725

Original Ölfilter gewechselt: nachgefüllt gewechselt

Original Getriebeöl:

Original Hinterachsöl:

Original Bremsflüssigkeit:

Nächster Ölwechsel nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:

Autohaus Kretschmann

SEAT-Vertragswerkstatt
Gewerbering West 24
39240 Calbe
Tel. 79 3724 420