

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	228 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1.2 TSi JOY
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	161 709 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	28.06.2016	STK	22.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Servisní knížka PO SERVISU - OLEJ + FILTRY !		

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač



KARTA VOZU

Fotografie









2016 ¹

SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBE6NH2H4501073
Typbezeichnung	RAPID SPB AMB TS81/12 MF6
Datum der Auslieferung	2016-06-28

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-09-08
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	19672
Durchgeführt von	Volkswagen Automobile Hamburg Honer Landstraße 20 22111 Hamburg Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

2019

SKODA

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBE6NH2H4501073
Typbezeichnung	RAPID SPB AMB TS81/12 MF6
Datum der Auslieferung	2016-06-28

Inspektion

Datum	2019-08-01
Laufleistung	70998 km
Auftragsnummer	2019116698
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang Autohaus Elmshorn GmbH & Co. KG Farmers Ring 2-4 25337 Kollin-Reisiek Deutschland
Durchgeführt von	Ja
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja (bis Anzeige Service)

2021

Ihr SKODA Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBE6NH2H4501073
Typbezeichnung	RAPID SPB AMB TS81/12 MF6
Datum der Auslieferung	2016-06-28

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-08-24
Laufleistung	91394 km
Auftragsnummer	16709
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	KFZ-Meisterbetrieb Peter Pfütznr Gr. Wulflagen 15 25436 Uetersen DE Nein

2021

KFZ-Meisterbetrieb Peter Pfütznr

KFZ-Meisterbetrieb Peter Pfütznr, Großer Wulflagen 15, 25436 Uetersen

Uwe Hans Radmann
Mühlenstr. 21
25436 Uetersen

Kundenummer: 12055
Debiturnummer: 12055
Belegnummer: 16709
Seite: 1
Datum: 25.08.2021
Leistungsdatum: 25.08.2021 bis 25.08.2021

Kennzeichen: PI-RA 1030
Hersteller: SKODA
Modell: RAPID (NH3)
Ident-Nummer: TMBE6NH2H4501073
Ertzulasung: 28.06.2016
KM-Stand: 91394
Nächste-HU: 08/2023

Rechnung

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
1	Jahresinspektion inkl. Mobilitätsgarantie			81,46	19
2	OEL MOT 5W30 1L	4,00	20,88	83,52	19
3	Ölfiter	1,00	12,70	12,70	19
4	OELABLASSSCHRAUBE MQ	1,00	2,85	2,85	19
5	GUMMIFLEGE 75ML JMC	1,00	3,61	3,61	19
6	SCHIEBENREIN CIT 1L CT	1,00	3,78	3,78	19
7	VERBANDTASCHE MINI 13164	1,00	10,50	10,50	19
8	TERRA-S NACHFUELLFLASCHE	1,00	20,97	20,97	19
9	Kleinmaterial/Entsorgung	1,00	5,83	5,83	19

2023

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Uwe Hans Radmann
Mühlenstraße 21
25436 Uetersen

I-Kfz Prüfziffer: Xx8LrVG

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1LE514929/A

(3) 06.09.2023 09:35

(2) Amtl. Kennzeichen: D PI-RA 1030 (1) Fzg-Ident-Nr. TMBE6NH2H4501073

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AB) SKODA (CZ) (8004) NH (AQC-00015)	Messwerte: Betriebsbremse	Feststellbremse
Hersteller (-Nr)		Achse links rechts (gakt) (gakt)	links rechts (gakt) (gakt)
Typ und Ausführung (-Nr)		1 320 377	190 177
Erstzulassung	06/2016	2 102 107	
(4) Stand des Wegstreckenzählers	119.893	Abbremsung BBA: 55 %	Abbremsung FBA: 21 %
Zul. Gesamtmasse	1640 kg		
letzte Hauptuntersuchung vom	08/2021		
(3) Prüfort	Uetersen, 0450-00/0450-00		
Version Systemdaten-Anwendung	4.24		

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden
Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

2025

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

UM97984
Skoda Rapid Spaceback

I-Kfz Prüfziffer: #MJT%NAa

Nachuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1LE524012/A
zu Hauptuntersuchung Nr. 1LE523980 vom 08.09.2025, GTÜ

(3) 10.09.2025 07:41

(2) Amtl. Kennzeichen: D PI-RA 1030 (1) Fzg-Ident-Nr. TMBE6NH2H4501073

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (M1-AB) SKODA (CZ) (8004) NH (AQC-00015)

Hersteller (-Nr) SKODA (CZ) (8004) NH (AQC-00015)

Typ und Ausführung (-Nr) NH (AQC-00015)

Erstzulassung 05/2016

(4) Stand des Wegstreckenzählers 152.434

Zul. Gesamtmasse 1640 kg

letzte Hauptuntersuchung vom 09/2025

(3) Prüfort Uetersen, 0450-00/0450-00

Version Systemdaten-Anwendung 4.28.4

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA) vom 08.09.2025, Kontrollnummer: 00611-002
Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.