KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Passat Variant	**Model - doplňující informace**	1.6 TDi
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	259 851 km	**Rok výroby**	2010
Datum první registrace	28.04.2010	**STK**	28.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 540 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	2 060 kg
Spotřeba	4 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

PO SERVISU- NOVÉ ROZVODY ,NOVÁ SPOJKA !, Servisní knížka

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
MAP
NAV
TRAFFIC
SETUP
FRYDLANTSKA
STARA RIVIERA
BAHNO-PRIKOPY
3D
Navigation
STANLEY
Extras
200
PASSENGER AIR BAG
AUTO
AC


AUTO
AC
OFF
DUAL
R 1 3 5
2 4
ESP
OFF


0
AUTO














TDI
5w30
253/11.25
/267



5w30
253/11.25
/267




Sticker met wagengegevens
WVWZZZ3C
3C5 12V
AE129403
PASSAT VarBlu COMFO
77kW TDI M5F
CAY C
LC9X
MDM
UP
Afb. 1
Service-informatie
Wagengegevens
Type: PASSAT VARIANT
Officieel kenteken: 692 BPJ
Datum van 1e kentekenregistratie resp. afleverings-datum: 6/5/10
In onderhoud bij Volkswagen Partner:
Serviceadviseur:
Telefoon:
Ontvangstbevestiging van documenten en wagensleutels
Bij de wagen zaten:
Wagendocumentatie, incl. Serviceplan
Hoofdsleutel
Reservesleutel
De functie van alle sleutels is gecontroleerd!
Plaats:
Datum: 6/5/10
Handtekening van de eigenaar/gebruiker van de wagen:
Afleveringsdatum: 6/5/10
Stempel van Volkswagen Partner
Service-informatie


Bewijs 2 van uitgevoerde servicebeurten
Bewijs 3 van uitgevoerde servicebeurten
Uitgevoerd in:
Ja
Nee
Extra werkzaamheden - Vervanging van:
Kleine Onderhoud Service
Interval Service (PR-nr. QG1)
Interval Service (PR-nr. QG0/QG2)
Grote Onderhoud Service
Remvloeistof Service
LongLife motorolie gebruikt
Datum: 14/12/11
Km-stand: 62546
Rekeningnummer:
Reparatieadvies
ATF
DSG®-olie en filter
Aardgastanks en -leidingen
Haldex-koppeling: olie
Brandstoffilter
Filterelement
Bandenspanningssensoren
Flesje met bandenafdichtmiddel
Interieurluchtfilterelement
Getande riem
Bougies
Datum: 7/11/2012
Km-stand: 80.897
Service uitgevoerd door:
Stempel van Volkswagen Partner
LongLife mobiliteitsgarantie:
Volgende service
Kleine Onderhoud Service
Interval Service
Volgens variabele service-intervalindicatie
Grote Onderhoud Service
Remvloeistof Service
Maand ..... Jaar* .....
of bij ..... km*
(* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
Extra werkzaamheden
Maand 11 Jaar* 2014
of bij 110.000 km*
Serviceplan
De Volkswagen-service


Bewijs 4 van uitgevoerde servicebeurten
Bewijs 5 van uitgevoerde servicebeurten
Uitgevoerd in:
Ja
Nee
Extra werkzaamheden - Vervanging van:
Kleine Onderhoud Service
Interval Service (PR-nr. QG1)
Interval Service (PR-nr. QG0/QG2)
Grote Onderhoud Service
Remvloeistof Service
LongLife motorolie gebruikt
Datum: 20.6.2014
Km-stand: 154.130
Rekeningnummer: SU10
Reparatieadvies
ATF
DSG®-olie en filter
Aardgastanks en -leidingen
Haldex-koppeling: olie
Brandstoffilter
Filterelement
Bandenspanningssensoren
Flesje met bandenafdichtmiddel
Interieurluchtfilterelement
Getande riem
Bougies
Service uitgevoerd door:
JAN MATULA
Nové Dvory 242a, Frýdek-Místek
Tel.: 602 749 958, C.J.: 00/1/1328A
IČO: 11541750 • DIČ: CZ5212222248
Stempel van Volkswagen Partner
LongLife mobiliteitsgarantie:
Volgende service
Kleine Onderhoud Service
Interval Service
Volgens variabele service-intervalindicatie
Grote Onderhoud Service
Remvloeistof Service
Maand ..... Jaar* .....
of bij ..... km*
(* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
Extra werkzaamheden
Serviceplan
De Volkswagen-service



Bewijs 6 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	ATF	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG1)	☐	☐	DSG®-olie en filter	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG0/QG2)	☐	☐	Aardgastanks en -leidingen	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Haldex-koppeling: olie	☐	☐
Remvloeistof Service	☐	☐	Brandstoffilter	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☐	☐	Filterelement	☐	☐
Datum: 12.11.2015			Bandenspanningssensoren	☐	☐
Km-stand: 166450 KM			Flesje met bandenafdichtmiddel	☐	☐
Rekeningnummer: 5W 30			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Reparatieadvies: SHELL	☐	☐	Getande riem	☐	☐
MOTOROVÝ OLEJ, FILTR, VZDUCHOVÝ FILTR, KABINOVÝ FILTR			Bougies	☐	☐

Service uitgevoerd door: VOSTA ZEMAN

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service	☐ Extra werkzaamheden: Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
☐ Interval Service	
☐ Volgens variabele service-intervalindicatie	
☐ Grote Onderhoud Service Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)	☐ Remvloeistof Service Maand ..... Jaar .....

Serviceplan

Bewijs 7 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	ATF	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG1)	☐	☐	DSG®-olie en filter	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG0/QG2)	☐	☐	Aardgastanks en -leidingen	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Haldex-koppeling: olie	☐	☐
Remvloeistof Service	☐	☐	Brandstoffilter	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☐	☐	Filterelement	☐	☐
Datum: 4.3.2017			Bandenspanningssensoren	☐	☐
Km-stand: 177 500			Flesje met bandenafdichtmiddel	☐	☐
Rekeningnummer:			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Reparatieadvies	☐	☐	Getande riem	☐	☐
VOSTA ZEMAN 19006			Bougies	☐	☐

Service uitgevoerd door: MOTOROVÝ OLEJ + FILTR, VZDUCHOVÝ FILTR, KABINOVÝ

LongLife mobiliteitsgarantie: 12.4.2017 178000 KM, VÝMĚNA ROZVODOVÉ SADY, MOTOR, ROZVOJ, PUMPA, CHLADÍCÍ KAPPALINA, AUTO POLESÍK


Stempel van Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service	☐ Extra werkzaamheden: Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
☐ Interval Service	
☐ Volgens variabele service-intervalindicatie	
☐ Grote Onderhoud Service Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)	☐ Remvloeistof Service Maand ..... Jaar .....

De Volkswagen-service

22 | 23



Bewijs 8 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	ATF	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG1)	☐	☐	DSG®-olie en filter	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG0/QG2)	☐	☐	Aardgastanks en -leidingen	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Haldex-koppeling: olie	☐	☐
Remvloeistof Service	☐	☐	Brandstoffilter	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☐	☐	Filterelement	☐	☐
Datum: 2.7.2018			Bandenspanningssensoren	☐	☐
Km-stand: 189 700 KM			Flesje met bandenafdichtmiddel	☐	☐
Rekeningnummer: 5W 30			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Reparatieadvies	☐	☐	Getande riem	☐	☐
VOSTA ZEMAN 2500			Bougies	☐	☐

Service uitgevoerd door: MOTOROVÝ OLEJ + FILTR, VZDUCHOVÝ, PALIVOVÝ, KABINOVÝ FILTR

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service	☐ Extra werkzaamheden: Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
☐ Interval Service	
☐ Volgens variabele service-intervalindicatie	
☐ Grote Onderhoud Service Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)	☐ Remvloeistof Service Maand ..... Jaar .....

Serviceplan

Bewijs 9 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	ATF	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG1)	☐	☐	DSG®-olie en filter	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG0/QG2)	☐	☐	Aardgastanks en -leidingen	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Haldex-koppeling: olie	☐	☐
Remvloeistof Service	☐	☐	Brandstoffilter	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☐	☐	Filterelement	☐	☐
Datum: 7.9.2020			Bandenspanningssensoren	☐	☐
Km-stand: 204 000 KM			Flesje met bandenafdichtmiddel	☐	☐
Rekeningnummer: 5W 30			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Reparatieadvies	☐	☐	Getande riem	☐	☐
MARTIN 1550			Bougies	☐	☐

Service uitgevoerd door: MOTOROVÝ OLEJ + FILTR, KABINOVÝ FILTR

LongLife mobiliteitsgarantie:


Stempel van Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service	☐ Extra werkzaamheden: Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
☐ Interval Service	
☐ Volgens variabele service-intervalindicatie	
☐ Grote Onderhoud Service Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)	☐ Remvloeistof Service Maand ..... Jaar .....

De Volkswagen-service

24 | 25



Bewijs 10 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	ATF	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG1)	☐	☐	DSG®-olie en filter	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG0/QG2)	☐	☐	Aardgastanks en -leidingen	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Haldex-koppeling: olie	☐	☐
Remvloeistof Service	☐	☐	Brandstoffilter	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☐	☐	Filterelement	☐	☐
Datum: 10.5.2022			Bandenspanningssensoren	☐	☐
Km-stand: 222 500 KM			Flesje met bandenafdichtmiddel	☐	☐
Rekeningnummer: 5W-30			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Reparatieadvies	☐	☐	Getande riem	☐	☐
MARTIN 1900			Bougies	☐	☐

Service uitgevoerd door: MOTOROVÝ OLEJ + FILTR, VZDUCHOVÝ FILTR, KABINOVÝ FILTR

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service	☐ Extra werkzaamheden: Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
☐ Interval Service	
☐ Volgens variabele service-intervalindicatie	
☐ Grote Onderhoud Service Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)	☐ Remvloeistof Service Maand ..... Jaar .....

Serviceplan

Bewijs 11 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	ATF	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG1)	☐	☐	DSG®-olie en filter	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG0/QG2)	☐	☐	Aardgastanks en -leidingen	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Haldex-koppeling: olie	☐	☐
Remvloeistof Service	☐	☐	Brandstoffilter	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☐	☐	Filterelement	☐	☐
Datum: 21.5.2024			Bandenspanningssensoren	☐	☐
Km-stand: 240 700 KM			Flesje met bandenafdichtmiddel	☐	☐
Rekeningnummer: 5W-30			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Reparatieadvies	☐	☐	Getande riem	☐	☐
MARTIN 1800			Bougies	☐	☐

Service uitgevoerd door: MOTOROVÝ OLEJ + FILTR, PALIVOVÝ FILTR, KABINOVÝ FILTR

LongLife mobiliteitsgarantie:


Stempel van Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service	☐ Extra werkzaamheden: Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
☐ Interval Service	
☐ Volgens variabele service-intervalindicatie	
☐ Grote Onderhoud Service Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km* (* afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)	☐ Remvloeistof Service Maand ..... Jaar .....

De Volkswagen-service

26 | 27



Bewijs 12 van uitgevoerde servicebeurten

Uitgevoerd is:	Ja	Nee	Extra werkzaamheden - Vervanging van:	Ja	Nee
Kleine Onderhoud Service	☐	☐	ATF	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG1)	☐	☐	DSG®-olie en filter	☐	☐
Interval Service (PR-nr. QG0/QG2)	☐	☐	Aardgastanks en -leidingen	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐	Haldex-koppeling: olie	☐	☐
Remvloeistof Service	☐	☐	Brandstoffilter	☐	☐
LongLife motorolie gebruikt	☐	☐	Filterelement	☐	☐
Datum: 7.10.2025			Bandenspanningssensoren	☐	☐
Km-stand: 255 500 KM			Flesje met bandenafdichtmiddel	☐	☐
Rekeningnummer: 5W-30			Interieurluchtfilterelement	☐	☐
Reparatieadvies	☐	☐	Getande riem	☐	☐
LÁVIK 2200			Bougies	☐	☐

Service uitgevoerd door: MOTOROVÝ OLEJ + FILTR, VZDUCHOVÝ FILTR, KABINOVÝ FILTR

LongLife mobiliteitsgarantie:

Stempel van Volkswagen Partner

Volgende service

☐ Kleine Onderhoud Service	☐ Extra werkzaamheden: Maand ..... Jaar* ..... of bij ..... km*
☐ Interval Service	

Ruimte voo

In deze stempelv werkzaamheden die niet tot de va beurt horen (bij

Aanvullingen o

Km-stand:
Datum:
Opmerkinge

Km-stand:
Datum:
Opmerkin

Km-stan
Datum:
Opmerk

Km-st
Datum
Opme

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz