

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	285 000,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Dacia
<b>Model</b>	Duster	<b>Model - doplňující informace</b>	1,6 77kW 4x4 TOP,...
<b>Karoserie</b>	SUV	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	4x4
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	77 kW
<b>Objem motoru</b>	1598 ccm	<b>Emisní norma</b>	EURO 5
<b>Stav tachometru</b>	83 173 km	<b>Rok výroby</b>	2015
<b>Datum první registrace</b>	11.06.2015	<b>STK</b>	05.05.2028

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Německo	<b>Barva</b>	Modrá metalíza metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel <input checked="" type="checkbox"/> Nehavarané <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen <input type="checkbox"/> Protokol STK <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

Nejlepší motor 1,6 16V 77kW! Komplet vedena servisní historie . Vše pouze Renault! Pravidelný, poctivý servis. Rozvody nyní čerstvě dělány. Pneu, brzdy atd.... vše zánovní. karoserie - perfektní stav. Interiér - jako nové. Celkově stav vozu opravdu TOP. Kupováno přímo v autosalonu Renault. viz foto z Německa. Tažné zařízení. Protokoly o nájedzu km z Německé STK. Všechny poplatky spojené s dovozem vozidla jsou zaplacený. Pro ověření dostupnosti vozu volejte 775111777.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 4x, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Satelitní navigace, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie







Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU  
 Durch die DAAS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung  
 gilt nur für den in der Kundenanfrage D-15110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang

**GTÜ**

Sabine Roswitha Gellert i-Kfz Prüfziffer: &WwK186

18.06.2024 12:23

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. ISV003842A (3) UUIHSDCG63139873

(2) Amtl. Kennzeichen	D	DW-LL 511	(1) Fzg-Ident-Nr.				
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)		PKW (M1AC)	Messwerte:	Betriebsbremse		Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)		DAAS (RO) (S12)	Achse	links	rechts	Druck	links
Typ und Ausführung (-Nr)		SD (ABF-00057)		258	252	42,0	163
Einzelmessung		05/2015	1	258	252	42,0	163
(4) Stand des Wegstreckenzählers		72.350	2	193	187	111,0	151
(2) i) Gesamtmasse		1890 kg		Abweichung vom Bezugswert		Abweichung FA, 17 %	
letzte Hauptuntersuchung vom		05/2022		FA/M1+15 FA/M2+10			
(3) Prüflort		Dipoldorferstraße, 0262 010205-01		4,25			
Version Systemdaten-Anwendung							

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde zugeteilt  
 Untersuchung des Motorbremse-/Abgasregelungssystems (UMA)  
 vom 17.06.2024, Kontrollnummer: FS-2-01-0063-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die  
 angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere  
 Aufmerksamkeit:

- Achse / Achsaufhängung, Achsaufhängung 1, Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (RUV)
- Achse / Achsaufhängung, Achsaufhängung 2, Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (RUV)

(8) Fähigkeit der nächsten Hauptuntersuchung 06.2026  
 Wir bedanken uns für Ihre uns gesetzte Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut  
 begrüßen zu dürfen.

KONTROLLNACHWEISE (4/16)

VW: WU14SDC5G53139873

Datum: 29.07.25 km-Stand: 79 664	Rechnungs-Nr.: 194795	Kommissionär/Vertrieb:
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel: AUTO WINTER GmbH Industriegebiet 5 01744 Dippoltswalde Tel: 03504 6941-0 Fax: 03504 6941-26	2015025 103876 08 12 Monate Mob. bis 7/26
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK <input type="checkbox"/>		
*siehe spezifische Seite		

KONTROLLNACHWEISE (3/16)

VW: WU14SDC5G53139873

Datum: 11.07.25 km-Stand: 82834	Rechnungs-Nr.: 194791	Kommissionär/Vertrieb:
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel: Autohaus Stikar GmbH Gewerbegebiet Industriegebiet 5 01744 Dippoltswalde Tel: 03504 6941-0 Fax: 03504 6941-26	2015025 103876 08 12 Monate bis 6/23
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK <input type="checkbox"/>		
*siehe spezifische Seite		

KONTROLLNACHWEISE (2/16)

VW: WU14SDC5G53139873

Datum: 25.07.19 km-Stand: 30837	Rechnungs-Nr.: 194795	Kommissionär/Vertrieb:
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel: Autohaus Stikar GmbH Gewerbegebiet Industriegebiet 5 01744 Dippoltswalde Tel: 03504 6941-0 Fax: 03504 6941-26	2015025 103876 08 12 Monate bis 7/2020
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK <input type="checkbox"/>		
*siehe spezifische Seite		

KONTROLLNACHWEISE (1/16)

VW: WU14SDC5G53139873

Datum: 08.08.16 km-Stand: 9760	Rechnungs-Nr.: 18342	Kommissionär/Vertrieb:
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel: Autohaus Stikar GmbH Gewerbegebiet Industriegebiet 5 01744 Dippoltswalde Tel: 03504 6941-0 Fax: 03504 6941-26	016-203 369 12 Monate Belichtung bis 03.08.2017
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK <input type="checkbox"/>		
*siehe spezifische Seite		

**DACIA**

**Zahnriemen**  
Gewechselt bei km-Stand: 83765  
Datum: 09/26

**Rollenriemen**  
Gewechselt bei km-Stand: 86750  
Datum: 09/25

**Bremsschüssigkeit-Wechsel**  
ausgeführt: 09/25  
km-Stand: Datum:

Wir haben Sie bei km: 79 444

**Motoröl**  
verw. Norm: Motoröl

Ölfilter	kontrolliert	ausgeführt
Luftfilter		
Reinluftfilter		
Kraftstofffilter		
Zündkerzen		
Bremsflüssigkeit		
Klimaanlage		
Frostschutzmittel		
Scheibenwischerblätter		
Keile / Rollenriemen		
Batterie		
Batterie-Schlüssel- / Karte		
Klimakreislauf		











