

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	379 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Karoq	Model - doplňující informace	2.0TDi Style+! Tažné! ČR...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	85 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	199 000 km	Rok výroby	2022
Datum první registrace	05.01.2022	STK	14.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost	1 484 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 996 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Nehavarovaný vůz po prvním majiteli, původem z České republiky. Pravidelný, doložený servis ŠKODA! Stupeň výbavy STYLE+ extra: satelitní navigace Amundsen, FULL LED světlomety, el. výklopné tažné zařízení originál Škoda, bezdrátové připojení Apple Car Play a Android Auto, adaptivní tempomat, bezklíčový vstup i start-Kessy, vyhřívaný volant a sedadla vpředu i vzadu, zadní i přední parkovací senzory + kamera, zatmavená skla...Sada pěkných letních pneumatik k vozu. Možnost odpočtu DPH.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, , Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, Kožené čalounění, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nouzové brždění, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Rezervní kolo, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, Start/Stop systém, Střešní nosič, Systém nouzového zastavení, Tažné zařízení, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie







4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

Ve databázi poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození ověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojistovně, nebo nejsou dostupné online prověřením dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi zvoleném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Kontroly se vztahují výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování reportu.

Upozornění

Report pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích. Pokud není uvedeno jinak, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto důkladnější kontrolu vozidla.





