

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	139 900,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Dacia
<b>Model</b>	Logan	<b>Model - doplňující informace</b>	1.0 SCe ČR
<b>Karoserie</b>	Kombi	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	54 kW
<b>Objem motoru</b>	999 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	77 699 km	<b>Rok výroby</b>	2018
<b>Datum první registrace</b>	30.08.2018	<b>STK</b>	19.03.2028

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Česká republika	<b>Barva</b>	Bílá
<b>Provozní hmotnost</b>	1 107 kg	<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	1 554 kg
<b>Spotřeba</b>	5 l		
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

PO SERVISU -OLEJ+ FILTRY .4x ZIMNÍ PNEU V CENĚ VOZU!DÁLNIČNÍ ZNÁMKA DO 2.3.2027 !

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 4x, Asistent rozjezdu do kopce, Autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie









Italská 701  
 289 233 Milovice  
 Tel: 325 575 536 Mobil:  
 Fax:  
 service@autotechy.eu  
 IČ: 24287563 DIČ: CZ24287563  
 Adresa v obchodním rejstříku:  
 u Městského soudu v Praze v odd. C, v.l. 193191

Náměstí 17. listopadu 518  
 29471 Benátky nad Jizerou  
 IČ: 8162250965 DIČ:  
 Tel: Mobil: +420 737652495

**ÚDAJE:**  
 Vozidlo přijato do opravy: 27.08.2019 8:46  
 Předpokl. ukončení opravy: 28.08.2019 16:10  
 Objednávka ND:

**ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**  
 Zlínková Jana  
 Náměstí 17. listopadu 518  
 29471 Benátky nad Jizerou  
 Telefon : +420 737652495  
 Mobil : +420 737652495  
 Objednává :  
 Datum : 27.08.2019 8:46

**VOZIDLO:**  
**SPZ: 4SF 80-14** VIN kód: **UUK5220261467246**  
 Název: **LOGAN II MCV BREAK** Poškozeno:  
 Typ vozu: **K8MC** Stav KM: 123  
 Vyrobní číslo: **1841924** Fallivo:  
 Číslo motoru: **84D118001716**  
 Dat. uvedl. do provozu: **30.08.2018**  
 Čís. poj. udal.:  
 Číslo servisní smlouvy:  
 Rezerva Lakatníka Zvedák Míchovský Pol.  
 Město: Trutovskými sázka - Ch. Město Vyšava  
 Věky vozu: nový vozu "Nová vozu" "Starší vozu" "Starší vozu" "Starší vozu"

**POŽADAVKY OBJEDNATELE:** **DIAGNOSTIKA ZHOTOVITELÉ:**  
 ZÁSAH A op 1 rok  
 BO 10x40 elf  
 ZÁSAH B výměna kabinového filtru  
 BO

**USTAVOVENÍ A PODPISY:**  
 Převzal: Tereza Kolská 27.08.2019 8:46  
 Datum: 27.08.2019 8:46

**PŘEDÁNÍ VOZU DO OPRAVY:**  
 Převzal: Tereza Kolská 27.08.2019 8:46  
 Datum: 27.08.2019 8:46

**PŘEDÁNÍ VOZU PO OPRAVĚ:**  
 Převzal: Tereza Kolská 27.08.2019 8:46  
 Datum: 27.08.2019 8:46

Zákazník byl seznámen s tím, že vozidlo může být během opravy přemístěno a opravováno v servisu v Lysé nad Labem.

Vystavil: Tereza Kolská 27.08.2019 8:46 Telefon: 325 575 536 Mobil:  
 Vyřadil: Tereza Kolská 27.08.2019 8:46 Telefon: 325 575 536 Mobil:

IČ: 24287563 DIČ: CZ24287563

**VOZIDLO:**  
 Vozidlo: LOGAN II MCV  
 SPZ: 4SF 80-14  
 Vin kód: K5220261467246  
 Stav km : 4908

**ÚDAJE:**  
 Datum vystavení dokladu : 27.08.2019 10:57:02  
 Datum uskut. zdan. plnění : 27.08.2019

Text	Množství MJ DPH	Cena/MJ Cena bez DPH celkem bez DPH
-- Materiál na zakázku --		
110265505R TĚSNĚNÍ ZÁTĚKY olej	1,000 21%	58,00 58,00
272773277R FILTR TOPENÍ	1,000 21%	429,00 429,00
8200768927 OLEJOVÝ FILTR	1,000 21%	379,00 379,00
M 00010 OLEJ ELF EVOL 700STI 10W40 60L	3,000 21%	345,00 1 035,00
	Mezisoučet:	1 901,00
-- Dílenské práce na zakázku --		
48 SÚ ÚDRŽBA VOZIDLA	1,300 hod 21%	660,00 858,00
6170 SÚ VÝMĚNA PLYOVÉHO FILTRU	0,200 hod 21%	660,00 132,00
	Mezisoučet:	990,00

Sazba	Daňový základ	DPH
Není předmětem DPH	-0,11	
Osvobozeno	0,00	
Snížená (15%)	0,00	0,00
Základní (21%)	2891,00	607,11

**Zaplaceno v hotovosti : 3 498,00 Kč**

**RENAULT**

Co napíše **2020**  
 Předpokládá servis 0 27.08.2019

**Rozsah provedené vizuální prohlídky**

KONTROLA PROVOZNIČNÍCH NAPĚNÍ	VIDITELNOST	POVINNÁ VYBAVA
<input checked="" type="checkbox"/> Motorového oleje	<input checked="" type="checkbox"/> Čerpi oleje	<input checked="" type="checkbox"/> Platnost měřičů
<input checked="" type="checkbox"/> Brzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> Brzdové plochy a zadní	<input checked="" type="checkbox"/> Trojúhelník
<input checked="" type="checkbox"/> Chladič kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/> Zpětná zrcátka vnitřní a vnější	<input checked="" type="checkbox"/> Kompletní sada náhradních žárovek
<input checked="" type="checkbox"/> Posilovač řízení - pokud lze	<input checked="" type="checkbox"/> Ochranné sklo přední a zadní	
<input type="checkbox"/> Kapalina v ochranných přístrojích		
<input type="checkbox"/> Hydraulická spojka - pokud lze		
	<b>BEZPEČNOST</b>	<b>KONTROLA NA ZVEDÁKU</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> OK KO	<input checked="" type="checkbox"/> Stav uipevnění výřuku
	<input checked="" type="checkbox"/> Hrubost	<input checked="" type="checkbox"/> Těsnost brzdového obvodu
	<input checked="" type="checkbox"/> Konformita, stav a tlak	<input checked="" type="checkbox"/> Stav mandel polosek
	při pínunatku	<input checked="" type="checkbox"/> Těsnost krmidla přední / zadní
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRŮMĚRNÝ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Stav zavěšení nápravy
	<input type="checkbox"/> Letní	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zimní	
	Slav PP LP PZ LZ RZ	
	Dobry	
	Přiměrný	
	Výmění	

PLATNOST STK DO: 30.08.2022  
 OK KO 27

Jsmo připraveni podat Vám veškeré potřebné informace, týkající se vašeho vozidla  
**Vaše spokojenost - náš cíl**

Kontrolu provedl: **RENAULT**  
 Provozené kontroly nepokryvají rozsah servisní prohlídky a jsou výlučně vizuální, bez jakýchkoli demontáží.

742 42 Senov u N. Jicína

Č.mat	Text	Množství MJ
-- Materiál na zakázku --		
208A05482R	KATALYZÁTOR	1,000
208134876R	TĚSNĚNÍ KOLEKTOR	1,000
7703034303	MATICE	2,000
208252585R	OBJÍMKA	1,000
-- Dílenské práce na zakázku --		
313	DŮ FCNÍ KON ŘÍDICÍ JEDNOTKY	0,300 hod
7429	SŮ D/M KATALYZÁTOR	1,200 hod

**Záruční zásah, náklady hraří Renault**  
 Při opožděné dodávce ND může dojít ke změně ukončení opravy. O změně budete včas informováni.

**RENAULT**  
 BOHOŇ AUTO s.r.o.  
 Město: Senov u N. Jicína, 742 42 Senov u Nového Jicína  
 Průmyslová Bratříská 2062, Trutov, Hlístek  
 TEL: 595 553 001 - FAX: 595 553 070  
 IČ: 14614812 - DIČ: CZ14614812