

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.2 TSI Comfortline
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	186 720 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	14.11.2011	STK	16.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input checked="" type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

1. majitel, plný servis Volkswagen, nyní po servisu, 2 x klíč, servisní kniha. Zkontrolováno Cebia / Dekra. Prodej a prohlídka po tel dohodě.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládaný kufr, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Malý kožený paket, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívání zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Záruka, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeugdatenträger

1

2 WVZZZ1TZC8031080 CBZB

3 1T3301 TOURAN 1.2 COMFO T M6F
NBV LA7W YU 77 kW CBZB

4 80A C20 00K H47 J1L DB9
1AT 108 1M1 1N1 5R1 S5L T1W
1X0 1ZE BUA BGU B7G GG1

Service-Information

Fahrzeugdaten

Modell: 1.2 TSI
 Fahrzeug-Identifikationsnummer: WVZZZ1TZC8031080
 Tag der Entzifferung bzw. Auslieferung: 22.11.2011
 Name des Volkswagen Partners: Volvo Leasing

Service-Werker: Volvo Leasing
 Telefon: 011-332 300 161

Empfehlungsbestätigung von Dokumenten und Fahrzeugschlüssel

Dem Fahrzeug liegen bei:	ja	nein
Bordbuch inkl. Serviceplan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erschlüssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zweitschlüssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Funktion aller Schlüssel wurde geprüft:
 Ort: Duisburg Datum: 22.11.2011
 Unterschrift des Fahrzeughalters: _____

Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung: 22.11.2011
 336/20729
 Volkswagen Leasing
 Leasing/CarSet
 Rautenstraße 166
 70563 Stuttgart

Fahrer

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:

Überhol-Service im Verband ATF

Intervall-Service inkl. Motorölewechsel im Verband Dieselloftfilter

Inspektions-Service im Verband DSG® Öl und Filter

Bremsflüssigkeitswechsel im Verband Erdgasbehälter und -leitungen

Flüssiggasfilter (Papierfilter) im Verband Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes-Kuppelung Öl

Datum: 11.4.2013

km-Stand: 22747

Rechnungsnummer: 42244

Reifenfüllmaschine Luftfiltereinatz Staub- und Pollenfiltereinatz Zahnriemen Zündkerzen

Reparaturempfehlung Kundenwunsch

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überhol-Service Zusatzumfänge Intervall-Service nach Reibler Service-Intervall-Anzeige nach Reibler Service-Intervall-Anzeige Inspektions-Service Bremsflüssigkeitswechsel Monat: 11

Eintragungen der Werkstat

km-Stand: 7226

Datum: 13.4.2012

Bemerkungen: Heliol 28 V 9 durchgeföhrt

[Stempel des Volkswagen Partners]

Fahrer

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:

Überhol-Service im Verband ATF

Intervall-Service inkl. Motorölewechsel im Verband Dieselloftfilter

Inspektions-Service im Verband DSG® Öl und Filter

Bremsflüssigkeitswechsel im Verband Erdgasbehälter und -leitungen

Flüssiggasfilter (Papierfilter) im Verband Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes-Kuppelung Öl

Datum: 15.9.2014

km-Stand: 42244

Rechnungsnummer: 401009

Reifenfüllmaschine Luftfiltereinatz Staub- und Pollenfiltereinatz Zahnriemen Zündkerzen

Reparaturempfehlung Kundenwunsch

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überhol-Service Zusatzumfänge Intervall-Service nach Reibler Service-Intervall-Anzeige nach Reibler Service-Intervall-Anzeige Inspektions-Service Bremsflüssigkeitswechsel Monat: 4

Eintragungen der Werkstat

km-Stand: 7226

Datum: 13.4.2012

Bemerkungen: Heliol 28 V 9 durchgeföhrt

[Stempel des Volkswagen Partners]

Fahrer

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:

Überhol-Service im Verband ATF

Intervall-Service inkl. Motorölewechsel im Verband Dieselloftfilter

Inspektions-Service im Verband DSG® Öl und Filter

Bremsflüssigkeitswechsel im Verband Erdgasbehälter und -leitungen

Flüssiggasfilter (Papierfilter) im Verband Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes-Kuppelung Öl

Datum: 13.4.2015

km-Stand: 50390

Rechnungsnummer: 401009

Reifenfüllmaschine Luftfiltereinatz Staub- und Pollenfiltereinatz Zahnriemen Zündkerzen

Reparaturempfehlung Kundenwunsch

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überhol-Service Zusatzumfänge Intervall-Service nach Reibler Service-Intervall-Anzeige nach Reibler Service-Intervall-Anzeige Inspektions-Service Bremsflüssigkeitswechsel Monat: 4

Eintragungen der Werkstat

km-Stand: 7226

Datum: 13.4.2012

Bemerkungen: Heliol 28 V 9 durchgeföhrt

[Stempel des Volkswagen Partners]

Fahrer

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:

Überhol-Service im Verband ATF

Intervall-Service inkl. Motorölewechsel im Verband Dieselloftfilter

Inspektions-Service im Verband DSG® Öl und Filter

Bremsflüssigkeitswechsel im Verband Erdgasbehälter und -leitungen

Flüssiggasfilter (Papierfilter) im Verband Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes-Kuppelung Öl

Datum: 25.01.17

km-Stand: 74412

Rechnungsnummer: 401009

Reifenfüllmaschine Luftfiltereinatz Staub- und Pollenfiltereinatz Zahnriemen Zündkerzen

Reparaturempfehlung Kundenwunsch

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überhol-Service Zusatzumfänge Intervall-Service nach Reibler Service-Intervall-Anzeige nach Reibler Service-Intervall-Anzeige Inspektions-Service Bremsflüssigkeitswechsel Monat: 4

Eintragungen der Werkstat

km-Stand: 7226

Datum: 13.4.2012

Bemerkungen: Heliol 28 V 9 durchgeföhrt

[Stempel des Volkswagen Partners]

Fahrer

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:

Überhol-Service im Verband ATF

Intervall-Service inkl. Motorölewechsel im Verband Dieselloftfilter

Inspektions-Service im Verband DSG® Öl und Filter

Bremsflüssigkeitswechsel im Verband Erdgasbehälter und -leitungen

Flüssiggasfilter (Papierfilter) im Verband Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes-Kuppelung Öl

Datum: 11.03.16

km-Stand: 402563

Rechnungsnummer: 401009

Reifenfüllmaschine Luftfiltereinatz Staub- und Pollenfiltereinatz Zahnriemen Zündkerzen

Reparaturempfehlung Kundenwunsch

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überhol-Service Zusatzumfänge Intervall-Service nach Reibler Service-Intervall-Anzeige nach Reibler Service-Intervall-Anzeige Inspektions-Service Bremsflüssigkeitswechsel Monat: 2

Eintragungen der Werkstat

km-Stand: 7226

Datum: 13.4.2012

Bemerkungen: Heliol 28 V 9 durchgeföhrt

[Stempel des Volkswagen Partners]

Fahrer

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:

Überhol-Service im Verband ATF

Intervall-Service inkl. Motorölewechsel im Verband Dieselloftfilter

Inspektions-Service im Verband DSG® Öl und Filter

Bremsflüssigkeitswechsel im Verband Erdgasbehälter und -leitungen

Flüssiggasfilter (Papierfilter) im Verband Gasfilter

LongLife Motoröl verwendet Halbes-Kuppelung Öl

Datum: 21.1.2017

km-Stand: 418130

Rechnungsnummer: 401009

Reifenfüllmaschine Luftfiltereinatz Staub- und Pollenfiltereinatz Zahnriemen Zündkerzen

Reparaturempfehlung Kundenwunsch

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überhol-Service Zusatzumfänge Intervall-Service nach Reibler Service-Intervall-Anzeige nach Reibler Service-Intervall-Anzeige Inspektions-Service Bremsflüssigkeitswechsel Monat: 2

Eintragungen der Werkstat

km-Stand: 7226

Datum: 13.4.2012

Bemerkungen: Heliol 28 V 9 durchgeföhrt

[Stempel des Volkswagen Partners]

