

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	KOMBI 1.4 TSI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	164 980 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	20.04.2010	STK	02.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

1. Majitel, Servisní knížka, VOZIDLO PO SERVISU - OLEJ+ FILTR. ROZVODY V 127 000KM.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







24 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 22.08.2018 Przebieg km: 127 863

Zostały wykonane: tak nie

Wymiana oleju Wymiana sondy lambda

Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1 Wymiana płynu hamulcowego

Przebieg okresowy

Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji⁴⁾

Ponadto

Co 30 000 km

Co 60 000 km

Co 90 000 km

Wymiana świec zapłonowych


Wymiana wkładu filtra powietrza

Wymiana filtra paliwa

Wymiana paska zębatego

Wymiana rolki napinacza paska zębatego

Przebieg wykonany:



Następny przegląd: Przebieg km: nach Data: Finisce

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazania obsługi międzyobsługowych)

⁴⁾ Potwierdzić niezmieniony stan ochrony przed korozją nadwozia względnie ewentualnie brak! → strona 25 „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”.

26 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 30.06.2021 Przebieg km: 137540

Zostały wykonane: tak nie

Wymiana oleju Wymiana sondy lambda

Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1 Wymiana płynu hamulcowego

Przebieg okresowy

Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji⁴⁾

Ponadto

Co 30 000 km

Co 60 000 km

Co 90 000 km

Wymiana świec zapłonowych


Wymiana wkładu filtra powietrza

Wymiana filtra paliwa

Wymiana paska zębatego

Wymiana rolki napinacza paska zębatego

Przebieg wykonany:



Następny przegląd: Przebieg km: S. A. 72219 Data: _____

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazania obsługi międzyobsługowych)

⁴⁾ Potwierdzić niezmieniony stan ochrony przed korozją nadwozia względnie ewentualnie brak! → strona 27 „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”.

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Ulf Nagel
Elsabethstr. 87
24143 Kiel

i-Ktz Prüfziffer: syplMjw

Nachuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1TD01820/A (3) 20.12.2023 13:37
zu Hauptuntersuchung Nr. 1T7F02239 vom 22.11.2023, GTÜ

(2) Amtl. Kennzeichen (D) KI-X 617 (1) Fzg-Ident-Nr. TMB-JJ21Z1A8022778

	PKW (M1-AF) SKODA (CZ) (8004) TZ (AGR-00016)	Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse	
		Achse	links (last)	rechts (last)	Druck (bar)	links rechts (last) (last)
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AF)	1	166	207	26,1	
Typ und Ausführung (-Nr)	TZ (AGR-00016)	2	213	222	132,3	150 181 block.
Erstzulassung	04/2010					
(4) Stand des Wegstreckenzählers	150 277					
Zul. Gesamtmasse	1800 kg					
letzte Hauptuntersuchung vom	11/2023					
(3) Prüfort	Kiel, 0001-00/0900-42					
Version Systemdaten-Anwendung	4.24					

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüflakette wurde zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 18.12.2023, Kontrollnummer: SH-2-12-1008-21

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angegebenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit.

* Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse 1. Achse Wirkung links / rechts etwas unterschiedlich (HW)