

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1.9Tdi 74kw Highline
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	74 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	214 364 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace	03.12.2007	STK	06.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

CARWORX - Tak trochu jiný autobazar Nové rozvody! Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu Historie: 1. majitel | Nehavarované Servisní knížka: Kompletní STK: Nová při prodeji Prověření CEBIA NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!

KARTA VOZU

Výbava




ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Kožená sedadla, Kožené čalounění, Litá kola, Mlhovky, Originální autorádio, Palubní počítač, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Überwechsel-Service ATF

Intervall-Service ATF-Ölsteib

Inspektions-Service Additiv

Bremsflüssigkeits-Wechsel DPF

LongLife-Motorenöl verwendet Haldex-Kupplung; Filter

Datum: 16.08.14

km-Stand: 102731

Rechnungsnummer: 109860

Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinatz

Zahnrriemen Zahnriemen-Spannrolle

Zündkerzen Zündkerzen

Service durchgeföhrt von: **RICO'S AUTO-WERKSTATT**
 KFZ-Meisterbetrieb
Rico Hunstock
 Gartenstraße 1a • 99830 Treffurt
 Telefon 0170-2002558
 Mail: rco.hunstock@on-line.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überwechsel-Service Zusatzumfang Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Bremsflüssigkeits-Wechsel Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Überwechsel-Service ATF

Intervall-Service ATF-Ölsteib

Inspektions-Service Additiv

Bremsflüssigkeits-Wechsel DPF

LongLife-Motorenöl verwendet Haldex-Kupplung; Filter

Datum: 15.10.18

km-Stand: 146668

Rechnungsnummer: 142888

Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinatz

Zahnrriemen Zahnriemen-Spannrolle

Zündkerzen Zündkerzen

Service durchgeföhrt von: **RICO'S AUTO-WERKSTATT**
 KFZ-Meisterbetrieb
Rico Hunstock
 Gartenstraße 1a • 99830 Treffurt
 Telefon 0170-2002558
 Mail: rco.hunstock@on-line.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überwechsel-Service Zusatzumfang Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Bremsflüssigkeits-Wechsel Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 10

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Überwechsel-Service ATF

Intervall-Service ATF-Ölsteib

Inspektions-Service Additiv

Bremsflüssigkeits-Wechsel DPF

LongLife-Motorenöl verwendet Haldex-Kupplung; Filter

Datum: 11.11.22

km-Stand: 18226

Rechnungsnummer: 198613

Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinatz

Zahnrriemen Zahnriemen-Spannrolle

Zündkerzen Zündkerzen

Service durchgeföhrt von: **RICO'S AUTO-WERKSTATT**
 KFZ-Meisterbetrieb
Rico Hunstock
 Gartenstraße 1a • 99830 Treffurt
 Telefon 0170-2002558
 Mail: rco.hunstock@on-line.de
 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überwechsel-Service Zusatzumfang Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Bremsflüssigkeits-Wechsel Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 12

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Überwechsel-Service ATF

Intervall-Service ATF-Ölsteib

Inspektions-Service Additiv

Bremsflüssigkeits-Wechsel DPF

LongLife-Motorenöl verwendet Haldex-Kupplung; Filter

Datum: 3.12.24

km-Stand: 206328

Rechnungsnummer: 37269

Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinatz

Zahnrriemen Zahnriemen-Spannrolle

Zündkerzen Zündkerzen

Service durchgeföhrt von: **Autohaus Manegold**
 GmbH u. Co. KG
 Reichenschiefer Straße 17a
 37269 Schwinge
 Tel.: 0 56 51 / 500 75 • Fax: 3 25 84
 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Überwechsel-Service Zusatzumfang Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Bremsflüssigkeits-Wechsel Monat Jahr*
 oder bei km*
 (* je nachdem, was zuerst eintritt)

Der Volkswagen Service