KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Polo	**Model - doplňující informace**	1.9Tdi 74kw Highline
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	74 kW
Objem motoru	1896 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	214 364 km	**Rok výroby**	2007
Datum první registrace	03.12.2007	**STK**	06.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Černá
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

 CARWORX – Tak trochu jiný autobazar Nové rozvody! Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu Historie: 1. majitel | Nehavarované Servisní knížka: Kompletní STK: Nová při prodeji Prověření CEBIA NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení Neváhejte zavolat nebo napsat – rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Kožená sedadla, Kožené čalounění, Litá kola, Mlhovky, Originální autorádio, Palubní počítač, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













AIRBAG








AIRBAG












Fahrzeugdatenträger
WVWZZZ9NZ8D024174
9N3384 POLO A04 TDISPORT 74 K
JXY LC9Z VF 4TDI M5F BMT



Heft 1.1 Serviceplan
Service-Nachweis 1
Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeits-Wechsel
Datum: 28.11.08
km-Stand:
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Zusatzarbeiten - Wechsel von:
ATF
ATF-Ölsieb
Additiv
DPF
Haldex-Kupplung: Filter
Haldex-Kupplung: Öl
Kraftstofffilter
Luftfilterereinsatz
Staub- und Pollenfilterereinsatz
Zahnriemen
Zahnriemen-Spannrolle
Zündkerzen
Service durchgeführt von:
124 / 7336 / 9
Rud. Vatterott GmbH
37627 Stadtoldendorf
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeits-Wechsel
Zusatzumfänge
Monat ..... Jahr* .....
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)


Heft 1.1 Serviceplan
Service-Nachweis 3
Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeits-Wechsel
Datum: 09.11.11
km-Stand: 61145
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Zusatzarbeiten - Wechsel von:
ATF
ATF-Ölsieb
Additiv
DPF
Haldex-Kupplung: Filter
Haldex-Kupplung: Öl
Kraftstofffilter
Luftfilterereinsatz
Staub- und Pollenfilterereinsatz
Zahnriemen
Zahnriemen-Spannrolle
Zündkerzen
Service durchgeführt von:
Hdl.-Nr. 43 893
Autohaus Radeberg GmbH
D-01979 Radeberg
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Ereignisse
Ölwechsel-Service
Intervall-Service
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeits-Wechsel
Zusatzumfänge
Monat ..... Jahr* .....
oder bei ..... km*
(* je nachdem, was zuerst eintritt)









Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz