

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	264 999,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Volkswagen
<b>Model</b>	Golf	<b>Model - doplňující informace</b>	1.2Tsi 63kw CUP
<b>Karoserie</b>	Hatchback	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	63 kW
<b>Objem motoru</b>	1197 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	65 867 km	<b>Rok výroby</b>	2014
<b>Datum první registrace</b>	18.07.2014	<b>STK</b>	04.04.2028

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Česká republika	<b>Barva</b>	Bílá
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
<b>Poznámka prodejce</b>			
Komisní prodej. Pro více informací a fotografií volejte.			

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Autorádio, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Start/Stop systém, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač**


---

# KARTA VOZU

## Fotografie









**WVWZzzAU z FW028107**

**5G1 3CV**

Golf 1.2  
63 KW TSI MSF CLBM  
CJZB PTB  
LC9A TW

B0A V50 G0C HH7 J0S DB1  
1A2 1GB 2PH 1NL 5R0 5SL TP1  
3S0 3U1 Q16 1BA 800 8ZH  
1KE 1ZF - G01 7MJ  
0Y1 4UP 4X3 4R4 412 N2Z 5TX  
BRM 2JB E6C 0AD 0BA 2UA 2G7  
1JA L03 0YC

bb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, -vermerk; 3: Motorlebensdauer, Getriebekennbuchstabe, Lackurteilung, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: **17. JULI 2014**

Datum der Auslieferung/Erstzulassung: **20. JULI 2014**

Volkswagen AG  
Wolfsburg

**Der Volkswagen Service**

Für welche Fahrzeugart gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeugtypen gültig:

- CC - Golf Sportvan
- Eos - Golf Variant
- Golf - Jetta
- Golf Cabriolet - Passat
- Golf GTD - Passat Variant
- Golf GTI - Polo
- Golf GTI - Scirocco

**Die Bedeutung des Serviceplans**

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug bestgeeignet ist.

Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchgeführten Serviceleistungen vom Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfolgt werden.

Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeuges dem nächsten Besitzer mitzugeben.

**WARNUNG**  
Unzureichender Liegebleiben ist so schwerwiegend, dass es zu schweren Schäden an den Bauteilen führen kann.

**HINWEIS**  
Regelmäßig den Serviceplan prüfen, um sicherzustellen, dass alle vorgeschriebenen Arbeiten durchgeführt werden. Bei Änderungen des Serviceplans sind die entsprechenden Änderungen im Bordbuch zu vermerken.

a / Nein. Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Karosserieprüfung

Reparaturenempfehlung

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **18.08.2014**

bei km-Stand: **19823**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: **AHG GmbH**

Volkswagen Partner  
Wilmerstraße 71-75  
99867 Gotha  
Telefon +49 (0) 3621-4504-0  
Info@ahg-online.de  
Stempel des Fachbetriebs: 78433

LongLife Mobilitätsparner:  
**AHG GmbH**  
Wilmerstraße 71-75  
99867 Gotha  
Telefon +49 (0) 3621-4504-0  
Telefax +49 (0) 3621-4504-41  
Info@ahg-online.de  
Stempel des Fachbetriebs: 78433

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ergebnis:  
 nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum): **08/2017**  
oder  
bei (km-Stand): **43000**

Zusatzarbeiten:  
**Bremsflüssigkeit**  
am (Datum): **07/2017**  
oder  
bei (km-Stand):

**Dokumentation der Karosserieprüfung**

Abb. 3: Pinpointdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel:

a / Nein. Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Karosserieprüfung

Reparaturenempfehlung

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **18.5.17**

bei km-Stand: **28220**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: **Volkswagen Partner**

Wilmerstraße 71-75  
99867 Gotha  
Telefon +49 (0) 3621-4504-0  
Telefax +49 (0) 3621-4504-41  
Info@ahg-online.de  
Stempel des Fachbetriebs: 78433

LongLife Mobilitätsparner:  
**AHG GmbH**  
Wilmerstraße 71-75  
99867 Gotha  
Telefon +49 (0) 3621-4504-0  
Telefax +49 (0) 3621-4504-41  
Info@ahg-online.de  
Stempel des Fachbetriebs: 78433

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ergebnis:  
 nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten:  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

**Dokumentation der Karosserieprüfung**

Abb. 4: Pinpointdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel:

a / Nein. Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Karosserieprüfung

Reparaturenempfehlung

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **20.09.2018**

bei km-Stand: **35013**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: **AHG GmbH**

Volkswagen Partner  
Wilmerstraße 71-75  
99867 Gotha  
Telefon +49 (0) 3621-4504-0  
Telefax +49 (0) 3621-4504-41  
Info@ahg-online.de  
Stempel des Fachbetriebs: 78433

LongLife Mobilitätsparner:  
**AHG GmbH**  
Wilmerstraße 71-75  
99867 Gotha  
Telefon +49 (0) 3621-4504-0  
Telefax +49 (0) 3621-4504-41  
Info@ahg-online.de  
Stempel des Fachbetriebs: 78433

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ergebnis:  
 nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum): **09/2019**  
oder  
bei (km-Stand): **65013**

Zusatzarbeiten:  
**Bremsflüssigkeit**  
am (Datum): **08/2018**  
oder  
bei (km-Stand):

**Dokumentation der Karosserieprüfung**

Abb. 5: Pinpointdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel:

a / Nein. Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Karosserieprüfung

Reparaturenempfehlung

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **07.11.2019**

bei km-Stand: **42476**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: **Volkswagen Partner**

Wilmerstraße 71-75  
99867 Gotha  
Telefon +49 (0) 3621-4504-0  
Telefax +49 (0) 3621-4504-41  
Info@ahg-online.de  
Stempel des Fachbetriebs: 78433

LongLife Mobilitätsparner:  
**AHG GmbH**  
Wilmerstraße 71-75  
99867 Gotha  
Telefon +49 (0) 3621-4504-0  
Telefax +49 (0) 3621-4504-41  
Info@ahg-online.de  
Stempel des Fachbetriebs: 78433

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ergebnis:  
 nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum): **11/2020**  
oder  
bei (km-Stand): **60000**

Zusatzarbeiten:  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

**Dokumentation der Karosserieprüfung**

Abb. 6: Pinpointdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel:

a / Nein. Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Karosserieprüfung

Reparaturenempfehlung

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **5.7.22**

bei km-Stand: **57700**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: **Volkswagen Partner**

Heimstorfer Straße 2  
99867 Erfurt  
Telefon +49 361 3425-0  
Telefax +49 361 3425-214  
Info@ahg-online.de  
Stempel des Fachbetriebs: 78352

LongLife Mobilitätsparner:  
**AHG GmbH & Co. Vertriebs KG**  
Heimstorfer Straße 2  
99867 Erfurt  
Telefon +49 361 3425-0  
Telefax +49 361 3425-214  
Info@ahg-online.de  
Stempel des Fachbetriebs: 78352

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ergebnis:  
 nach Service-Intervall-Anzeige  
oder  
am (Datum): **7/24**  
oder  
bei (km-Stand): **87100**

Zusatzarbeiten:  
am (Datum):  
oder  
bei (km-Stand):

**Dokumentation der Karosserieprüfung**

Abb. 7: Pinpointdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
\* Kratzer  Beule/Delle  Korrosion

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel:

**Service-Nachweis 6**

Ja / Nein, durchgeführt wurde:  Ölwechsel-Service **5400 1x8 C3**

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Karoserieprüfung

Reparaturempfehlung

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **19.4.2024**

bei km-Stand: **60 918**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

**CARWORX s.r.o.**  
Autoservis provozován:  
Dukelská 4941, 430 01 Chomutov  
TEL: +420 774 497 129  
www.CARWORX.cz

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebe

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **04.2025**

oder

bei (km-Stand): **70 918**

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

**Dokumentation der Karoserieprüfung**

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosierformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer    ○ Beule/Delle    □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

**Service-Nachweis 7**

Ja / Nein, durchgeführt wurde:  Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Karoserieprüfung

Reparaturempfehlung

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **05.04.2024**

bei km-Stand: **05698**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

**IVO SRB**  
Lipová 59, Spořilov 431 01  
Tel: 777 309 608  
IČ: 14853356

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebe

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

**Dokumentation der Karoserieprüfung**

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosierformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer    ○ Beule/Delle    □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

**Seznam prací - objednávka č.: ZL20230284**

Provedená práce

Časová jednotka	Cena za ČJ	Sleva [%]	Cena celkem
čistění brzd	1,00	800,00	800,00
výměna motorového oleje a filtru	1,00	800,00	800,00
výměna předních destiček	1,00	800,00	800,00
celková kontrola	1,00	800,00	800,00
<b>Součet:</b>			<b>3 200,00</b>

Použitý materiál

Katalogové číslo	Materiál	Množství	Cena 1ks	Sleva [%]	Cena celkem
FI OP616/3	Olejevý filtr FILTRON	1,00	264,99		264,99
oil	motorový olej 5w30 c3	4,50	256,00		1 152,00
BRE P85 137	Brzdové destičky Brembo	1,00	2 273,59		2 273,59
<b>Součet:</b>					<b>3 690,58</b>

Drobný materiál

Množství	Cena 1ks	Sleva [%]	Cena celkem
1,00	300,00		300,00
<b>Součet:</b>			<b>300,00</b>

silikon, čistící brzd, keramika na brzdy

**PROTOKOL č. CZ-3536-28-04-0446**

1. VIN (č. karosérie): **WVGZ2ZU1ZFV28107**

2. Registrační značka a symbol státu: **1A2984 (CZ)**

3. Stav počítací újele vzdelálosti (km): **69707**

4. Tisková značka: **VOLKSWAGEN**

5. Kategorie vozidla: **M1**

6. Druh vozidla: **OSOBNÍ AUTOMOBIL**

7. Datum první registrace: **18.07.2014**

8. Číslo ORV (osobní): **UB90-16782**

9. Datum a místo prohlídky: **10.04.2024 Droučkovická 476, 43141 Údlice**

10. Vozidlo z hlediska evidenční kategorie vyhovuje: **Kategorie výlepena.**

6. ZÁVADY ZASTĚNĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad): **0**

VÁŽNÉ (B) (počet závad): **0**

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad): **0**

Poznámky: