# KARTA VOZU

## Základní údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena** | 229 000,00 Kč | | |
| **Skupina** | Osobní | **Stav** | Ojeté |
| **Kategorie vozidla** | | **Značka** | Škoda |
| **Model** | Fabia | **Model - doplňující informace** | 1,2TSI 81kW Monte Carlo... |
| **Karoserie** | Hatchback | **Převodovka** | Manuální |
| **Počet rychlostí** | | **Pohon** | Pohon předních kol |
| **Palivo** | Benzín | **Výkon** | 81 kW |
| **Objem motoru** | 1197 ccm | **Emisní norma** | EURO 6 |
| **Stav tachometru** | 135 844 km | **Rok výroby** | 2016 |
| **Datum první registrace** | 29.02.2016 | **STK** | 07.11.2028 |

## Rozšiřující údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Země původu** | Německo | **Barva** | Červená |
| **Provozní hmotnost** | | **Největší technicky přípustná hmotnost** | |
| **Spotřeba** | | | |
| **Počet míst k sezení** | 5 | **Počet dveří** | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| ☐ **První majitel** | | ☐ **Eko poplatek uhrazen** |
| ☐ **Nehavarované** | ☐ **COC list** | ☐ **Protokol STK** |
| ☒ **Servisní knížka** | | ☐ **Pro zdravotně postižené** |

**Poznámka prodejce**

6 rychlostní převodovka, 81kW!!! Velmi dobrý stav! Bez škrábanců. Interiér pěkný, zachovalý. Protokol o nájezdu km z Německé STK. Výpis Dekra. V ceně vozu bude provedena nová STK. Všechny poplatky spojené s dovozem vozidla jsou zaplaceny. Pro ověření dostupnosti vozu volejte 775111777

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 6x, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Sportovní sedadla, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla**

# KARTA VOZU

## Fotografie



















AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz

















17:51
Dojezd
75 km
135846
0.0 / SET


FM
PASSENGER AIRBAG
A/C
AUX






R 1 3 5
2 4 6


R 1 3 5
2 4 6














KÜS

KÜS-Partner:
U.K.G. GmbH
Akzostraße 49
67722 Winnweiler
Tel. 06302-923858

Anja Spötzl
Kirchgasse 43
67599 Heiligenmoschel

**Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO**

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

**inkl. Teiluntersuchung Abgas** n. **Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Fz.-Ident-Nr.: | TMBEN6NJ3GZ097471 | (4) Laufleist. abgelesen: | 125745 km | ZGM | 1584 |
| (2) Amtl. Kennz.: | D KU AJ 860 | (5) Fz.-Art: | M1AB - Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl. | | |
| (3) Prüfdatum: | 11.07.2025 / 17:26 | Aufbau-Art: | Schräghecklimousine | | |
| (2) Prüfort: | 67722 Winnweiler | Hersteller: | 8004 - SKODA (CZ) | | |
| | Jakobstrasse 49 | Fz.-Typ: | AOC00019 - 5J | | |
| | | Erstzul.: | 02/2016 | letzte HU: | 05/2023 |

| | |
|---|---|
| Berichts-Nr. | X181809701 |
| Expressnr. | 21RetKHE |
| Kennnummer: | G0434001 |
| U-Stelle: | 14444CG |
| Auftrag: | |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

D5.2.3a GM **Radeinstellung - 1. Achse - mangelhaft, einseitige Reifenabnutzung**

Folgende Hinweise sollten vom Fahrzeughalter dringend beachtet werden:

**Radbremse** - 2. Achse demnächst Verschleißgrenze erreicht
**Schalldämpferanlage** - Endschalldämpfer Aussenhaut

Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Siehe §23 StVO und §31 Abs.2 StVZO.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im Juli 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

| Betriebsbremsanlage: | | Kraft [daN] Ref.Wert | Links | Rechts | Funktionsw. | Achsanteil [%] Ist | Min | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Achse | 212 | 188 | 185 | 20.2 | 81.6 | 55.3 | i.O. |
| | 2. Achse | 171 | 125 | 132 | 61.2 | 18.4 | 14.7 | i.O. |
| **Feststellbremsanlage:** | | | **Links** | **Rechts** | | | | |
| Abbremsung: 16 % | 2. Achse | Blockiert | 123 | 130 | | | | |

(7) Ergebnis:
**geringe Mängel (GM)**

HU-Plakette:
**angebracht**
(8) nächste HU:
**Juli 2027**

(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. Henning Gaede


G0434001

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11290-01-00 aufgeführten Anerkennungsumfang.






MONTE-CARLO








AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz


AUTOBAZAR
U STADIONU
www.AUTOZDAR.cz