

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	179 900,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Volkswagen
<b>Model</b>	Touran	<b>Model - doplňující informace</b>	1.4 TSI Highline XENON 7...
<b>Karoserie</b>	MPV	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	103 kW
<b>Objem motoru</b>	1395 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	167 800 km	<b>Rok výroby</b>	
<b>Datum první registrace</b>	29.03.2012	<b>STK</b>	

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Švýcarsko	<b>Barva</b>	Černá metalíza metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	7	<b>Počet dveří</b>	
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
<b>Poznámka prodejce</b>			
<a href="https://cz.cebia.com/?s_coupon=2575898862">https://cz.cebia.com/?s_coupon=2575898862</a>			

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, El. startér, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Tempomat, Upozornění na přijíždějící vozidla při couvání (RCTA), USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Xenony, Zatmavená zadní skla**

---




# KARTA VOZU

## Fotografie









Justificatif d'intervention 3		Une prestation réalisée vers à l'atelier	
Qui est effectué	oui	non	Opérations supplémentaires Remarque
Service Entretien Intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adjuvant*
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF
Service Entretien complet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant (gazole)
Opération spéciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à particules
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OSDP* huile et filtre
Vidange du liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réservoir et conduites de gaz n°1
De l'huile moteur (type de l'huile indiquée sur le bidon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz liquide (filtre en papier)
Date	20 DEC 2019		Filtre à gaz
Kilométrage	94 134		Couleur Haldex - huile
Numéro de la facture	21013203		Courroie multiples
Réparations (conseillées)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à air
Souhait du client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bouteille de produit de coïlage pour pneus
(À noter aussi sur l'ordre)		<input checked="" type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué par		<input checked="" type="checkbox"/>	Courroie crantée
		<input checked="" type="checkbox"/>	Bougies d'allumage
			Service Mobilité Longue Durée (LongLife)

Praticien de service Volkswagen  
AMAG Etoy  
Rte de Buisson 1  
1163 Etoy  
Téléphone 022 02 00 00  
© 2019 Volkswagen

Totomobil  
Mobilitätsversicherung  
Assurance mobilité  
insurance mobility

Cachet du Partenaire Volkswagen

Justificatif d'intervention 3		Une prestation réalisée vers à l'atelier	
Qui est effectué	oui	non	Opérations supplémentaires Remarque
Service Entretien Intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adjuvant*
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF
Service Entretien complet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant (gazole)
Opération spéciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à particules
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OSDP* huile et filtre
Vidange du liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réservoir et conduites de gaz n°1
De l'huile moteur (type de l'huile indiquée sur le bidon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz liquide (filtre en papier)
Date	12.01.2021		Filtre à gaz
Kilométrage	126 501		Couleur Haldex - huile
Numéro de la facture			Courroie multiples
Réparations (conseillées)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à air
Souhait du client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bouteille de produit de coïlage pour pneus
(À noter aussi sur l'ordre)		<input checked="" type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué par		<input checked="" type="checkbox"/>	Courroie crantée
		<input checked="" type="checkbox"/>	Bougies d'allumage
			Service Mobilité Longue Durée (LongLife)

Cachet du Partenaire Volkswagen

Justificatif d'intervention 3		Une prestation réalisée vers à l'atelier	
Qui est effectué	oui	non	Opérations supplémentaires Remarque
Service Entretien Intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adjuvant*
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF
Service Entretien complet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant (gazole)
Opération spéciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à particules
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OSDP* huile et filtre
Vidange du liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réservoir et conduites de gaz n°1
De l'huile moteur (type de l'huile indiquée sur le bidon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz liquide (filtre en papier)
Date	06.01.2022		Filtre à gaz
Kilométrage	119 197		Couleur Haldex - huile
Numéro de la facture			Courroie multiples
Réparations (conseillées)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à air
Souhait du client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bouteille de produit de coïlage pour pneus
(À noter aussi sur l'ordre)		<input checked="" type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué par		<input checked="" type="checkbox"/>	Courroie crantée
		<input checked="" type="checkbox"/>	Bougies d'allumage
			Service Mobilité Longue Durée (LongLife)

Cachet du Partenaire Volkswagen

Justificatif d'intervention 3		Une prestation réalisée vers à l'atelier	
Qui est effectué	oui	non	Opérations supplémentaires Remarque
Service Entretien Intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adjuvant*
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF
Service Entretien complet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant (gazole)
Opération spéciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à particules
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OSDP* huile et filtre
Vidange du liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réservoir et conduites de gaz n°1
De l'huile moteur (type de l'huile indiquée sur le bidon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz liquide (filtre en papier)
Date	04.01.2023		Filtre à gaz
Kilométrage	130 139		Couleur Haldex - huile
Numéro de la facture			Courroie multiples
Réparations (conseillées)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à air
Souhait du client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bouteille de produit de coïlage pour pneus
(À noter aussi sur l'ordre)		<input checked="" type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué par		<input checked="" type="checkbox"/>	Courroie crantée
		<input checked="" type="checkbox"/>	Bougies d'allumage
			Service Mobilité Longue Durée (LongLife)

Cachet du Partenaire Volkswagen

Justificatif d'intervention 3		Une prestation réalisée vers à l'atelier	
Qui est effectué	oui	non	Opérations supplémentaires Remarque
Service Entretien Intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adjuvant*
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF
Service Entretien complet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant (gazole)
Opération spéciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à particules
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OSDP* huile et filtre
Vidange du liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réservoir et conduites de gaz n°1
De l'huile moteur (type de l'huile indiquée sur le bidon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz liquide (filtre en papier)
Date	21.01.2024		Filtre à gaz
Kilométrage	139 022		Couleur Haldex - huile
Numéro de la facture			Courroie multiples
Réparations (conseillées)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à air
Souhait du client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bouteille de produit de coïlage pour pneus
(À noter aussi sur l'ordre)		<input checked="" type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué par		<input checked="" type="checkbox"/>	Courroie crantée
		<input checked="" type="checkbox"/>	Bougies d'allumage
			Service Mobilité Longue Durée (LongLife)

Cachet du Partenaire Volkswagen

Justificatif d'intervention 3		Une prestation réalisée vers à l'atelier	
Qui est effectué	oui	non	Opérations supplémentaires Remarque
Service Entretien Intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adjuvant*
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF
Service Entretien complet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à carburant (gazole)
Opération spéciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à particules
Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OSDP* huile et filtre
Vidange du liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réservoir et conduites de gaz n°1
De l'huile moteur (type de l'huile indiquée sur le bidon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtre à gaz liquide (filtre en papier)
Date	05.02.2025		Filtre à gaz
Kilométrage	150 400		Couleur Haldex - huile
Numéro de la facture			Courroie multiples
Réparations (conseillées)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à air
Souhait du client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bouteille de produit de coïlage pour pneus
(À noter aussi sur l'ordre)		<input checked="" type="checkbox"/>	Cartouche de filtre à poussière et à pollen
Service effectué par		<input checked="" type="checkbox"/>	Courroie crantée
		<input checked="" type="checkbox"/>	Bougies d'allumage
			Service Mobilité Longue Durée (LongLife)

Cachet du Partenaire Volkswagen





