

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	245 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Ford
Model	Focus	Model - doplňující informace	1.6i Ti-VCT Klima Winter...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	1596 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	136 446 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	20.06.2018	STK	13.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Model TREND - 92 KW - 125 PS - do provozu 20.6.2018 - klimatizace - tempomat - výhřev čelního okna + předních sedadel - bluetooth - 2* klíč, AL. kola 16", letní pneu, kompletní sada zimních kol v ceně vozu, servisní knížka, pravidelný servis, poslední záznam 5/2025 při 120 242 km, po výměně náplní + kompletní rozvodové sady 5/2026 při 136 390 km. PERFEKTNÍ STAV !!! V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie











Okresy między przeglądami nadwozia i powłoki lakierniczej
(zob. podział na str. 25)

Przebieg przedprzedażny i historia obsługi

Przebieg przedprzedażny

📅 Data: 15.06.22	📍 Miejsce Dealera: REICHSTEIN & OPITZ GmbH Beulwieser Straße 9 07318 Saalfeld Tel.: 03621 154 50 00
📅 Przejazd: 48015	📄 Numer faktury: 342742
📅 Numer taboru: 342742	📄 Problem: <i>ll</i>
📅 Termin następnego przeglądu: 09124	

Przebieg przedprzedażny

📅 Data: 22.06.21	📍 Miejsce Dealera: REICHSTEIN & OPITZ GmbH Beulwieser Straße 9 07318 Saalfeld
📅 Przejazd: 45891	📄 Numer faktury: 346678
📅 Numer taboru: 346678	📄 Problem: <i>ll</i>
📅 Termin następnego przeglądu: 06122	

Przebieg przedprzedażny i historia obsługi

Przebieg przedprzedażny

📅 Data: 15.06.22	📍 Miejsce Dealera: REICHSTEIN & OPITZ GmbH Beulwieser Straße 9 07318 Saalfeld Tel.: 03621 154 50 00
📅 Przejazd: 66525	📄 Numer faktury: 350376
📅 Numer taboru: 350376	📄 Problem: <i>ll</i>
📅 Termin następnego przeglądu: 06123	

Przebieg przedprzedażny

📅 Data: 15.03.24	📍 Miejsce Dealera: REICHSTEIN & OPITZ GmbH Beulwieser Straße 9 07318 Saalfeld Tel.: 03621 154 50 00
📅 Przejazd: 970934	📄 Numer faktury: 2093024
📅 Numer taboru: 2093024	📄 Problem: <i>ll</i>
📅 Termin następnego przeglądu: 06123	

Przebieg przedprzedażny

📅 Data: 10.05.25	📍 Miejsce Dealera: REICHSTEIN & OPITZ GmbH Beulwieser Straße 9 07318 Saalfeld Tel.: 03621 154 50 00
📅 Przejazd: 428242	📄 Numer faktury: <i>ll</i>
📅 Numer taboru: <i>ll</i>	📄 Problem: <i>ll</i>
📅 Termin następnego przeglądu: 05126	

Ewidencja planowych czynności obsługowych

System hamulcowy

📅 Data: 5/26
 📄 Numer faktury: 736.370
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

System hamulcowy

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

System rozrządu

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

Ewidencja planowych czynności obsługowych

System klimatyzacji

📅 Data: 22.06.21
 📄 Numer faktury: 45891
 📍 Miejsce Dealera: **REICHSTEIN & OPITZ GmbH**
Beulwieser Straße 9
07318 Saalfeld
Tel.: 03621 154 50 00

System klimatyzacji

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

System klimatyzacji

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

Ewidencja planowych czynności obsługowych

System klimatyzacji

📅 Data: 15.06.22
 📄 Numer faktury: 350376
 📍 Miejsce Dealera: **REICHSTEIN & OPITZ GmbH**
Beulwieser Straße 9
07318 Saalfeld
Tel.: 03621 154 50 00

System klimatyzacji

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

System klimatyzacji

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

ochrona poduszka powietrzna

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

📅 Data: 15.06.22
 📄 Numer faktury: 342742
 📍 Miejsce Dealera: **REICHSTEIN & OPITZ GmbH**
Beulwieser Straße 9
07318 Saalfeld
Tel.: 03621 154 50 00

📅 Data: 15.06.22
 📄 Numer faktury: 350376
 📍 Miejsce Dealera: **REICHSTEIN & OPITZ GmbH**
Beulwieser Straße 9
07318 Saalfeld
Tel.: 03621 154 50 00

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

Rejestr przeglądów nadwozia i powłoki lakierniczej

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*

📅 Data: *ll*
 📄 Numer faktury: *ll*
 📍 Miejsce Dealera: *ll*





