KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Suzuki
Model	Grand Vitara	**Model - doplňující informace**	1.6i 78kW 4x4 - T.ZAŘ-4...
Karoserie	SUV	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	4x4
Palivo	Benzín	**Výkon**	78 kW
Objem motoru	1586 ccm	**Emisní norma**	EURO 4
Stav tachometru	155 405 km	**Rok výroby**	2008
Datum první registrace	02.04.2008	**STK**	09.01.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	**Barva**	Zelená metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 445 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 800 kg
Spotřeba	8.33 l		
Počet míst k sezení	4	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Vitara je u majitele. Pro osobní prohlídku prosím volat předem! KOUPENO NOVÉ V ČR! ZÁRUKA NA PŮVOD VOZU! PROHLÍDKA V SERVISU NEBO VAŠÍM MECHANIKEM SAMOZŘEJMOSTÍ! PODROBNÉ INFO V KANCELÁŘI AUTOBAZARU NEBO NA TEL.Č.: 776896089. Nabízíme VÝKUP, PROTIÚČET a KOMISNÍ PRODEJ vozidel všech značek. Pro ohodnocení Vašeho vozidla prosím kontaktujte: David Salivar +420 776 896 089. NABÍDKA NENÍ NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DLE §1732 ZÁKONA č.89/2012Sb.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatická uzávěrka diferenciálu, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Tažné zařízení, Vyhřívaná sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











SUZUKI
GRAND VITARA
AUTOBAZAR NA ŠPICI
www.autonaspici.cz


AUTOBAZAR NA ŠPICI






23
18
PUSH
28
A/C
AUTO
AUTO
OFF
PUSH


FM COUNTRY
ANTI-THEFT
CD
FM/AM


12V
120W


0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
km/h
155406




WUNDER
BAUM
















SUZUKI
GRAND
VITARA
PŘÍRUČKA PRO MAJITELE
SUZUKI
SUZUKI
Servisní knížka
SUZUKI


Údaje o vozidle
Vehicle Details
Záruka na karoserii:
Bodywork Warranty:
Model vozidla:
Vehicle Model:
VIN:
Číslo motoru:
Engine Number:
Barva:
Colour:
Kód barvy:
Colour Code:
Číslo klíče:
Key No.:
Datum uvedení do provozu, nebo první registrace:
Date of First Use or Registation:
Registrační značka:
Licence Plate No.:
Jméno prvního majitele:
1 st Owner Name:
Jméno druhého majitele:
2 nd Owner Name:
Adresa:
Address:
Prodáno pro dealera:
Supplying Dealer:
SUZUKI
MIROSLAV POLÁCH
AUTORIZOWANY DEALER
Tel.: 519 373 555
Podpis
Signature




Záznamy o prohlídkách vozidla a o výměně motorového oleje a olejového filtru

15.000 km/ /12 měsíců*
Miroslav Polach ②
Opravy motorových vozidel
IČ: 10563383 DIČ: CZ6701231306
Tel.: 519 373 555, Fax: 519 370 795
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO SERVISU
km | Datum 3/2009

30.000 km/ 23 940 km; 13.4.2010 /24 měsíců
5w-40
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO SERVISU
SUZUKI
MIROSLAV POLACH
AUTORIZOVANÝ DEALER
Fibichova 25, 690 02 Břeclav
Tel.: 519 373 555
km 38976 | Datum 4/2011

45.000 km/ /36 měsíců
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO SERVISU
km | Datum

60.000 km/ /48 měsíců
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO SERVISU
km



Záznamy o ročních prohlídkách karoserie

[11-12 měsíců po první registraci]

- vozidlo v pořádku ano ☒ ne ☐
- vozidlo opravováno ano ☐ ne ☒
- karoserie po nehodě opravena dle standardu modelu ano ☐ ne ☐


Odpovídajícím symbolem vyznačte na nákresu zjištěné závady

+ proseknutí kamenem	☆ promáčknutí/boule
# poškrábání	■ poškození karoserie
※ poškození laku	▼ poškození sváru

(Nákres je použitelný pro všechny modely série.)

RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO SERVISU
Miroslav Polach ②
Opravy motorových vozidel
Fibichova 25, 690 02 Břeclav
IČ: 10563383 DIČ: CZ6701231306
Tel.: 519 373 555, Fax: 519 370 795
Datum: 3/2009

- 15 -



Záznamy o ročních prohlídkách karoserie

[23-24 měsíců po první registraci]

- vozidlo v pořádku ano ☒ ne ☐
- vozidlo opravováno ano ☐ ne ☒
- karoserie po nehodě opravena dle standardu modelu ano ☐ ne ☐

Odpovídajícím symbolem vyznačte na nákresu zjištěné závady

+ proseknutí kamenem	☆ promáčknutí/boule
# poškrábání	■ poškození karoserie
※ poškození laku	▼ poškození sváru

(Nákres je použitelný pro všechny modely série.)

RAZÍTKO AUTORIZOVANÉHO SERVISU
SUZUKI
MIROSLAV POLACH
AUTORIZOVANÝ DEALER
Fibichova 25, 690 02 Břeclav
Tel.: 519 373 555
Datum: 13.7.2010

- 16 -

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz