

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	104 800,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Volkswagen
<b>Model</b>	Golf	<b>Model - doplňující informace</b>	1,6 TDI 77 KW 2. MAJ STK
<b>Karoserie</b>	Kombi	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Nafta	<b>Výkon</b>	77 kW
<b>Objem motoru</b>	1896 ccm	<b>Emisní norma</b>	EURO 5
<b>Stav tachometru</b>	249 837 km	<b>Rok výroby</b>	2012
<b>Datum první registrace</b>	26.07.2012	<b>STK</b>	27.04.2028

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Německo	<b>Barva</b>	Bílá
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

DRUHÝ MAJITEL, DVA KLÍČE, SLUŠNÁ VÁBAVA, DVOJITÉ DNO KUFRU, ÚSPORNÝ MOTOR, SERVISNÍ KNIHA, NOVÝ MOTOROVÝ OLEJ, SLUŠNÉ BRZDY, PŘI 207 TKM V ROCE 2021 MĚNĚNY ROZVODY MOTORU, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 4/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM VOZU, PŘEPIS A SPZ 800KČ.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 4x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie















### Fahrzeugdatenträger

1 VIN: WVWZZZ1KZCM707188  
 N.I.V. VARIANT 1,6 TL 77 FTDI00F  
 Type A 150DK  
 Eng. code/trans. code CAY C LHM  
 Code moteur/boite vit. LB9A BB 3964  
 N° peint./interior

2 Options: K0A CH1 G0C HH7 J1D K0D 4UF D38 U5A  
 1ZM V0A D02 1AT 162 1HG 2J6 5W4  
 7K9 2U4 55L 0HM 4X3 7HG 3L3 ST2 0C1 5V8 4A3 886  
 L07 G67 8AY 00A 1H3 3FA 4K3 4R4 8Y1 8ZH KH6

3

4

### Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service   ATF

in Verband   Desaktiviert

Intervall-Service   Desaktiviert

in Verband   DSG® Öl und Filter

Inspektion-Service   Halbes-Kuppelung Öl

Bremsflüssigkeitswechsel   Kollippenriemen

LongLife Motorventil   Luftfilterersatz

Datum: 21.05.2013  
 km-Stand: 14365  
 Rechnungsnr.: 533402

Referentflasche

Staub- und Pollerfilterersatz

Zahnriemen

Zündkerzen

Reparaturempfehlung

Kundenwunsch

Dieses bitte auch auf dem Auftrag vermerken!

Service durchgeführt von: **AVG ROSIER GmbH & Co. KG**  
 Volkswagen Partner  
 Fränkendorfer Straße 144  
 58776 Menden  
 Telefon (02373) 171 00  
 Telefax (02373) 171 08  
 www.menden@rosier.de  
 Telefaxnummer 124 32191

LongLife Mobilitätsgarantie bis Datum: oder km-Stand: **124/32191**

Stempel des Volkswagen Partners

### Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service   ATF

in Verband   Desaktiviert

Intervall-Service   Desaktiviert

in Verband   DSG® Öl und Filter

Inspektion-Service   Halbes-Kuppelung Öl

Bremsflüssigkeitswechsel   Kollippenriemen

LongLife Motorventil   Luftfilterersatz

Datum: 21.05.13  
 km-Stand: 56579  
 Rechnungsnr.:

Referentflasche

Staub- und Pollerfilterersatz

Zahnriemen

Zündkerzen

Reparaturempfehlung

Kundenwunsch

Dieses bitte auch auf dem Auftrag vermerken!

Service durchgeführt von: **AVG ROSIER GmbH & Co. KG**  
 Volkswagen Partner  
 Fränkendorfer Straße 144  
 58776 Menden  
 Telefon (02373) 171 00  
 Telefax (02373) 171 08  
 www.menden@rosier.de  
 Telefaxnummer 124 32191

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

### Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service   ATF

in Verband   Desaktiviert

Intervall-Service   Desaktiviert

in Verband   DSG® Öl und Filter

Inspektion-Service   Halbes-Kuppelung Öl

Bremsflüssigkeitswechsel   Kollippenriemen

LongLife Motorventil   Luftfilterersatz

Datum: 15.02.13  
 km-Stand: 85425  
 Rechnungsnr.:

Referentflasche

Staub- und Pollerfilterersatz

Zahnriemen

Zündkerzen

Reparaturempfehlung

Kundenwunsch

Dieses bitte auch auf dem Auftrag vermerken!

Service durchgeführt von: **AVG ROSIER GmbH & Co. KG**  
 Volkswagen Partner  
 Fränkendorfer Straße 144  
 58776 Menden  
 Telefon (02373) 171 00  
 Telefax (02373) 171 08  
 www.menden@rosier.de  
 Telefaxnummer 124 32191

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

### Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service   ATF

in Verband   Desaktiviert

Intervall-Service   Desaktiviert

in Verband   DSG® Öl und Filter

Inspektion-Service   Halbes-Kuppelung Öl

Bremsflüssigkeitswechsel   Kollippenriemen

LongLife Motorventil   Luftfilterersatz

Datum: 30.10.13  
 km-Stand: 18738  
 Rechnungsnr.: 665741

Referentflasche

Staub- und Pollerfilterersatz

Zahnriemen

Zündkerzen

Reparaturempfehlung

Kundenwunsch

Dieses bitte auch auf dem Auftrag vermerken!

Service durchgeführt von: **AVG ROSIER GmbH & Co. KG**  
 Volkswagen Partner  
 Fränkendorfer Straße 144  
 58776 Menden  
 Telefon (02373) 171 00  
 Telefax (02373) 171 08  
 www.menden@rosier.de  
 Telefaxnummer 124 32191

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

### Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service   ATF

in Verband   Desaktiviert

Intervall-Service   Desaktiviert

in Verband   DSG® Öl und Filter

Inspektion-Service   Halbes-Kuppelung Öl

Bremsflüssigkeitswechsel   Kollippenriemen

LongLife Motorventil   Luftfilterersatz

Datum: 11. JULI 2010  
 km-Stand: 10562  
 Rechnungsnr.:

Referentflasche

Staub- und Pollerfilterersatz

Zahnriemen

Zündkerzen

Reparaturempfehlung

Kundenwunsch

Dieses bitte auch auf dem Auftrag vermerken!

Service durchgeführt von: **AVG ROSIER GmbH & Co. KG**  
 Volkswagen Partner  
 Fränkendorfer Straße 144  
 58776 Menden  
 Telefon (02373) 171 00  
 Telefax (02373) 171 08  
 www.menden@rosier.de  
 Telefaxnummer 124 32191

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Ergebnisse

Zusatzumlänge

Monat: \_\_\_\_\_

Jahr: \_\_\_\_\_ km

oder bei: \_\_\_\_\_ km

(\*) je nachdem, was zuerst eintrifft

Bremsflüssigkeitswechsel

Monat: \_\_\_\_\_

Jahr: \_\_\_\_\_

Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren (betroffene den Austausch eines Teils der LongLife Service auf den zähl-)

Stampel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 6	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Durchführung wurde:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dieselfahrerfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Verbund	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dieselpartikelfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service inkl. Motorwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSP® Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
in Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbes Kupplung Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kellipompen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltersatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motor verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifenflüssige	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 25.02.20			Staub- und Polierflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
km-Stand: 116336			Zahnräder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 669249			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturführung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)					
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarantie:		
AVG ROSER GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Fronenbergstraße 144 58706 Mendchen Tel: +49 21 73 11 02 Fax: +49 21 73 11 08 www.volkswagen.de Stampel des Volkswagen Partners		AVG ROSER GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Fronenbergstraße 144 58706 Mendchen Tel: +49 21 73 11 02 Fax: +49 21 73 11 08 www.volkswagen.de Stampel des Volkswagen Partners			

Service-Ergebnisse

Zusatzumlänge

Monat: \_\_\_\_\_

Jahr: \_\_\_\_\_ km

oder bei: \_\_\_\_\_ km

(\*) je nachdem, was zuerst eintrifft

Bremsflüssigkeitswechsel

Monat: \_\_\_\_\_

Jahr: \_\_\_\_\_

Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren (betroffene den Austausch eines Teils der LongLife Service auf den zähl-)

Stampel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Durchführung wurde:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dieselfahrerfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
in Verbund	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dieselpartikelfilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service inkl. Motorwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSP® Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
in Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbes Kupplung Öl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kellipompen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltersatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motor verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifenflüssige	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 05.10.2021			Staub- und Polierflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km-Stand: 207185			Zahnräder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 2187			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturführung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)					
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarantie:		
AVG ROSER GmbH Fronenbergstraße 144 58706 Mendchen		AVG ROSER GmbH Fronenbergstraße 144 58706 Mendchen			