

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	Variant Comfortline 1.6...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	137 826 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	19.03.2010	STK	15.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, servisní knížka, pravidelně servisováno, servisní knížka, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, Garance najetých KM i původu vozidla

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Mlhovky, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Start/Stop systém, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče


KARTA VOZU

Fotografie









Haft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 4

Überprüft wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service ATF

Intervall-Service EP8-Nr. Q41 EP8-Nr. Q41 (Q42) EP8-Nr. Q41 (Q42)

Inspektions-Service EP8-Nr. Q41 (Q42) EP8-Nr. Q41 (Q42)

Benutzungswechsel EP8-Nr. Q41 (Q42) EP8-Nr. Q41 (Q42)

Langzeit-Motortest EP8-Nr. Q41 (Q42) EP8-Nr. Q41 (Q42)

Datum: 28.03.2018

km Stand: 81.471

Bestimmungsnummer: 219/720

Reparaturempfehlung Zahnriemen Zahnriemen Spannrolle Zahnriemen

Service durchgef. 219/720

Ihre nächsten Service-Eingänge

Ölwechsel-Service Zusammenfange Monat: _____ Jahr: _____

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige Monat: _____ Jahr: _____

Inspektions-Service Monat: _____ Jahr: _____

Benutzungswechsel Monat: _____ Jahr: _____

22 Der Volkswagen Service

Haft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 4

Überprüft wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service ATF

Intervall-Service EP8-Nr. Q41 EP8-Nr. Q41 (Q42)

Inspektions-Service EP8-Nr. Q41 (Q42) EP8-Nr. Q41 (Q42)

Benutzungswechsel EP8-Nr. Q41 (Q42) EP8-Nr. Q41 (Q42)

Langzeit-Motortest EP8-Nr. Q41 (Q42) EP8-Nr. Q41 (Q42)

Datum: 15.03.22

km Stand: 110.830

Bestimmungsnummer: 219/720

Reparaturempfehlung Zahnriemen Zahnriemen Spannrolle Zahnriemen

Service durchgef. 219/720

Ihre nächsten Service-Eingänge

Ölwechsel-Service Zusammenfange Monat: _____ Jahr: _____

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige Monat: _____ Jahr: _____

Inspektions-Service Monat: _____ Jahr: _____

Benutzungswechsel Monat: _____ Jahr: _____

24 Der Volkswagen Service