

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	116 900,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Škoda
<b>Model</b>	Fabia	<b>Model - doplňující informace</b>	KOMBI 1.4 16V
<b>Karoserie</b>	Kombi	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	63 kW
<b>Objem motoru</b>	1390 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	160 763 km	<b>Rok výroby</b>	2009
<b>Datum první registrace</b>	19.08.2009	<b>STK</b>	06.05.2028

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Německo	<b>Barva</b>	Modrá
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

1. Majitel, Servisní knížka, NOVÉ ROZVODY+OLEJ,FILTR. 4X ZIMNÍ PNEU V CENĚ VOZU!

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU






## Fotografie











**Service-Nachweis** 21

Datum: 08.06 km-Stand: 85722

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschichtwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	<p><b>Jura - Automobile - GmbH</b>          Schloßstraße 28          93186 Pettendorf          Tel. 0 94 09 - 86 94 45          Fax 0 94 09 - 86 94 46</p> <p>Stempel Skoda Servicepartner</p>	
Zusätzlich			Nächster Inspektions-Service:	km-Stand:	Datum:
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

**Service-Nachweis** 23

Datum: 06.08.18 km-Stand: 104.721

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschichtwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	<p><b>Jura - Automobile GmbH</b>          VW Zulassung          VW Zulassung          VW Zulassung          Schloßstr. 28, 93186 Pettendorf          Tel. 09409 / 86 94 45, Fax 86 94 46          www.jura-automobile.de</p> <p>Stempel Skoda Servicepartner</p>	
Zusätzlich			Nächster Inspektions-Service:	km-Stand:	Datum:
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

**Service-Nachweis** 25

Datum: 03.08.2020 km-Stand: 121541

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschichtwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	<p><b>Jura - Automobile - GmbH</b>          Schloßstraße 28          93186 Pettendorf          Tel. 0 94 09 - 86 94 45          Fax 0 94 09 - 86 94 46</p> <p>Stempel Skoda Servicepartner</p>	
Zusätzlich			Nächster Inspektions-Service:	km-Stand:	Datum:
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

**Service-Nachweis**

Datum: 1.8.22 km-Stand: 134.692

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschichtwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Service durchgeführt:	<p><b>Jura - Automobile - GmbH</b>          Schloßstraße 28          93186 Pettendorf          Tel. 0 94 09 - 86 94 45          Fax 0 94 09 - 86 94 46</p> <p>Stempel Skoda Servicepartner</p>	
Zusätzlich			Nächster Inspektions-Service:	km-Stand:	Datum:
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

<sup>1)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

**JURA Autom**  
Ihr spezialisierter Fachbetrieb für AUDI, VW, SEAT

JURA Automobile GmbH - Schloßstraße 28 - 93186 Pettendorf

Frau **Stilla Heimerl**  
Lindenstraße 2a  
93138 Lappersdorf

Rechnung Nr. 252063

Kfz-Kennzeichen: R VM 11  
Kfz-Typ: SKODA FABIA  
Fahrzeletr.: TMBGG65A2A353017  
Erstzulassung: 19.08.2009  
km-Stand: 162380

Kunde: Ully Kuntz  
Telefon: 0941-38139607  
Kundenberater: Fabienne Weikamp  
Belegdatum: 12.05.2025  
Leistungsdatum: 12.05.2025

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Preis €	USL R(%)	Gesamt €
AW ROZVODY	Zahnriemen Motorsteuerung mit Wasserpumpe erneuert	2,7	82,90 V		223,83
AW	Schraubenfeder rechts erneuern (Vorderachse)	1,3	82,90 V		107,77
K880154C	Masserpumpe+Zahnriemenatz	1 Stck	236,34 V		236,34
G12	Rührer Frostschutz G12/G40	3 Ltr	8,78 V		26,34
1004120019/S	Federbeinlager	1 Stck	26,78 V		26,78
4085707	Fahrwerksfeder	1 Stck	62,28 V		62,28

Wir wünschen allzeit gute Fahrt!

**JURA Autom**  
Ihr spezialisierter Fachbetrieb für AUDI, VW, SEAT

JURA Automobile GmbH - Schloßstraße 28 - 93186 Pettendorf

Frau **Stilla Heimerl**  
Lindenstraße 2a  
93138 Lappersdorf

Rechnung Nr. 103644

Kfz-Kennzeichen: R VM 11  
Kfz-Typ: SKODA FABIA  
Fahrzeletr.: TMBGG65A2A353017  
Erstzulassung: 19.08.2009  
km-Stand: 162380

Kundennummer: 13928  
Telefon: 0941-38139607  
Kundenberater: Fabienne Weikamp  
Belegdatum: 28.08.2024  
Leistungsdatum: 28.08.2024

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Preis €	USL R(%)	Gesamt €
TN	Vorführung zur Hauptuntersuchung				
-AW	Durchsicht zur Hauptuntersuchung	0,3			V
-008	Hauptuntersuchung gem. §29 TiVW Nord	1	96,00 €		96,00
-AW	Vorführung zur Abgasuntersuchung (AD)	1	45,37 V		45,37

**Auto Niebler e. K.**  
Skoda Vertragshändler



Auto Niebler - Leonberger Str 16 - 93142 Marktitz-Haibhof

Frau  
Stilla Heimerl  
Lindenstr. 2a  
93138 Lappersdorf

**Fahrzeugrechnung**

Rechnungs-Nr. : 601410  
Auftragsnr. : 23199  
Annahmetag : 13.08.2009  
Rechn. Datum : 13.08.2009  
Telefon :  
Kundennr. : 030061

Seite 1 von 1

Fzg-Bez. : FABIA COMBI II Ambiente 63 kW 1.4 5-Gang Typ/Modell : 5452G4 Erstzul. :  
Fgstr-Nr. : TMBG065JZA3053017 Kennzeichen : falgig HU  
Farbe : Dynamio-Blau KM-Stand : 0

Code	Bezeichnung	Preis	Menge	Nachlass	Betrag	Mwst.	Org Teil
S452G4	Fabia Combi 1.4 Ambiente, 63 kW	12.957,98 €	1,00		12.957,98 €	1	
BD6D	Dynamic-Blau	0,00 €	1,00		0,00 €	1	
ID2	Anhängekupplung abnehmbar	378,15 €	1,00		378,15 €	1	
	<i>Handlungskosten</i>	0,00 €	1,00		0,00 €	1	
PW1	Nebelscheinwerfer	168,07 €	1,00		168,07 €	1	
7X1	Parkensensoren hinten	218,49 €	1,00		218,49 €	1	
	<i>Handlungskosten</i>	50,42 €	1,00		50,42 €	1	
UEB	Reifendrucküberwachung	462,18 €	1,00		462,18 €	1	
	<i>Handlungskosten</i>	462,18 €	1,00		462,18 €	1	
	-Bye-Bye-Bonus	-420,16 €	1,00		-420,16 €	1	
	-Sondernachlass	-705,88 €	1,00		-705,88 €	1	

**TÜVNORD**

TUV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
Überwachungsorganisation  
Region Bayern  
Am TÜV 1, 30519 Hannover

(9) Prüflort : Jura - Automobile - GmbH  
Schoofstr. 28  
93185 Pettendorf  
Halter : Stilla Heimerl  
Lindenstraße 2a  
93138 Lappersdorf

Bericht Nr. : D-10555991779001  
Prüfziffer IKFZ : uwjxWm0L  
(1) Fz-ident.-Nr. : TMBG065JZA3053017  
(2) Amtl. Kennz. : D R VM11  
(3) Ort, Datum : Pettendorf, 26.08.2024  
(4) km-Stand : 148298  
(5) Fz-Art : Fz z Pers.bef.b. 8 Spl  
M1  
Kombimotoren AC  
(7) Ergebnis : **Ohne erkennbare Mängel**  
(8) Nächste HU : **August 2026**  
HU-Plakette : **ja**  
Fz-Hersteller : SKODA (CZ) B004  
Fz-Typ : SJ AF Z00018  
Erstzulassung : 19.08.2009  
ADM / ZAL [kg] : 1590  
Letzte HU : 08.2022  
Auftrags-Nr./Intern : 26.08.2024, 11:42 Uhr  
Erde der HU :

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten **Abgasuntersuchung**  
Kontrollnummer **BY-6-08-0986-63** durchgeführt am **26.08.2024**  
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Helmut Pawlik

**Messwerte**

Achse	Funktionswerte		Mess- und Funktionswerte der Bremse				Anteil (%)	
	Sensord.	Belastung	Links	Rechts	1 Min	3 Min	1st	Min
1	39,7	84	242	230	472	277	77	52,5
2	63,9	177	152	146	298	195	23	17,9
			Feststellbremse		141	129		

Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht  
Abbremsung FBA (%): 17 Berechnungsmasse in kg: 1590

Berechnung (EUR)

Untersuchungsentgelt Netto

80,67  
15,33