

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 TSi AMBIENTE
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	154 962 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	04.07.2011	STK	15.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Servisní knížka, PO SERVISU -OLEJ + FILTR.4x ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač



KARTA VOZU

Fotografie









18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 27.02.2015 km-Stand: 46.347

Durchgeführt wurde: ja nein ja nein

Motorölwechsel Wechsel der Lambda-Sonde

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Stempel Skoda Servicepartner

AUTO GEITNER GbR
An der Muschel 2
92367 Pilsach
Telefon: 091 81 144 05 00
Telefax: 091 81 146 65 87

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 19, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 30.05.2016 km-Stand: 61.786

Durchgeführt wurde: ja nein ja nein

Motorölwechsel Wechsel der Lambda-Sonde

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Stempel Skoda Servicepartner

auto reparatur
Auto Geitner GbR
92367 Pilsach - Tel. 0 91 81 - 44 05 00

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 1000 Datum: 17.06.16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

22 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 23.02.18 km-Stand: 76.507

Durchgeführt wurde: ja nein ja nein

Motorölwechsel Wechsel der Lambda-Sonde

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Stempel Skoda Servicepartner

Viertel Motoren GmbH
Sigmundstr. 154, 90431 Nürnberg
Telefon 0911/32643-0
www.viertel-motoren.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

24 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 13.01.20 km-Stand: 93.880

Durchgeführt wurde: ja nein ja nein

Motorölwechsel Wechsel der Lambda-Sonde

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Stempel Skoda Servicepartner

Viertel Motoren GmbH
Sigmundstr. 154, 90431 Nürnberg
Telefon 0911/32643-0
www.viertel-motoren.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

26 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 02.01.22 km-Stand: 108.968

Durchgeführt wurde: ja nein ja nein

Motorölwechsel Wechsel der Lambda-Sonde

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Stempel Skoda Servicepartner

Viertel Motoren GmbH
Sigmundstr. 154, 90431 Nürnberg
Telefon 0911/32643-0
www.viertel-motoren.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

28 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 25.01.23 km-Stand: 119.957

Durchgeführt wurde: ja nein ja nein

Motorölwechsel Wechsel der Lambda-Sonde

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Stempel Skoda Servicepartner

Viertel Motoren GmbH
Sigmundstr. 154, 90431 Nürnberg
Telefon 0911/32643-0
www.viertel-motoren.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 29, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

30 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 19.03.24 km-Stand: 133.199

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel ja nein ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden ja nein

Inspektions-Service ja nein Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen ja nein

Bremsschüsseln prüfen ja nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsetzwechsel ja nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 160.000 Datum: 19.03.24

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Stempel Skoda Servicepartner

Viertel Motoren GmbH
Sigmundstr. 154, 90431 Nürnberg
Telefon 091132643-0
www.viertel-motoren.de

Stempel Skoda Servicepartner

Basistexten Sie die Unversehrtheit des Karosserie- bzw. Vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 31 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

4 Leuchteinstellung + Bremsverschleiß VA bei 134000km - Bremsmittel hinten neu - Kupferschläuche vorne neu

32 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 17.6.24 km-Stand: 136.012

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel ja nein ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden ja nein

Inspektions-Service ja nein Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen ja nein

Bremsschüsseln prüfen ja nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsetzwechsel ja nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 160.000 Datum: 17.6.24

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Stempel Skoda Servicepartner

AUTO GETNER GmbH
An der Mischel 2
92367 Pilsach
Tel. 09181445500 - Fax 465637

Stempel Skoda Servicepartner

Basistexten Sie die Unversehrtheit des Karosserie- bzw. Vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 33 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

34 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 21.08.25 km-Stand: 149.054

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel ja nein ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden ja nein

Inspektions-Service ja nein Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen ja nein

Bremsschüsseln prüfen ja nein

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsetzwechsel ja nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 170.000 Datum: 21.08.25

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Stempel Skoda Servicepartner

Viertel Motoren GmbH
Sigmundstr. 154, 90431 Nürnberg
Telefon 091132643-0
www.viertel-motoren.de

Stempel Skoda Servicepartner

Basistexten Sie die Unversehrtheit des Karosserie- bzw. Vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 35 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Datum 20.09.2024 11:28:02

BIV am Standort, BIV am Standort: Auto Getner GmbH
An der Mischel 2, 92367 Pilsach
Tel: 09181445500 / Fax: 09181466567

AGP Service
An der Mischel 2, 92367 Pilsach

Meßprogramm: G-Kat mit OBD (Leitfaden 6) Kraftstoffart: Benzin
Fahrzeug: SKODA (CZ) 1Z Emission class: S8AD
Amtliches Kennzeichen: NM DN 65 Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1: S8AD
Fahrzeug-Ident-Nummer: TMBHJ6174C2009745 Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1: 8004
AGP Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2: 04.07.2011

Kilometerstand: 138697

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD				011101100101	ok
Prüfberücksichtigt				000000000000	ok Alle Systemtests durchgeführt
Gesetzt					ok
Fahlerspeicher					ok
Regelrundenprüfung					ok
Sprungsunde					ok
Drehzahl	V	0.3 #	800		#
1/min		600	800		
MI-Status					ok
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor				Ans #	ok
aus				Aus	ok
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an				Aus #	ok
aus				Aus	ok
Ansteuerung MIL					ok
Konditionierung				96.0	ok
Motortemp.	°C		80		
Konditionierung Katalysator	s		120	1	
Drehzahl	1/min		2500		ok

TÜV SÜD Auto Service GmbH
St. Annas-Str. 1
92318 Neumarkt
Telefon +49 91 81 4869 0

Prüfbericht-Nr.: ODENET0JVDD13501
FZ-Prüfz.: IngBStCh

Reg. Code: 2010

Verfahren nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

SILKE MARIA KUNDEN
NIBELUNGENSTR. 16
92318 Neumarkt Lu.OPf.

(1) Fz-Id-Nr.: TMBHJ6124C2009745
(2) Antr. Kennz.: NM DN65 (D)
(3) Anmeldebest.: 2009-2014-CO (Zur)
Prüfpl.: Pilsach

(4) Km-Stand: 138697
(5) Klasse: Fz z Perm bel. 8 Spl
Antrieb: 4WD
Hersteller: SKODA (CZ)
Typ: 1Z
Ver./Ver./Ausf.: ACCAXX01 / NFMMMAJ0050
Antriebsart: Benzin
Emissionschl.: EURO 6 A (PVC) M, N1 I
ZGM: 1500 kg
Lizenz-HU: 09-2022 FSD.HU.Mangel: 4263192018
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1
2080041

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel (8) Nächste HU: September 2026 Prüfpaket: zugestellt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugestellt. Das Fahrzeug ist im September 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen. Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Gerner (TÜV SÜD Auto Service GmbH)
Untersuchung des Abgasverhaltens am 20.09.2024 durch anerkannte Fz-Werkstatt, Kontrollnummer: BY-08-1017-63

Messwerte:
Bremsleistung (Werte in daN) links rechts