

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2TSi SCOUT,vyhř.sed....
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	72 700 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	15.11.2011	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Běžová
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 571 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, LED světlometry plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla




KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweise 17

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.




Abb. 2 Karosserie

Mängel festgestellt ja nein

Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:

Kontrolle durchgeführt von:  Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Autohaus Osterwiesack
Littenbinder Str. 1 • 38835 Osterwiesack
TM: 03 94 21 74 0 (Skoda Servicepartner) | 6 1 4 4 0
Skoda-Servicepartner - Hdt.-Nr. 8400960

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweise 18

Service-Nachweis

Datum: 11.11.15 km-Stand: 17360

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel *Perle*

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *nach*

Datum: *11.11.15*

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 19, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise 19

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.





Abb. 3 Karosserie

Mängel festgestellt ja nein

Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:

Kontrolle durchgeführt von:  Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Landboden Osterwiesack
Agrodienste GmbH & Co. Gewerbe KG
SCANIA-Service
Anerkante AU und SP Werkstatt

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweise 20

Service-Nachweis

Datum: 12.12.2016 km-Stand: 17.060

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel *Perle*

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *A. Anzeiger*

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise 22

Service-Nachweis

Datum: 26.10.2017 km-Stand: 20.299

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *A. Anzeiger*

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise 24

Service-Nachweis

Datum: 9.11.18 km-Stand: 22985

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service Service durchgeführt:

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *17000*

Datum: *Anzeiger*

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

