

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	1.4 TSI Serviska
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	103 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	147 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	01.06.2010	STK	28.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Velmi dobrý stav vozidla , servisní kniha , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.


KARTA VOZU

Výbava




ABS, Airbag 10x , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 4			
Dienstleistung	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF
Intervall-Service (je 10.000 km)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ESG*, Öl und Filter
Inspektions-Service (je 10.000 km)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Engpassbühler und -leistungen
Reparatur-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haken-Richtung Öl
Reinigungs-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter
LongLife-Motöl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfilterersatz
Reifen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendruckwarnen
km-Stand	09.08.2024	<input type="checkbox"/>	Reifenfüllflache
Rechnungsnummer	A38892	<input type="checkbox"/>	Stahl- und Polierfilterersatz
Reparaturgebühr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnrinnen
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zündkerzen

Service-durchgeführt von: **Autoservice Maul**
 Dorfstraße 41, 01482 Mücheln OT Steinbach
 Telefon 03 52 43 - 3 62 00
 Service des Volkswagen Partners

LongLife-Mobilitätsgarantie

Ihre nächsten Service-Ereignisse			
Ölwechsel-Service	Zustandslage	Monat	Jahr*
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige			
oder bei _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)			
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>		
oder bei _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)			
Reparatur-Service	<input type="checkbox"/>		
oder bei _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)			

20230119VW02

Der Volkswagen Service 24 | 25

