

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	89 900,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Škoda
<b>Model</b>	Octavia	<b>Model - doplňující informace</b>	2.0TDI 103kW *2.Maj...
<b>Karoserie</b>	Kombi	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Nafta	<b>Výkon</b>	103 kW
<b>Objem motoru</b>	1968 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	269 263 km	<b>Rok výroby</b>	2009
<b>Datum první registrace</b>	12.08.2009	<b>STK</b>	09.07.2027

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Česká republika	<b>Barva</b>	Modrá
<b>Provozní hmotnost</b>	1 425 kg	<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	2 010 kg
<b>Spotřeba</b>	5.33 l		
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input type="checkbox"/> První majitel <input type="checkbox"/> Nehavarané <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen <input type="checkbox"/> Protokol STK <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

+++PLATBA KARTOU, PŘEVODEM, V HOTOVOSTI NEBO VYŘÍZENÍ ÚVĚRU PŘÍMO U NÁS V AUTOBAZARU+++PŮVOD ČR PO 2.MAJITELI+++SERVISNÍ KNIHA+++VYHŘÍVANÁ SEDADLA+++PANORAMATICKÁ STŘECHA+++PARKOVACÍ SENZORY+++DVOUZÓNOVÁ KLIMATIZACE+++

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Xenony, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie







**20 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 16. 2. 2013 Stav km: 52 690

Provedeno: ano ne   Prohlídku provedl: **ADIV, spol. s r.o.** Záruka mobility<sup>1)</sup>

Použití motorového oleje pro servisní intervaly OGI

Prohlídka provedla: **ADIV, spol. s r.o.** **Opava** **A037782 SkodaService®** **A037782 SkodaService®**

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie<sup>2)</sup>

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kládky ozubeného řemene

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 52 690 Datum: 2/2013

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prostaněte.  
2) Pokud je nepovolená antikorozní ochrana karoserie, resp. příslušné základy zaznamenejte – strana 21, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

**26 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 24. 3. 2013 Stav km: 143 000

Provedeno: ano ne   Prohlídku provedl: **TSM CORAMA S.R.O.** Záruka mobility<sup>1)</sup>

Použití motorového oleje pro servisní intervaly OGI

Prohlídka provedla: **TSM CORAMA S.R.O.** **Ul. Timavay 171/10, 738 01 Mířín** **ICO: 48 972 483** **DIC: 200381738**

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie<sup>2)</sup>

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kládky ozubeného řemene

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 143 000 km Datum:

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prostaněte.  
2) Pokud je nepovolená antikorozní ochrana karoserie, resp. příslušné základy zaznamenejte – strana 21, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

**24 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 19. 11. 2012 Stav km: 712 000 km

Provedeno: ano ne   Prohlídku provedl: **GORUS Antonín** Záruka mobility<sup>1)</sup>

Použití motorového oleje pro servisní intervaly OGI

Prohlídka provedla: **GORUS Antonín** **Mlýnská 2, 747 05 OPAVA, IČO: 1847 5981**

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie<sup>2)</sup>

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kládky ozubeného řemene

Přísti servisní prohlídka: Stav km: *dle ukazatele* Datum:

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prostaněte.  
2) Pokud je nepovolená antikorozní ochrana karoserie, resp. příslušné základy zaznamenejte – strana 21, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

**22 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 20. 2. 2013 Stav km: 87 700 km

Provedeno: ano ne   Prohlídku provedl: **GORUS Antonín** Záruka mobility<sup>1)</sup>

Použití motorového oleje pro servisní intervaly OGI

Prohlídka provedla: **GORUS Antonín** **Mlýnská 2, 747 05 OPAVA, IČO: 1847 5981**

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie<sup>2)</sup>

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kládky ozubeného řemene

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 700 700 km Datum: 2/2013

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prostaněte.  
2) Pokud je nepovolená antikorozní ochrana karoserie, resp. příslušné základy zaznamenejte – strana 21, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

**28 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 17. 8. 2015 Stav km: 775 200 km

Provedeno: ano ne   Prohlídku provedl: **GORUS Antonín** Záruka mobility<sup>1)</sup>

Použití motorového oleje pro servisní intervaly OGI

Prohlídka provedla: **GORUS Antonín** **Mlýnská 2, 747 05 OPAVA, IČO: 1847 5981**

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie<sup>2)</sup>

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kládky ozubeného řemene

Přísti servisní prohlídka: Stav km: *dle ukazatele* Datum:

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prostaněte.  
2) Pokud je nepovolená antikorozní ochrana karoserie, resp. příslušné základy zaznamenejte – strana 21, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

**30 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 8. 6. 2015 Stav km: 205 360 km

Provedeno: ano ne   Prohlídku provedl: **GORUS Antonín** Záruka mobility<sup>1)</sup>

Použití motorového oleje pro servisní intervaly OGI

Prohlídka provedla: **GORUS Antonín** **Mlýnská 2, 747 05 OPAVA, IČO: 1847 5981**

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie<sup>2)</sup>

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kládky ozubeného řemene

Přísti servisní prohlídka: Stav km: 205 360 km Datum: 6/2015

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prostaněte.  
2) Pokud je nepovolená antikorozní ochrana karoserie, resp. příslušné základy zaznamenejte – strana 21, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

*Výměna Dredových ložisek + bread. olejek protivní hospoda pro Brembo*

32 Servisní doklady

### Servisní doklad

Datum: 22.7.2019 Stav km: 221 676

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje  Prohlídka provedl:  Záruka mobility<sup>1)</sup>

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie<sup>2)</sup>

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací klady ozubeného řemene

**AUTOOPRAVNA**  
JIŘÍ RŮČKA  
790 70 JAVORNÍK, Dražstevní 438  
mob. 602 585 187, DIC C380112151

Razítko servisu Skoda

Razítko servisu Škoda

Přítští servisní prohlídka:

Stav km: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Potvrďte reprezentativnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte → strana 35, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

38 Servisní doklady

### Servisní doklad

Datum: 09.2.2021 Stav km: 292 150

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje  Prohlídka provedl:  Záruka mobility<sup>1)</sup>

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie<sup>2)</sup>

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací klady ozubeného řemene

**AUTOOPRAVNA**  
JIŘÍ RŮČKA  
790 70 JAVORNÍK, Dražstevní 438  
mob. 602 585 187, DIC C380112151

Razítko servisu Skoda

Razítko servisu Škoda

Přítští servisní prohlídka:

Stav km: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Potvrďte reprezentativnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte → strana 35, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

36 Servisní doklady

### Servisní doklad

Datum: 21.8.2019 Stav km: 234 070

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje  Prohlídka provedl:  Záruka mobility<sup>1)</sup>

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie<sup>2)</sup>

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací klady ozubeného řemene

**AUTOOPRAVNA**  
JIŘÍ RŮČKA  
790 70 JAVORNÍK, Dražstevní 438  
mob. 602 585 187, DIC C380112151

Razítko servisu Skoda

Razítko servisu Škoda

Přítští servisní prohlídka:

Stav km: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Potvrďte reprezentativnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte → strana 35, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

34 Servisní doklady

### Servisní doklad

Datum: 15.6.2019 Stav km: 222 906

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje  Prohlídka provedl:  Záruka mobility<sup>1)</sup>

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie<sup>2)</sup>

Výměna brzdové kapaliny

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací klady ozubeného řemene

**AUTOOPRAVNA**  
JIŘÍ RŮČKA  
790 70 JAVORNÍK, Dražstevní 438  
mob. 602 585 187, DIC C380112151

Razítko servisu Skoda

Razítko servisu Škoda

Přítští servisní prohlídka:

Stav km: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Potvrďte reprezentativnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte → strana 35, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

40 Servisní doklady

### Záznamy servisu

Stav km: 271 760 Datum: 14.6.2023 Poznámky: OLEJ

**AUTOOPRAVNA**  
JIŘÍ RŮČKA  
790 70 JAVORNÍK, Dražstevní 438  
mob. 602 585 187, DIC C380112151

Razítko servisu Škoda

Stav km: 263 077 Datum: 16.5.2021 Poznámky: OLEJ + FO + FVZ, F. PRÁVA, DIE SERVIS

**AUTOOPRAVNA**  
JIŘÍ RŮČKA  
790 70 JAVORNÍK, Dražstevní 438  
mob. 602 585 187, DIC C380112151

Razítko servisu Škoda