

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1.6 TDI Velmi pěkný
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	173 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	23.09.2010	STK	30.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Velmi dobrý stav vozidla , servisní kniha , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava




ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tažné zařízení, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis

Datum: 15.11.2016

km-Stand: 118 619

- | Durchgeführt wurde: | ja | nein |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsschlauchwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trommeln der hinteren Bremse reinigen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnräderwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannsollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wechselblätter wechseln | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde

SKODA
Autohaus Wäggeler GmbH
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
www.mobilitaetgarantie.de
2914718
SAD 31568301 Stand: 03/2015

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach
Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.