

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Peugeot
Model	Rifter	Model - doplňující informace	1.5HDi/L2H1/klimatizace...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	75 kW
Objem motoru	1499 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	191 805 km	Rok výroby	2021
Datum první registrace	11.01.2021	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	2 135 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel <input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen <input type="checkbox"/> Protokol STK <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Pravidelný servis,vše pouze Peugeot,zadní křídlové dveře,druhá sada kol,odpočet DPH,vůz je po prvním majiteli koupený nový v ČR,na vozidle je vypnuté AD-Blue,Možnost prodloužené záruky na mechanické části až do 06/2029.Na toto vozidlo Vám vyřídíme úvěr na počkání a za výhodných podmínek !! Při koupi vozidla na úvěr možná sleva až 30 000,-Kč.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent pro vedení vozu v jízdnicích pruzích, Asistent změny jízdnicího pruhu, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Klimatizace man. , Mlhovky, Mobilní připojení, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rozpoznávání dopravních značek, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování jízdnicího pruhu, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatemněná zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











