

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.8i, 118kW 4x4
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	118 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	153 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	23.03.2009	STK	14.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Běžová metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno nové v ČR, nové rozvody na 120000 km, výměna olejů včetně převodovky, výměna předních ložisek

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Airbag řidiče, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, El. startér, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Otevíratelná střecha, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie

auto-pech.cz



auto-pech.cz



auto-pech.cz



auto-pech.cz




auto-pech.cz



auto-pech.cz














2 Dokumentace předání vozidla

1. Majitel vozidla

Toto vozidlo s registrační značkou 6708094 patří:

Jméno: ELIKON S.R.O.

Ulice: ZÁMEČLÉ NÁHĚTI 3

Obec: BOUNTÁL

Telefon:

2. Majitel vozidla

Toto vozidlo s registrační značkou patří:

Jméno:

Ulice:

Obec:

Telefon:

Servis Škoda

Servisní technik:

Telefon:

18 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 5.9.2017 Stav km: 15769

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídku provedl:

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 **AUTO Hlaváček a.s.**

Servisní prohlídka Olomouc - Holice *Open*

Kontrola poškození laku karoserie⁴⁾ **Olomouc - Holice**

Výměna brzdové kapaliny **A1720575 ŠkodaService®**

Dodatečně každých 30 000 km Razítko servisu Škoda

Dodatečně každých 60 000 km Razítko servisu Škoda

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru **Příští servisní prohlídka:**

Výměna palivového filtru Stav km: 45000

Výměna ozubeného řemene Datum: 1/2018

Výměna náspírací kladky ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, políčko proleptejte.
5) Pokud je neoprávněnost antikorozi ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte -> strana 19 „Kontrola antikorozi ochrany karoserie“.

40 Servisní doklady

Záznamy servisu

Stav km: 26154

Datum: 9.1.2012

Poznámky: 15D7 přešetřovací

ŠKODA **AUTO Hlaváček a.s.**
Servis **Olomouc - Holice**

A1720575

Razítko servisu Škoda

Stav km: _____

Datum: _____

Poznámky: _____

Razítko servisu Škoda

