

KARTA VOZU

Základní údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cena | 169 999,00 Kč | | |
| Skupina | Osobní | Stav | Ojeté |
| Kategorie vozidla | | Značka | Škoda |
| Model | Octavia | Model - doplňující informace | RS 2,0TDI |
| Karoserie | Kombi | Převodovka | Manuální |
| Počet rychlostí | | Pohon | Pohon předních kol |
| Palivo | Nafta | Výkon | 125 kW |
| Objem motoru | 1968 ccm | Emisní norma | EURO 5 |
| Stav tachometru | 225 680 km | Rok výroby | 2011 |
| Datum první registrace | 22.07.2011 | STK | 05.06.2028 |

Rozšiřující údaje

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------|
| Země původu | Německo | Barva | Šedá metalíza metalíza |
| Provozní hmotnost | 1 485 kg | Největší technicky přípustná hmotnost | |
| Spotřeba | | | |
| Počet míst k sezení | 5 | Počet dveří | 5 |
| <input type="checkbox"/> První majitel | | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen | |
| <input type="checkbox"/> Nehavarované | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Protokol STK | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka | | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené | |

Poznámka prodejce

CARWORX - Tak trochu jiný autobazar Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu
 Historie: 1. majitel | Nehavarované Servisní knížka: Kompletní STK: Nová při prodeji Prověření CEBIA NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, Kožené čalounění, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 15

Datum: 21.11.2017 km-Stand: 30.787

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Service durchgeführt:

Auto PRIMUS-GROUP
Kaltenborn Straße 72
36433 Bad Salzungen
Tel. 03631 4111 Fax 03631 4112
SKODA Vertragshändler Nr. 15550
1544341
SID 196881/Stand: 01/2012

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 11.000 Datum: 11/2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 17

Datum: 12.11.17 km-Stand: 30.787

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Service durchgeführt:

KFZ-Meisterbetrieb
Uwe Koppitz
Wieserstraße 2
34109 Kalletal
Tel. 05623 1819

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 93.000 Datum: 05/2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 19

Datum: 02.03.2016 km-Stand: 92700

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE SCHAUB
André Johannes Schaub
99837 Berka/Werra

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 110000 Datum: 03.18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 21

Datum: 24.03.2017 km-Stand: 111625

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ja nein Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Service durchgeführt:

KFZ-SERVICE SCHAUB
André Johannes Schaub
99837 Berka/Werra

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 130000 Datum: 03.18


(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis 23

km-Stand: 729710

Wartung durchgeführt wurde:


| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Wartungswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wartung für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Service durchgeführt: | | |
| Zusätzlich | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  Stempel Skoda Servicepartner | | |
| Alle 30.000 km | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Alle 60.000 km | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Alle 90.000 km | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Länderwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nächster Inspektions-Service: | km-Stand: 140000 | Datum: 17.21 |
| Luftfiltereinatzwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) | | |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

km-Stand: 140977

Wartung durchgeführt wurde:

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Wartungswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wartung für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Service durchgeführt: | | |
| Zusätzlich | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  Stempel Skoda Servicepartner | | |
| Alle 30.000 km | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Alle 60.000 km | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Alle 90.000 km | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Länderwechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nächster Inspektions-Service: | km-Stand: 250000 | Datum: 17.21 |
| Luftfiltereinatzwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) | | |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 31

km-Stand: 194786

Wartung durchgeführt wurde:


| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Wartungswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wartung für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Service durchgeführt: | | |
| Zusätzlich | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KFZ-Meisterbetrieb OPITZ Försterei str. 1B 81059 Dresden Tel. 80392 78 Fax: 2139421 Stempel Skoda Servicepartner | | |
| Alle 30.000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Alle 60.000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Alle 90.000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Länderwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Nächster Inspektions-Service: | km-Stand: | Datum: |
| Luftfiltereinatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) | | |
| Kraftstofffilterwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 33

km-Stand: 211460

Wartung durchgeführt wurde:

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Wartungswechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wechsel der Lambda-Sonde | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wartung für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Service durchgeführt: | | |
| Zusätzlich | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  Stempel Skoda Servicepartner | | |
| Alle 30.000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Alle 60.000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Alle 90.000 km | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Länderwechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nächster Inspektions-Service: | km-Stand: | Datum: |
| Luftfiltereinatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) | | |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

