

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	499 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Mazda
Model	CX-5	Model - doplňující informace	2.0 G-165 AWD LED Bose...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	121 kW
Objem motoru	1998 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	88 318 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	30.10.2018	STK	05.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Model SPORTSLINE - 121 KW - 165 PS - do provozu 30.10.2018 - 88 318 km - pohon 4x4 - full LED světlomety - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - kůže - hlídání jízdních pruhů + mrtvého úhlu - adaptivní tempomat - výhřev zadních sedadel - repro Bose - bluetooth - parkovací kamera 360° - keyless-go - orig. odnímatelné tažné zařízení - orig. AL. kola 19", letní pneu, elektronická servisní knížka, kompletní servisní historie, poslední záznam 10/2025 při 82 450 km. PERFEKTNÍ STAV !!! V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE

KARTA VOZU

Výbava

360° monitorovací systém (AVM), ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Automatické svícení, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. seřiditelná sedadla, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Head-up display, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU





Fotografie











KUS

Prüfungszentrum Nord GmbH
 einmelt
 of 42
 henfeld
 32302

na
 gen 24
 sassenberg

Untersuchung nach § 29 StVZO
 Prüfung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

WZM: 2080 Bericht-Nr.: X174768003
 Expresscode: W05000V
 Kennnummer: C172007
 U-Stelle: 19670AE
 Auftrag: 19670K

(4) Laufleistung: abgelesen: **82908 km**
 (5) Fz.-Art: M1AC - Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Aufbauart: Kombilimousine
 Hersteller: 7118 - MAZDA (J)
 Fz.-Typ: AHQ00002 - KF
 Erstzul.: 10/2018 letzte HU: 11/2023

WAF-P3107
 14.11.2023 / 13:24
 48336 Sassenberg
 Robert-Bosch-Straße 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Ihre Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
 Sollten vom Fahrzeughalter dringend beachtet werden:
 1. Achse rechts und links - nahe Verschleißgrenze
 2. Anhängerkupplung abnehmbar, mit E-Satz
 3. 13 polig montiert.
 Festpreis-

Arbeitswerte	Bezeichnung/Leistung	Anzahl	Me	%	Einzelpreis	Gesamt
DG	DIALOGANNAHME DURCHFÜHRT					
	DIAGNOSTIKLEISTUNG MAZDA-FAHRZEUGS	11	AW	A	100,00	110,00
		4	AW	A	100,00	400,00
						2,43

AUTOPARK LenZ
 Autopark Lenz GmbH & Co. KG - Oster 12a

Herrn
 Rene Kusma
 Klingenhagen 24
 48336 Sassenberg

SEIL-LEISTUNGSANLAGE

Einzelpreis
 Punkte Wert

MAZDA

Rechnungs-Nr.: JMZF0070008
 MAZDA-FAHRZEUGS
 MAZDA-METALIC
 Hubraum cm³: 1998
 Erstzulassung: 30.10.2018
 Kilometerstand: 20110
 Fertig: 25.10.2022

Anlieferung: 25.10.2022
 Lieferdatum: 25.10.2022
 Datum: 25.10.2022
 Es bedient Sie Herr Waldemar Enbrecht
 Steuernummer 304/5943/4502

Anzahl	Me	%	Einzelpreis	Gesamt
11	AW	A	100,00	110,00
4	AW	A	100,00	400,00

LOHMANN KFZ-SERVICE GmbH & Co. KG
 FREIE WERKSTATT

Herrn
 Rene Kusma
 Klingenhagen 24
 48336 Sassenberg

Reparatur aller Fabrikate
 Karosserie-Fachbetrieb
 HU*/AU/Bremsendienst
 Inspektion
 Klima-Service
 An- und Verkauf

Herrn
 Rene Kusma
 Klingenhagen 24
 48336 Sassenberg

Rechnungs-Nr.: 20156 - 305826
 Auftrag: 27706 vom: 14.06.2023 Leistungsdatum: 14.06.2023 Seite: 1 von 1
 Fg-Nr.: JMZF0070008 Farbe: Grau Erstzul.: 30.10.2018 km-Stand: 51697

Arbeitswerte	Bezeichnung/Leistung	Anzahl	AW	EUR
10	CX5	10	BA	882,35
10	durchzuführende Arbeiten	10	BA	882,35
10	Inspektion durchgeföhrt.	10	BA	167,85
10	Ölwechsel mit -filter, Pollenfilter, Luftfilter erneuert.	10	BA	167,85
10	Klima- und Lüftungskänaie gereinigt und desinifiziert. Steuergerät ausgesehen, und Fehler gelösch.	10	BA	167,85
10	Bremsbeläge und Bremsseiben hinten	10	BA	167,85
				25,5
				201,45
				99,50
				300,95

LOHMANN KFZ-SERVICE GmbH & Co. KG
 FREIE WERKSTATT

Herrn
 Rene Kusma
 Klingenhagen 24
 48336 Sassenberg

Reparatur aller Fabrikate
 Karosserie-Fachbetrieb
 HU*/AU/Bremsendienst
 Inspektion
 Klima-Service
 An- und Verkauf

Herrn
 Rene Kusma
 Klingenhagen 24
 48336 Sassenberg

Rechnungs-Nr.: 20156 - 306286
 Auftrag: 28172 vom: 20.10.2023 Leistungsdatum: 03.11.2023 Seite: 1 von 1
 Fg-Nr.: JMZF0070008 Farbe: Grau Erstzul.: 30.10.2018 km-Stand: 62646

Arbeitswerte	Bezeichnung/Leistung	Anzahl	AW	EUR
10	CX5	10	BA	882,35
10	durchzuführende Arbeiten	10	BA	882,35
10	Inspektion durchgeföhrt.	10	BA	167,85
10	Ölwechsel mit -filter, Pollenfilter, Luftfilter erneuert.	10	BA	167,85
10	Klima- und Lüftungskänaie gereinigt und desinifiziert. Steuergerät ausgesehen, und Fehler gelösch.	10	BA	167,85
10	Bremsbeläge und Bremsseiben hinten	10	BA	167,85
				25,5
				201,45
				99,50
				300,95

KUS

Prüfungszentrum Nord GmbH
 einmelt
 of 42
 henfeld
 32302

na
 gen 24
 sassenberg

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
 Prüfung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

WZM: 2080 Bericht-Nr.: X174768003
 Expresscode: W05000V
 Kennnummer: C172007
 U-Stelle: 19670AE
 Auftrag: 19670K

(4) Laufleistung: abgelesen: **62710 km**
 (5) Fz.-Art: M1AC - Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Aufbauart: Kombilimousine
 Hersteller: 7118 - MAZDA (J)
 Fz.-Typ: AHQ00002 - KF
 Erstzul.: 10/2018 letzte HU: 10/2021

WAF-P3107
 03.11.2023 / 14:24
 48336 Sassenberg
 Robert-Bosch-Straße 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Ihre Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
 Die nächste HU ist fällig im November 2025.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte (daN) gemessen:

Brakeanlage	links	rechts	Blockiert
1. Achse	248	319	Blockiert
2. Achse	250	202	Blockiert
3. Achse	251	147	Blockiert

HU-Plakette angebracht
 nächste HU: 11/2025

LOHMANN KFZ-SERVICE GmbH & Co. KG
 FREIE WERKSTATT

Herrn
 Rene Kusma
 Klingenhagen 24
 48336 Sassenberg

Reparatur aller Fabrikate
 Karosserie-Fachbetrieb
 HU*/AU/Bremsendienst
 Inspektion
 Klima-Service
 An- und Verkauf

Herrn
 Rene Kusma
 Klingenhagen 24
 48336 Sassenberg

Rechnungs-Nr.: 307611
 Auftrag: 20169 vom: 31.10.2024 Leistungsdatum: 31.10.2024 Seite: 1 von 1
 Fg-Nr.: JMZF0070008 Farbe: Grau Erstzul.: 30.10.2018 km-Stand: 71528

Arbeitswerte	Bezeichnung/Leistung	Anzahl	AW	EUR
10	CX5	10	BA	882,35
10	durchzuführende Arbeiten	10	BA	882,35
10	Inspektion durchgeföhrt.	10	BA	167,85
10	Ölwechsel mit -filter, Pollenfilter, Luftfilter erneuert.	10	BA	167,85
10	Klima- und Lüftungskänaie gereinigt und desinifiziert. Steuergerät ausgesehen, und Fehler gelösch.	10	BA	167,85
10	Bremsbeläge und Bremsseiben hinten	10	BA	167,85
				25,5
				201,45
				99,50
				300,95

