KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Fabia	**Model - doplňující informace**	1,2TSI 77KW Family
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	114 551 km	**Rok výroby**	2012
Datum první registrace	23.02.2012	**STK**	05.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Modrá
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5
☐ **První majitel** ☒ **Nehavarované** ☒ **Servisní knížka**	☐ **COC list**	☐ **Eko poplatek uhrazen** ☐ **Protokol STK** ☐ **Pro zdravotně postižené**	

Poznámka prodejce

 CARWORX – Tak trochu jiný autobazar Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu Historie: 1. majitel | Nehavarované Servisní knížka: Kompletní STK: Nová při prodeji Prověření CEBIA NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení Neváhejte zavolat nebo napsat – rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Venkovní teploměr, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

Fabia

ŠKODA AUTO a. s.
e11*2001/116*0291
TMBJN65J1C3121150
1605 kg
2805 kg
1- 820 kg
2- 820 kg
CBZB

CLIMATRONIC
AUTO
AC
MEDIA
RADIO
INFO

zeug-Daten

g-Identifizierungs-Nr.

reibung

Lacknummer/Innenausstat-
orleistung/Motorcode

stattung

TMBJN65J1C3121150 CBZB

5452J4 FABIA COM TSI AMB

LMG LF5A-Z5Z5 BA 77KW CBZB

E5C 1DO 5SJ 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA
1N2 1NL H1F 4UF 4R3 3NC 4QU 4X3
4A3 8L5 J1P 7AA 8GG 6YO 9AK 8RM
7Q0 8DR 8QL 8X0 4K3 B01 G02 QN3
3L3 9P3 Q1A 7X1 9W0 8WA 7A0 3GA
GG1 7MQ L03 7P0 F0A 3S2

Datum der Fahrzeugübernahme: 23.02.12

Autohaus Ostmann GmbH & Co KG
An der Autobahn 4
34260 Niestetal
Tel.: 05618 [illegible]
Hdl. Nr. 55 /27 40

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter", Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 14.2.14 | km-Stand: 23305

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☒
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde: ja ☐ nein ☒

SIMPLY CLEVER ŠKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
2032780
Stempel ŠKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: Gut
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a)] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 22.06.2015 | km-Stand: 34.385

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde: ja ☐ nein ☒

ŠKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie.
TMB: JN65 1C3 12150
Autohaus Ostmann GmbH & Co. KG
ŠKODA Vertragshändler
An der Autobahn 4, 34266 Niestetal
Stempel ŠKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a)] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 23.06.12 | km-Stand: 50123

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Wechsel der Lambda-Sonde: ja ☐ nein ☐

Service durchgeführt:
Öl: Herstellerangaben
JAN'S IN SERVICE CENTER
Am Kindleber Feld 12
99867 Gotha
Tel.: 0172-1 [illegible] 37 [illegible] 35
E-Mail: [illegible]
Stempel ŠKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a)] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

MOTOR OILS
Letzter MPM Ölwechsel
Bei km 112072
Datum 05/08/25
MPM Ölsorte
5W30 ERDX
Nächster MPM Ölwechsel
Bei km Anzeige
Spätestens am 08/26

Service-Nachweis

km-Stand: 85436

Wechsel der Lambda-Sonde: ja ☐ nein ☒

Service durchgeführt:
Reifenlohrey
Am Fluß [illegible] 10
99310 [illegible]rshausen
Tel./Fax 036200/6 88 88
e-mail: reifen-lohrey@gmx.de
Stempel ŠKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: 115436
Datum: 07/23
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a)] [illegible]utzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz