

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	599 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	California	Model - doplňující informace	2.0TDI Beach 4Mot. DSG...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	132 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	202 397 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	16.02.2015	STK	02.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	3 000 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	4
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Model VW T5.1 California BEACH * Motor 2,0 TDI 132 kW/180 k * Náhon 4x4 - 4Motion * Aut. př. 7 st. DSG * Doložitelný nájezd km vč. servisní historie * ZACHOVALÝ STAV * 7 míst - HLAVNÍ výbava - Bi-xenonové světlomety, Navigace RNS 510 DAB, Hands-free systém Plus, Tempomat, Tažné zařízení 2,5t, Vyhřívaná přední sedadla, Parkovací senzory vpředu a vzadu + zadní kamera, Nezávislé topení + 2. Baterie, 3-zónová aut. klimatizace Climatronic + druhý výměník topení v prostoru vzadu, Tepelně izolační čelní sklo, Zatmavená skla v prostoru pro cestující, Multifunkční volant, Sedadlo spolujezdce otočné + Sedadla v 1. řadě otočná, El. zásuvka 230 V, Servodovírání bočních a zadních dveří, Výklopná střecha se spaním pro 2 osoby + matrace dole vč. prodloužení postele vzadu, 2x židlička a stolek, atd. Pozn.: vůz bude k dispozici na originální ALU sadě kol VW vel. 17" se zimní pneu (foto v kufříku), stávající Alu kola zn. Delta budou demontovány. Vůz k ODBĚRU od 20.06.2026 - Více info na tel. 739 299 528.

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. startér, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Klimatizace třízónová, LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Ostríkovací světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zásuvka na 220 V, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeuginformationsträger

1. **WVZ zzz 7H z FH105323**

2. **7EG D49**

3. **California Beach KR**
132 KW AL7 NZR
CFCA

4. **LA7W 0000 0000 ZH**

X10 B0X C0E G1D H6S J1N D49
 1AK 1G8 2PW 1NL 5RG 5SL TV3
 3S4 3US G18 BAY 8GV
 0E1 4UF 4X3 4R1 412 N0E 5TC
 BRM 2JG E0A 2V5 0JF 0YD

1D2 A9A B0D USA 1N3 3L0 4A3 8N3

Abb. 1: 1. Fahrzeug-Identifizierungskennmerkmale; 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3. Motorleistung, Getriebe, Motorleistungsbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4. Mehr-Ausstattungen, PKR-Nummern

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: **19.02.2015** Datum der Auslieferung/Erstzulassung: **19.02.2015**

Audi
 12702747
 Volkswagen AG
 Hannover
 KD-Werkstatt

Audi
 12702747
 Volkswagen AG
 Hannover
 KD-Werkstatt

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners | Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

H. Je nachdem, was zuerst eintrifft.

Der Volkswagen Service

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Linschlag eingeklebten Fahrzeugplakette Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Nutzfahrzeug Original Teile in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug infrage kommt.

- Im Serviceplan wird die Ersatzleistung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb antrag werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle servicerelevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeuges dem nächsten Besitzer mitzugeben.

AH Osenstätter

AQUAPREM VOLKSWAGEN REFLEXILBER-MET. 773935 1.000 L 10.04.2009

553N3

152.500.NF.Z.01

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®
 Inspektion Bremsflüssigkeit
 mit Motorwechsel Dieselfahrstofffilter
 mit erweitertem Inspektionsumfang DSG® Getriebeöl
 LongLife Motoröl verwendet Haldekupplung Öl
 Karosserieprüfung Luftfiltereinatz
 Gasanlageprüfung Filter Flüssigkeitsanlage
 Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinatz
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Zahnriemen
 Zündkerzen

Service durchgeführt am: **04.04.2017**
 bei km-Stand: **12296**
 Rechnungsnummer: **412035**
 Service durchgeführt von: **141/28533 Autohaus Krämmer**

Ihre nächsten Service-Termine
 Service-Ereignis: nach Service-Intervall-Anzeige am (Datum):
 oder am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
 Ihr Fachbetrieb markiert in=Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer Beule/Delle Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®
 Inspektion Bremsflüssigkeit
 mit Motorwechsel Dieselfahrstofffilter
 mit erweitertem Inspektionsumfang DSG® Getriebeöl
 LongLife Motoröl verwendet Haldekupplung Öl
 Karosserieprüfung Luftfiltereinatz
 Gasanlageprüfung Filter Flüssigkeitsanlage
 Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinatz
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Zahnriemen
 Zündkerzen

Service durchgeführt am: **20.02.19**
 bei km-Stand: **55.253**
 Rechnungsnummer: **277929**
 Service durchgeführt von: **141/28533 Autohaus Krämmer**

Ihre nächsten Service-Termine
 Service-Ereignis: nach Service-Intervall-Anzeige am (Datum): **01.2020**
 oder am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand): **75.000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
 Ihr Fachbetrieb markiert in=Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer Beule/Delle Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®
 Inspektion Bremsflüssigkeit
 mit Motorwechsel Dieselfahrstofffilter
 mit erweitertem Inspektionsumfang DSG® Getriebeöl
 LongLife Motoröl verwendet Haldekupplung Öl
 Karosserieprüfung Luftfiltereinatz
 Gasanlageprüfung Filter Flüssigkeitsanlage
 Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinatz
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Zahnriemen
 Zündkerzen

Service durchgeführt am: **02.12.2019**
 bei km-Stand: **76028**
 Rechnungsnummer: **18184**
 Service durchgeführt von: **18184 AutoCenter**

Ihre nächsten Service-Termine
 Service-Ereignis: nach Service-Intervall-Anzeige am (Datum): **01.000/01/2020**
 oder am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
 Ihr Fachbetrieb markiert in=Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer Beule/Delle Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®
 Inspektion Bremsflüssigkeit
 mit Motorwechsel Dieselfahrstofffilter
 mit erweitertem Inspektionsumfang DSG® Getriebeöl
 LongLife Motoröl verwendet Haldekupplung Öl
 Karosserieprüfung Luftfiltereinatz
 Gasanlageprüfung Filter Flüssigkeitsanlage
 Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinatz
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Zahnriemen
 Zündkerzen

Service durchgeführt am: **17.08.20**
 bei km-Stand: **92421**
 Rechnungsnummer: **18184**
 Service durchgeführt von: **18184 pitstop**

Ihre nächsten Service-Termine
 Service-Ereignis: nach Service-Intervall-Anzeige am (Datum):
 oder am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
 Ihr Fachbetrieb markiert in=Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer Beule/Delle Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®
 Inspektion Bremsflüssigkeit
 mit Motorwechsel Dieselfahrstofffilter
 mit erweitertem Inspektionsumfang DSG® Getriebeöl
 LongLife Motoröl verwendet Haldekupplung Öl
 Karosserieprüfung Luftfiltereinatz
 Gasanlageprüfung Filter Flüssigkeitsanlage
 Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinatz
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Zahnriemen
 Zündkerzen

Service durchgeführt am: **28.07.21**
 bei km-Stand: **107832**
 Rechnungsnummer: **18184**
 Service durchgeführt von: **18184 pitstop**

Ihre nächsten Service-Termine
 Service-Ereignis: nach Service-Intervall-Anzeige am (Datum): **07/2021**
 oder am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand): **122.000**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
 Ihr Fachbetrieb markiert in=Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer Beule/Delle Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

Ölwechsel-Service AdBlue®
 Inspektion Bremsflüssigkeit
 mit Motorwechsel Dieselfahrstofffilter
 mit erweitertem Inspektionsumfang DSG® Getriebeöl
 LongLife Motoröl verwendet Haldekupplung Öl
 Karosserieprüfung Luftfiltereinatz
 Gasanlageprüfung Filter Flüssigkeitsanlage
 Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfiltereinatz
 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Zahnriemen
 Zündkerzen

Service durchgeführt am: **18.11.2022**
 bei km-Stand: **117.152**
 Rechnungsnummer: **18184**
 Service durchgeführt von: **18184 pitstop**

Ihre nächsten Service-Termine
 Service-Ereignis: nach Service-Intervall-Anzeige am (Datum):
 oder am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
 Ihr Fachbetrieb markiert in=Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 * Kratzer Beule/Delle Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachricht

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von

Ölwechsel-Service Öl Additiv

Inspektion Bremsleistung

mit Motorölwechsel Desaktivationsfilter

mit erweitertem Inspektionsumfang DSG® Getriebeöl

LongLife Motorölwechsel Haldekupplung Öl

Kerosinprüfung Luftmassensatz

Kerosinprüfung Filter Flüssigsauganlage

Reparaturempfehlung Staub- und Pollenfilterersatz

Kundenwunsch Zahnriemen

(nach Auf dem Auftrag vermerken) Zündkerzen

Service durchgeführt von: P. B. 44 2623

bei km-Stand: 14.498

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

pitstop
Gloßburg 1a
8184 Pöggendorf
T 03624 72778

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Die nächsten Service-Termine

Service-Empfehlung

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder am (Datum): 11.125

oder

bei km-Stand: 181.000

bei (km-Stand):

18 Serviceplan

Der Volkswagen

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 9 Prüfstandsrichtung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschriebliche Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Lackschaden Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

VW MULTIVAN T5
(7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EL)

Kennzeichen: 0603AGQ
Ersatzklasse: 0603AGQ
KBA: 0603AGQ
Fahrgestellnr.: WVZZZ7HZFH105323
Letzte Wartung: 11.2023
Nächste HU: 10.2024
km-Stand: 151.493

Rechnungsnr. 1018140009458 vom 20.03.2024

Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	Einzel	Summe
1	PIT_OL_20	Altradssteuergerät erm. + Halbdagetriebelwechsel Filterwechsel nach Aufwand	2,50 Std	95,49	238,73
2	PIT_OL_20	Kabelsatz Halde-Steuergerät instandgesetzt, beinhaltet weiterführende Fehleruche und Radhauserkleidung hinten aus-eingebaut	1,00 Std	95,49	95,49
3	VAL_V105000	HYDRAULIKFILTER HALDEX-K. PASSEND FUER V (0,00 kg)	1 Stk	60,23	60,23
4	FEB_101171	Öl fuer Halde-Kupplungen (0,00 kg)	1 Stk	34,40	34,40
5	PIT_CHECK_FEHLERCODE	CHECK Fehlercode auslesen	1 Stk	24,37	24,37
6	PIT_CHECK_PREMIUM	Annahmehcheckliste Premium	1 Stk	0,00	0,00
7	PIT_KT_CHEM_01	Chemische Serviceprodukte	1 Stk	2,52	2,52
8	OEM_VW_08N59854B	VW REP_Satz	1 Stk	1.050,00	1.050,00
9	PIT_KT_MONT_03	Montagematerial / Kleinteile	1 Stk	3,78	3,78

* Reifen_Rad_Kontrolle:
Wir weisen darauf hin, dass nach einer Fahrtstrecke von 20 Km und höchstens
200 Km die Radmutter nachgezogen werden müssen!

Nettosumme 1.509,52 EUR
AT-Steuer 0,00 EUR
MwSt. 19,00% 286,81 EUR
Gesamtbetrag 1.796,33 EUR
Fremdgebühren 1.796,33 EUR
Gutschein(e) 0,00 EUR
Anzahlung inkl. MwSt 0,00 EUR
Rechnungsbetrag 1.796,33 EUR

SCHADEN (KOPIE)

Kundennr.: 161
Fahrzeug: VW MULTIVAN T5
(7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EL)

Rechnungsnr.: 1018140011307 vom 08.01.2025

Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	Einzel	Summe
1	TAT009600N12WV0	Schwengrad erneuern (Doppelkupplungsgetriebe)	8,50 Std	100,49	854,17
2	PIT_OL_20	Vierradantrieb	1,50 Std	100,49	150,74
3	SAC_2280000326	Automatikgetriebeöl mit Filtersatz erneuern (kg)	1 Stk	887,69	798,30
4	MYE_1001350103	ZVIERMASSENSCHWINGUNGSRAD FUER VW T5+T6 (0,00 kg)	1 Stk	140,00	140,00
5	PIT_FW_ACHSE_3	OELWECHSELSATZ AUTOM. FUER VAG (0,00 kg) (VW)	1 Stk	137,15	123,44
6	PIT_CHECK_PREMIUM	FAHRWERK Achse optisch vermessen und einstellen	1 Stk	82,35	82,35
7	PIT_KT_CHEM_01	Annahmehcheckliste Premium	1 Stk	0,00	0,00
8	PIT_KT_MONT_03	Chemische Serviceprodukte	2 Stk	2,52	5,04
		Montagematerial / Kleinteile	1 Stk	3,78	3,78

* Reifen_Rad_Kontrolle:
Wir weisen darauf hin, dass nach einer Fahrtstrecke von 20 Km und höchstens
200 Km die Radmutter nachgezogen werden müssen!

Nettosumme 2.017,82 EUR
AT-Steuer 0,00 EUR
MwSt. 19,00% 383,39 EUR
Gesamtbetrag 2.401,21 EUR
Fremdgebühren 2.401,21 EUR
Gutschein(e) 0,00 EUR
Anzahlung inkl. MwSt 0,00 EUR
Rechnungsbetrag 2.401,21 EUR

Sitz der Gesellschaft: Mählem a.d.R.
Geschäftsführer: Stefan Kulas
Antenperich Oetting HRB 36013
USt-IdNr.: DE290827019

Postbank Frankfurt, BIC: BFSN2333
IBAN: DE69 5001 0060 0997 4466 00
Sparkasse

Seite 1 von 1

VW MULTIVAN T5
(7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EL)

Kennzeichen: 0603AGQ
Ersatzklasse: 0603AGQ
KBA: 0603AGQ
Fahrgestellnr.: WVZZZ7HZFH105323
Letzte Wartung: 11.2023
Nächste HU: 10.2026
km-Stand: 170.016

Rechnungsnr. 1018140013493 vom 17.12.2025

Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	Einzel	Summe
1	1M09056020WV0	Zusätzliche Wartungspositionen - Bremsanlage: Bremsflüssigkeit erneuern	0,30 Std	100,49	30,15
2	319503985	Hauptinspektion -Wartung- Inspektion: erste Wartung nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate	1,10 Std	91,85	101,04
3	1N30001000WV0	Zusätzliche Wartungspositionen - Innenraumfilter erneuern	0,10 Std	100,49	10,05
4	MUH_W7052	Filter, Innenraumluft	1 Stk	25,86	25,86
5	MUH_CUK2842	Ersatzfahrzeug Miete Jo Tag	1 Stk	42,80	42,80
6	PIT_EW_MIETE	Annahmehcheckliste Premium	1 Stk	25,13	25,13
7	PIT_CHECK_PREMIUM	Entsorgung Altfelge	1 Stk	0,00	0,00
8	PIT_KT_ENT	Chemische Serviceprodukte	1 Stk	2,48	2,48
9	PIT_KT_CHEM_01	Fahrzeugwäsche gratis	1 Stk	2,52	2,52
10	PIT_GUTSCHEIN_WASCHEN	Montagematerial / Kleinteile	1 Stk	0,00	0,00
11	PIT_KT_MONT_03	Fahrzeugwäsche gratis	1 Stk	2,52	2,52
12	PIT00200001_DOT4_SL6	Bremsflüssigkeit SL 6 DOT4	1,00 L	13,60	13,60
13	PIT00700007_EDGE_5W30_LL	CASTROL EDGE 5W30 LL	7,00 L	21,42	149,94
14	PIT01300003_SON_ANTIFROST_CITRUS	SONAX Antifrost & Klarsicht Citrus	0,50 L	2,83	1,42

VW MULTIVAN T5
(7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EL)

Kennzeichen: 0603AGQ
Ersatzklasse: 0603AGQ
KBA: 0603AGQ
Fahrgestellnr.: WVZZZ7HZFH105323
Letzte Wartung: 01.2025
Nächste HU: 10.2026
km-Stand: 160.579

Rechnungsnr. 1018140013493 vom 17.12.2025

Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	Einzel	Summe
1	1B00020700WV0	Ventildeckeldichtung erneuern	3,10 Std	102,99	319,27
2	319503984	Hauptinspektion -Wartung- Intervallservice (Serviceanlange); höchstens 40.000 km/24 Monate	0,90 Std	92,69	83,42
3	8019227456462	PIRELLI 235-55 R17 103V TL CINTURATO WINTER 3 Kraftstoffeffizienz B, Nasahaftung A, Externes Rollgeräusch 72 dB	4 Stk	176,90	707,60
4	PIT_REIFEN_VENTIL	Reifenventil	4 Stk	0,82	3,28
5	MUH_W7052	Officer	1 Stk	25,86	23,27
6	FEB_06161	SERVO-HYDR. OEL SYNTHETISCH 1 LITER (0,00 kg)	1 Stk	16,39	14,75
7	ELR_173190	DICHTUNG DUESENHALTER EINSPRITZANLAGE F (0,00 kg)	4 Stk	3,85	13,86
8	ELR_219950	DICHTUNG PASSEND FUER VAG (0,00 kg)	4 Stk	1,65	5,94
9	ELR_380150	DICHTUNG ZYKO-HAUBE PASSEND FUER VAG (0,00 kg)	4 Stk	9,05	32,58
10	ELR_461682	DICHTMASSE EL-LIQ 74 50ML (0,00 kg)	1 Stk	24,25	21,83
11	ELR_898600	DICHTUNG ZYKO-HAUBE PASSEND FUER VW (0,00 kg)	1 Stk	25,65	23,09
12	PIT_REIFEN_ALU	REIFENMONTAGE Aufschlag Alufelge	4 Stk	2,00	8,00
13	PIT_REIFEN_AUSL	Reifenauflagerung (Auslagerung Radsatz) (318140003612) - F4	1 Stk	0,00	0,00

Zwischensumme: 1.256,99

