

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	125 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2.0 TDi ČR
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	236 124 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	26.08.2009	STK	09.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 555 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 118 kg
Spotřeba	5.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

1. Majitel, Servisní knížka, DALNIČNÍ ZNÁMKA DO 28.2.2027 !PO ROZVODECH + VODNÍ PUMPA+ TERMOSTAT,DVOUHOTOVÁ SPOJKA !

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Sensor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zámek řadící páky

KARTA VOZU

Fotografie







20 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 2.6.2011 Stav km: 19 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídka provedla: Záruka mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI

Servisní prohlídka Autodruštvo Frýdek - Místek Frýdek - Místek A0228924 ŠKODA Service²⁾ Autodruštvo Frýdek - Místek Frýdek - Místek A0228924 ŠKODA Service²⁾

Kontrola poškození laku karoserie³⁾

Výměna brzdové kapaliny Razítko servisu Škoda Razítko servisu Škoda

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací kládky ozubeného řemene

Přísti servisní prohlídka: Stav km: dle ukazatele Datum: 6/2011

DLE UKAZATELE

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokřížte.

2) Pokud je nepovolená antikoroze ochrany karoserie, resp. případně záruky zamanejte -> strana 21, "Kontrola antikoroze ochrany karoserie".

21 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 19.12.2012 Stav km: 29 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídka provedla: Záruka mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI

Servisní prohlídka SKODA Autodruštvo Frýdek - Místek Frýdek - Místek A0228924 ŠKODA Service²⁾ SKODA Autodruštvo Frýdek - Místek Frýdek - Místek A0228924 ŠKODA Service²⁾

Kontrola poškození laku karoserie³⁾

Výměna brzdové kapaliny Razítko servisu Škoda Razítko servisu Škoda

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací kládky ozubeného řemene

Přísti servisní prohlídka: Stav km: DLE UKAZATELE Datum: **DLE UKAZATELE**

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokřížte.

2) Pokud je nepovolená antikoroze ochrany karoserie, resp. případně záruky zamanejte -> strana 21, "Kontrola antikoroze ochrany karoserie".

24 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 4.11.2014 Stav km: 121 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídka provedla: Záruka mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI

Servisní prohlídka SKODA Autodruštvo Frýdek - Místek Frýdek - Místek A0228924 ŠKODA Service²⁾ SKODA Autodruštvo Frýdek - Místek Frýdek - Místek A0228924 ŠKODA Service²⁾

Kontrola poškození laku karoserie³⁾

Výměna brzdové kapaliny Razítko servisu Škoda Razítko servisu Škoda

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací kládky ozubeného řemene

Přísti servisní prohlídka: Stav km: DLE UKAZATELE Datum: 5.11.2016

DLE UKAZATELE

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokřížte.

2) Pokud je nepovolená antikoroze ochrany karoserie, resp. případně záruky zamanejte -> strana 21, "Kontrola antikoroze ochrany karoserie".

26 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 29.11.2015 Stav km: 234 802

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídka provedla: Záruka mobility¹⁾

Použit motorový olej pro servisní intervaly QGI

Servisní prohlídka SKODA Autodruštvo Frýdek - Místek Frýdek - Místek A0228924 ŠKODA Service²⁾ SKODA Autodruštvo Frýdek - Místek Frýdek - Místek A0228924 ŠKODA Service²⁾

Kontrola poškození laku karoserie³⁾

Výměna brzdové kapaliny Razítko servisu Škoda Razítko servisu Škoda

Dodatečně každých 30 000 km

Dodatečně každých 60 000 km

Dodatečně každých 90 000 km

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna palivového filtru

Výměna ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna napínací kládky ozubeného řemene

Přísti servisní prohlídka: Stav km: Rozvodový olej 180000 kabinový filtr Datum: 245000 km

DLE UKAZATELE

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přísti servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokřížte.

2) Pokud je nepovolená antikoroze ochrany karoserie, resp. případně záruky zamanejte -> strana 21, "Kontrola antikoroze ochrany karoserie".

Wartungstabellen (Tabulky údržby) Stránka č. 1 z 3

Seznam údržby

Číslo zakázky	Prodejní typ	Registrační značka	Registrace
509434	3T4275	6T8 0101	2009-08-26
VIN	MKB (Kód mot.)	Stav kilometru	Servisní poradce
TMBAF73T8A9013481	CBBB	115201	
Prodejní typ	GKB (Kód přev.)	Modelový rok	Datum
SUPERB CR DPFAMBITL4	KXZ	2010	2014-11-4

Intervalový servis (proměnlivý)

Vozidlo zevnitř	v poř. provedeno	není v poř. odstraněno
Test vozidlových systémů: provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ukazatel servisních intervalů: vymulování diagnostickým testem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Světla ve vnitřním prostoru v pohledu střechy, osvětlení zavazadlového prostoru a příhrádky v přístrojové desce: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Houkačka: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače a ostřikovače čelního skla a ostřikovače světlometů: kontrola funkce, nastavení ostřikovacích trysek a poškození, příp. korekce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v rezervním kole nebo úplnost (utěšovací prostředek, kompresor) havarijní soupravy a datum použitelnosti utěšovacího prostředku: kontrola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezerovní pneumatika: kontrola stavu a stáří	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>