

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	59 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.9 TDi, TAŽNÉ
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	295 351 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace	06.10.2005	STK	21.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 330 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 875 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie











18 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 11.10.2007 km-Stand: 38085

Durchgeführt wurde: ja nein ja nein
 Motorölwechsel Wechsell der Lambda-Sonde
 Motoröl für variables Service-Intervall OG1 verwendet Bremsflüssigkeitswechsel
 Inspektions-Service

Zusätzlich
 alle 30 000 km
 alle 60 000 km
 alle 90 000 km
 Zündkerzenwechsel
 Luftfiltereinzelwechsel
 Kraftstofffilterwechsel
 Zahnriemenwechsel
 Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt: **6321**
 Auto Esthofer Team
 4800 Aemling-Euchham
 Stempel des Skoda Partners

Nächster Inspektions-Service:
 km-Stand: 41 Anzeige
 Datum: 10.09
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. Datum der Fahrzeugübernahme: 06.10.05

THB JG41 U7 6884 3938 ALH

Auto Esthofer Team GmbH
 4800 Aemling-Euchham, Salzburgstraße 91
 Tel. 07624/62772 Fax 07624/62774

Typbeschreibung: 1U5174 OCT.COM TDI TOU
 EGR 9901 11 66KW ALH

EOA 1D2 3BS 3AF 1K6 6FB 1AC 3FA
 1N6 1NH 465 4UF 4RS 3NC 3GT 4X0
 4A0 8L3 JOL 7AA 8QL 6Y0 9AB 8RE
 700 8AA 8GK 8X0 4K3 B12 632
 3L1 9P1 G1A 7X0 9W0 8WA 7A0 3GA
 6G1 0G2 L29 7P0 FOA

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Daten über Fahrzeughalter, Seite 1)

20 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 3.11.07 km-Stand: 119255

Durchgeführt wurde: ja nein ja nein
 Motorölwechsel Wechsell der Lambda-Sonde
 Motoröl für variables Service-Intervall OG1 verwendet Bremsflüssigkeitswechsel
 Inspektions-Service

Zusätzlich
 alle 30 000 km
 alle 60 000 km
 alle 90 000 km
 Zündkerzenwechsel
 Luftfiltereinzelwechsel
 Kraftstofffilterwechsel
 Zahnriemenwechsel
 Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt: **6321**
 Auto Esthofer Team
 4800 Aemling-Euchham
 Stempel des Skoda Partners

Nächster Inspektions-Service:
 km-Stand: 120
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis 21

Service-Nachweis

Datum: 5.11.13 km-Stand: 142772

Durchgeführt wurde: ja nein ja nein
 Motorölwechsel Wechsell der Lambda-Sonde
 Motoröl für variables Service-Intervall OG1 verwendet Bremsflüssigkeitswechsel
 Inspektions-Service

Zusätzlich
 alle 30 000 km
 alle 60 000 km
 alle 90 000 km
 Zündkerzenwechsel
 Luftfiltereinzelwechsel
 Kraftstofffilterwechsel
 Zahnriemenwechsel
 Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt: **KFZ KOBERGER**
 LÖCHENBERG / KÖRBERGER + UMSATZST
 Haslach 21, 4871 Zief
 T 07682 21931
 E: office@kfz-koberger.at
 Stempel des Skoda Partners

Nächster Inspektions-Service:
 km-Stand: 142
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis 19

Service-Nachweis

Datum: 28.10.2007 km-Stand: 74060

Durchgeführt wurde: ja nein ja nein
 Motorölwechsel Wechsell der Lambda-Sonde
 Motoröl für variables Service-Intervall OG1 verwendet Bremsflüssigkeitswechsel
 Inspektions-Service

Zusätzlich
 alle 30 000 km
 alle 60 000 km
 alle 90 000 km
 Zündkerzenwechsel
 Luftfiltereinzelwechsel
 Kraftstofffilterwechsel
 Zahnriemenwechsel
 Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt: **6321**
 Auto Esthofer Team
 4800 Aemling-Euchham
 Stempel des Skoda Partners

Nächster Inspektions-Service:
 km-Stand: 81 Anzeige
 Datum: 11. Service
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis 23

Service-Nachweis

Datum: 4.11.2015 km-Stand: 169750

Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variables Service-Intervall GG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschüssigkeitwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service <i>pollenfilter</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich			Service durchgeführt: Kfz Koberger Lucknerstr. 21, 4871 Zipp T: 07882 21831 E: office@koberger.at Stempel des Skoda Partners		
alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand:	<u>169750</u>
alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum:		
alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige!)		
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Luftfilterersatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Service-Nachweis 22

Service-Nachweis

Datum: 1.12.15 km-Stand: 143142

Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:	ja	nein
Motorölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variables Service-Intervall GG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschüssigkeitwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich			Service durchgeführt: Kfz Koberger Lucknerstr. 21, 4871 Zipp T: 07882 21831 E: office@koberger.at		
alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand:	
alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum:		
alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige!)		
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Luftfilterersatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel <i>+ WAP</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			