

KARTA VOZU

Základní údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| Cena | 89 800,00 Kč | | |
| Skupina | Osobní | Stav | Ojeté |
| Kategorie vozidla | | Značka | Volkswagen |
| Model | Polo | Model - doplňující informace | 1,4 59 KW TAŽNÉ SK STK |
| Karoserie | Hatchback | Převodovka | Manuální |
| Počet rychlostí | | Pohon | Pohon předních kol |
| Palivo | Benzín | Výkon | 59 kW |
| Objem motoru | 1390 ccm | Emisní norma | EURO 4 |
| Stav tachometru | 172 925 km | Rok výroby | 2008 |
| Datum první registrace | 16.05.2008 | STK | 10.06.2028 |

Rozšiřující údaje

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------|
| Země původu | Německo | Barva | Stříbrná metalíza |
| Provozní hmotnost | | Největší technicky přípustná hmotnost | |
| Spotřeba | | | |
| Počet míst k sezení | 5 | Počet dveří | 5 |
| <input type="checkbox"/> První majitel | | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen | |
| <input type="checkbox"/> Nehavarované | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Protokol STK | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka | | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené | |

Poznámka prodejce

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1000KG, DOBRÝ MOTOR 1,4 59 KW, DVA KLÍČE, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, HEZKÁ KAROSERIE, SERVISNÍ KNIHA, ROZVODY MĚNĚNY V ROCE 2022 PŘI 140 TKM, NENÁROČNÝ MOTOR, MALÉ POVINNÉ RUČENÍ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM NA CESTU PŘEVOZNÍ ČÍSLO, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 6/2028.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Tažné zařízení, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie















Erste-Serviceplan

Service-Nachweis 2

| Durchgeführt wurde | ja | nein | Fällig am/Tag ¹⁾ | Werkstattnr. | ja | nein | Fällig am/Tag ¹⁾ |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | ATP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| nach Hersteller Service-Intervall-Anzeige | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 150% Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Brake-Druckkontrolle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Öl-Fläche-Kontrollfahre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Longlife-Mobiltelefonat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kohlensäure | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Datum: | 19.12.2011 | | | Reifenluftdruck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Km-Stand: | 60959 | | | Spannkräfte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Rechnungsnummer: | | | | Luftdruck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zahnräder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zinsbremse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zinsbremse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Service durchgeführt von:
ATP-Reparatoren
 A. H. H. H.
 12345 Berlin
 Tel. 1234 56789
 Fax: 9876 54321

Stempel des Volkswagen Partners

1) Monat/Jahr oder bei km, je nachdem, was zuerst eintritt

Erste-Serviceplan

Service-Nachweis 3

| Durchgeführt wurde | ja | nein | Fällig am/Tag ¹⁾ | Werkstattnr. | ja | nein | Fällig am/Tag ¹⁾ |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | ATP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| nach Hersteller Service-Intervall-Anzeige | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 150% Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Brake-Druckkontrolle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Öl-Fläche-Kontrollfahre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Longlife-Mobiltelefonat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kohlensäure | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Datum: | 26.9.14 | | | Reifenluftdruck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Km-Stand: | 87930 | | | Spannkräfte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Rechnungsnummer: | | | | Luftdruck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zahnräder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zinsbremse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zinsbremse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Service durchgeführt von:
ATP-Reparatoren
 A. H. H. H.
 12345 Berlin
 Tel. 1234 56789
 Fax: 9876 54321

Stempel des Volkswagen Partners

1) Monat/Jahr oder bei km, je nachdem, was zuerst eintritt

Erste-Serviceplan

Service-Nachweis 4

| Durchgeführt wurde | ja | nein | Fällig am/Tag ¹⁾ | Werkstattnr. | ja | nein | Fällig am/Tag ¹⁾ |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | ATP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| nach Hersteller Service-Intervall-Anzeige | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 150% Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Brake-Druckkontrolle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Öl-Fläche-Kontrollfahre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Longlife-Mobiltelefonat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kohlensäure | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Datum: | 07.09.2017 | | | Reifenluftdruck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Km-Stand: | | | | Spannkräfte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Rechnungsnummer: | | | | Luftdruck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zahnräder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zinsbremse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zinsbremse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Service durchgeführt von:
ATP-Reparatoren
 A. H. H. H.
 12345 Berlin
 Tel. 1234 56789
 Fax: 9876 54321

Stempel des Volkswagen Partners

1) Monat/Jahr oder bei km, je nachdem, was zuerst eintritt

Erste-Serviceplan

Service-Nachweis 5

| Durchgeführt wurde | ja | nein | Fällig am/Tag ¹⁾ | Werkstattnr. | ja | nein | Fällig am/Tag ¹⁾ |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | ATP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| nach Hersteller Service-Intervall-Anzeige | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 150% Öl und Filter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Brake-Druckkontrolle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Öl-Fläche-Kontrollfahre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Staub- und Pollenfiltereinsatz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Longlife-Mobiltelefonat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kohlensäure | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Datum: | 26.01.2022 | | | Reifenluftdruck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Km-Stand: | 123252 | | | Spannkräfte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Rechnungsnummer: | | | | Luftdruck | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zahnräder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zinsbremse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Zinsbremse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Service durchgeführt von:
ATP-Reparatoren
 A. H. H. H.
 12345 Berlin
 Tel. 1234 56789
 Fax: 9876 54321

Stempel des Volkswagen Partners

1) Monat/Jahr oder bei km, je nachdem, was zuerst eintritt