

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	469 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	2.0 TDI 4X4 DSG 7 MÍST.
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	135 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	197 692 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	21.06.2017	STK	17.12.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Nehavarané, Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 10x , Alarm, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, , Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rozpoznávání dopravních značek, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané trysky ostřikovačů skla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie














Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.08.22	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 102339	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 102339	
Service durchgeführt von: Auto Troidle 79865 Grafenhausen Tel. 07748 8291 09 Stempel des Fachbetriebs: 136/62715	LongLife-Mobilitätsgarantie: Auto Troidle 79865 Grafenhausen Tel. 07748 8291 09 Stempel des Fachbetriebs: 136/62715

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 120000

18 Serviceplan

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.01.23	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: MS 776	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 10220	
Service durchgeführt von: Auto Troidle 79865 Grafenhausen Tel. 07748 8291 09 Stempel des Fachbetriebs: 136/62715	LongLife-Mobilitätsgarantie: Auto Troidle 79865 Grafenhausen Tel. 07748 8291 09 Stempel des Fachbetriebs: 136/62715

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

20 Serviceplan

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.12.23	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 138312	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 21022	
Service durchgeführt von: Auto Troidle Telefon 07748 8291 09 Schaffhauser Straße 1 79865 Grafenhausen Stempel des Fachbetriebs: 136/62715	LongLife-Mobilitätsgarantie: Auto Troidle Telefon 07748 8291 09 Schaffhauser Straße 1 79865 Grafenhausen Tel. 07748 8291 09 Stempel des Fachbetriebs: 136/62715

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

22 Serviceplan

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.09.24	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 164543	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4335	
Service durchgeführt von: Auto Troidle Telefon 07748 8291 09 Schaffhauser Straße 1 79865 Grafenhausen Stempel des Fachbetriebs: 136/62715	LongLife-Mobilitätsgarantie: Auto Troidle Telefon 07748 8291 09 Schaffhauser Straße 1 79865 Grafenhausen Tel. 07748 8291 09 Stempel des Fachbetriebs: 136/62715

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 09.25	am (Datum): DSG-Ölwechsel
oder	oder
bei (km-Stand): 194543	bei (km-Stand): 175726

24 Serviceplan

Service-Nachweis 11

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 31.04.25	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 177226	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 3156	
Service durchgeführt von: Auto Troidle Telefon 07748 8291 09 Schaffhauser Straße 1 79865 Grafenhausen Stempel des Fachbetriebs: 136/62715	LongLife-Mobilitätsgarantie: Auto Troidle Telefon 07748 8291 09 Schaffhauser Straße 1 79865 Grafenhausen Tel. 07748 8291 09 Stempel des Fachbetriebs: 136/62715

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 09.25	am (Datum): DSG-Ölwechsel
oder	oder
bei (km-Stand): 194543	bei (km-Stand): 175726

26 Serviceplan

Service-Nachweis 12

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG*, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.05.25	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 199745	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 3326	
Service durchgeführt von: Auto Troidle Telefon 07748 8291 09 Schaffhauser Straße 1 79865 Grafenhausen Stempel des Fachbetriebs: 136/62715	LongLife-Mobilitätsgarantie: Auto Troidle Telefon 07748 8291 09 Schaffhauser Straße 1 79865 Grafenhausen Tel. 07748 8291 09 Stempel des Fachbetriebs: 136/62715

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 01.27	am (Datum): Pollenfilter + BFK
oder	oder
bei (km-Stand): 207226	bei (km-Stand): 09.26

28 Serviceplan