

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	299 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2.0TDI 4motion Sport...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	203 409 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	23.03.2015	STK	18.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 664 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

☐ CARWORX - Tak trochu jiný autobazar ☐ Původ: Koupeno u autorizovaného dealera ☐ Historie: 1. majitel | ☐ STK: Nová při prodeji ☐ NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis ☐ FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení ☐ Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Zadní stěrač




KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Intervall-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Prüfung der Endanfertigung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **28.06.19**
bei km-Stand: **84.222**

Rechnungsnummer: **153530**
Service durchgeführt von: **141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nürtingen**

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselschraffurfilter
- ☒ Engstehhalter und -ablagen
- ☒ Gasfilter
- ☒ Kettspannen
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifendrucksensoren
- ☒ Reifenluftschle (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 5 Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): **06.20**
oder
bei (km-Stand): **114.222**

Zusatzarbeiten
am (Datum): **03.20**
oder
bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Intervall-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Prüfung der Endanfertigung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **16.9.20**
bei km-Stand: **101.622**

Rechnungsnummer: **A - 46984**
Service durchgeführt von: **141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nürtingen**

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselschraffurfilter
- ☒ Engstehhalter und -ablagen
- ☒ Gasfilter
- ☒ Kettspannen
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifendrucksensoren
- ☒ Reifenluftschle (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 6 Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): **09.12.21**
oder
bei (km-Stand): **114.222**

Zusatzarbeiten
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Intervall-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Prüfung der Endanfertigung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **19.10.2021**
bei km-Stand: **110.630**

Rechnungsnummer: **A - 56703**
Service durchgeführt von: **141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nürtingen**

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselschraffurfilter
- ☒ Engstehhalter und -ablagen
- ☒ Gasfilter
- ☒ Kettspannen
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifendrucksensoren
- ☒ Reifenluftschle (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 7 Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): **10.12.22**
oder
bei (km-Stand): **140.000**

Zusatzarbeiten
am (Datum): **09.12.22**
bei (km-Stand): **160.000**

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Intervall-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Prüfung der Endanfertigung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **06.06.2022**
bei km-Stand: **120.519**

Rechnungsnummer: **2247**
Service durchgeführt von: **141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nürtingen**

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselschraffurfilter
- ☒ Engstehhalter und -ablagen
- ☒ Gasfilter
- ☒ Kettspannen
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifendrucksensoren
- ☒ Reifenluftschle (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 8 Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): **10.12.22**
oder
bei (km-Stand): **140.000**

Zusatzarbeiten
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Intervall-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Prüfung der Endanfertigung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **4.8.23**
bei km-Stand: **144.505**

Rechnungsnummer: **A - 41943**
Service durchgeführt von: **141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nürtingen**

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselschraffurfilter
- ☒ Engstehhalter und -ablagen
- ☒ Gasfilter
- ☒ Kettspannen
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifendrucksensoren
- ☒ Reifenluftschle (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 9 Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): **08.10.24**
oder
bei (km-Stand): **174.000**

Zusatzarbeiten
am (Datum): **06.10.24**
bei (km-Stand): **174.000**

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Intervall-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Prüfung der Endanfertigung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **14.08.2024**
bei km-Stand: **163.581**

Rechnungsnummer: **46711 48547**
Service durchgeführt von: **141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nürtingen**

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselschraffurfilter
- ☒ Engstehhalter und -ablagen
- ☒ Gasfilter
- ☒ Kettspannen
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifendrucksensoren
- ☒ Reifenluftschle (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 10 Prinzipdarstellung, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): **08.10.24**
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Intervall-Service
- ☒ autom. Motorwechsel
- ☒ im Verband
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Prüfung der Endgassanlage
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: 15.11.2014
- bei km-Stand: 172.836
- Rechnungsnummer: 019.150
- Service durchgeführt von: 141 / 42307 AUTO KÖNIG Nordlingen

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Aditiv®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselsafrühfäher
- ☒ Endgashälter und -leitungen
- ☒ Gasfilter
- ☒ Katalysatoren
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifendrucksensoren
- ☒ Reifenfüllmasse (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

141 / 42307 AUTO KÖNIG Nordlingen

Stempel des Fachbetriebs: 141 / 42307 AUTO KÖNIG Nordlingen

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ereignis:

nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer ☐ Beule/Deile ☐ Korrosion ☐ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 11

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Intervall-Service
- ☒ autom. Motorwechsel
- ☒ im Verband
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Prüfung der Endgassanlage
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: 16.09.2015
- bei km-Stand: 155.152 km
- Rechnungsnummer: 15.738
- Service durchgeführt von: 141 / 42307 AUTO KÖNIG Nordlingen

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Aditiv®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselsafrühfäher
- ☒ Endgashälter und -leitungen
- ☒ Gasfilter
- ☒ Katalysatoren
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifendrucksensoren
- ☒ Reifenfüllmasse (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

141 / 42307 AUTO KÖNIG Nordlingen

Stempel des Fachbetriebs: 141 / 42307 AUTO KÖNIG Nordlingen

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ereignis:

nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum): 05.12.2015

oder

bei (km-Stand): 210000 km Zehnert

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer ☐ Beule/Deile ☐ Korrosion ☐ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 12

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Intervall-Service
- ☒ autom. Motorwechsel
- ☒ im Verband
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Prüfung der Endgassanlage
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: 18.02.2016
- bei km-Stand: 18950 km
- Rechnungsnummer: A.32538
- Service durchgeführt von: 141 / 42307 AUTO KÖNIG Nordlingen

Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

- ☒ Aditiv®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Dieselsafrühfäher
- ☒ Endgashälter und -leitungen
- ☒ Gasfilter
- ☒ Katalysatoren
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitungs-Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Reifendrucksensoren
- ☒ Reifenfüllmasse (Dichtmittel)
- ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

141 / 42307 AUTO KÖNIG Nordlingen

Stempel des Fachbetriebs: 141 / 42307 AUTO KÖNIG Nordlingen

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Ereignis:

nach Service-Intervall-Anzeige oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum): 06/2016

oder

bei (km-Stand): 140000 Zehnert

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer ☐ Beule/Deile ☐ Korrosion ☐ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Der Volkswagen Service