KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	289 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Tiguan	**Model - doplňující informace**	2.0TDI 4motion Sport...
Karoserie	SUV	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	4x4
Palivo	Nafta	**Výkon**	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	203 409 km	**Rok výroby**	2015
Datum první registrace	23.03.2015	**STK**	18.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 664 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

 CARWORX – Tak trochu jiný autobazar Původ: Koupeno u autorizovaného dealera Historie: 1. majitel | STK: Nová při prodeji NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení Neváhejte zavolat nebo napsat – rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0450
WVGZZZ5NZFW086736
2260 kg
4460 kg
1 - 1190 kg
2 - 1120 kg
Typ 5N
CFFB M4
1362
0837407
0,50




5:35 ASZ P
Dojezd
80 km
17.0°c
203414
1.3
OO/SET


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Zkontrolujte jízdní dráhu
AUTO
SYNC
A/C
OFF


MEDIA
PHONE
TRAFFIC
SETUP
Zkontrolujte jízdní dráhu
AUTO
A/C
SYNC
OFF


OFF
OFF
P


4MOTION
P
R
N
D
S


Service-Nachweis 1
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
im Verbund
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Prüfung der Erdgasanlage
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Erdgasbehälter und -leitungen
Gasfilter
Keilrippenriemen
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilereinsatz
Reifendrucksensoren
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 5.4.16
bei km-Stand: 27674
Rechnungsnummer: HV 4500
Service durchgeführt von:
Autohaus Kaufmann GmbH
73434 Aalen-Dewangen, Rotfelddstr. 1
Telefon 07361 9600-0 Fax 2148
Stempel des Volkswagen Partners
LongLife Mobilitätsgarantie:
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 2 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 2 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kratzer
Beule/Delle
Korrosion
Mängel festgestellt?
Ja:
Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempel des Fa
Der Volkswagen


Service-Nachweis 2
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
im Verbund
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Prüfung der Erdgasanlage
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Erdgasbehälter und -leitungen
Gasfilter
Keilrippenriemen
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilereinsatz
Reifendrucksensoren
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 05.04.2017
bei km-Stand: 40334
Rechnungsnummer: 428830
Service durchgeführt von:
141 / 42307
AUTO KÖNIG
86720 Nördlingen
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
Inspektion
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kratzer
Beule/Delle
Korrosion
Mängel festgestellt?
Ja:
Nein:
Beschreibung der Mängel:
Stempe
Der Vo


Service-Nachweis 3
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
im Verbund
Inspektion
mit Motorölwechsel
mit erweitertem Inspektionsumfang
LongLife Motoröl verwendet
Karosserieprüfung
Prüfung der Erdgasanlage
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Erdgasbehälter und -leitungen
Gasfilter
Keilrippenriemen
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfilereinsatz
Reifendrucksensoren
Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 23.03.18
bei km-Stand: 54805
Rechnungsnummer: H: 20065
Service durchgeführt von:
141 / 42307
AUTO KÖNIG
86720 Nördlingen
LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine
Service-Ereignis
Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): 23.03.19
oder
bei (km-Stand): 84805
am (Datum): 03.20
oder
bei (km-Stand):
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbo
Kratzer
Beule/Delle
Korrosion
Mängel festgestellt?
Ja:
Nein:
Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Bremsflüssigkeit
☐ im Verbund	☐ Dieselkraftstofffilter
☐ Inspektion	☐ Erdgasbehälter und -leitungen
☐ mit Motorölwechsel	☐ Gasfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Keilrippenriemen
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Prüfung der Erdgasanlage	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifendrucksensoren
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 28.06.19	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 84 222	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: A-35330	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen	LongLife Mobilitätsgarantie: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 06.20	am (Datum): 03/20
oder	oder
bei (km-Stand): 141 222	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:





Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Bremsflüssigkeit
☐ im Verbund	☐ Dieselkraftstofffilter
☐ Inspektion	☐ Erdgasbehälter und -leitungen
☐ mit Motorölwechsel	☐ Gasfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Keilrippenriemen
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Prüfung der Erdgasanlage	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifendrucksensoren
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 16.9.20	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 101622	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: A-40986	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen	LongLife Mobilitätsgarantie: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 09/2021	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): lt. Anzeige	bei (km-Stand): 09/2021

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Bremsflüssigkeit
☒ im Verbund	☐ Dieselkraftstofffilter
☒ Inspektion	☐ Erdgasbehälter und -leitungen
☒ mit Motorölwechsel	☐ Gasfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Keilrippenriemen
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldexkupplung: Öl
☒ Prüfung der Erdgasanlage	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifendrucksensoren
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 19.10.2021	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 110630	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: A-56703	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen	LongLife Mobilitätsgarantie: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Brk-Wechsel / Pollenfilter
oder	
am (Datum): 10122	am (Datum): 09122
oder	oder
bei (km-Stand): 140000	bei (km-Stand): 160.000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen

Stempel des Fachbetriebs



Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Bremsflüssigkeit
☒ im Verbund	☐ Dieselkraftstofffilter
☒ Inspektion	☐ Erdgasbehälter und -leitungen
☒ mit Motorölwechsel	☐ Gasfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Keilrippenriemen
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldexkupplung: Öl
☒ Prüfung der Erdgasanlage	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifendrucksensoren
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 01.06.2022	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 120548	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: 32457	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 10/2022	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 140.000	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs



Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Bremsflüssigkeit
☒ im Verbund	☐ Dieselkraftstofffilter
☒ Inspektion	☐ Erdgasbehälter und -leitungen
☒ mit Motorölwechsel	☐ Gasfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Keilrippenriemen
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldexkupplung: Öl
☒ Prüfung der Erdgasanlage	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifendrucksensoren
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 4.8.23	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 144505	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: A-41943	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen	LongLife Mobilitätsgarantie: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsfl.
oder	
am (Datum): 08/2024	am (Datum): 06/2024
oder	oder
bei (km-Stand): 174000	bei (km-Stand): lt. Anz

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen

Stempel des Fachbetriebs



Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Bremsflüssigkeit
☒ im Verbund	☐ Dieselkraftstofffilter
☒ Inspektion	☐ Erdgasbehälter und -leitungen
☒ mit Motorölwechsel	☐ Gasfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Keilrippenriemen
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldexkupplung: Öl
☒ Prüfung der Erdgasanlage	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifendrucksensoren
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 14.2.2024	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 163 581	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer: A-48567	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen	LongLife Mobilitätsgarantie: 141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs


Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service inklusive Motorölwechsel

im Verbund

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Karosserieprüfung

Prüfung der Erdgasanlage

Reparaturempfehlung

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 15.11.2024

bei km-Stand: 191 836

Rechnungsnummer: 019.150

Service durchgeführt von:

141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

AdBlue®

Bremsflüssigkeit

Dieselkraftstofffilter

Erdgasbehälter und -leitungen

Gasfilter

Keilrippenriemen

Getriebeöl: DSG®, ATF

Haldexkupplung: Öl

Luftfilterreinsatz

Reifendrucksensoren

Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Staub- und Pollenfiltereinsatz

Zahnriemen

Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service


Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service inklusive Motorölwechsel

im Verbund

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Karosserieprüfung

Prüfung der Erdgasanlage

Reparaturempfehlung

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 16.07.2025

bei km-Stand: 195 182 km

Rechnungsnummer: A. 5795

Service durchgeführt von:

141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

AdBlue®

Bremsflüssigkeit

Dieselkraftstofffilter

Erdgasbehälter und -leitungen

Gasfilter

Keilrippenriemen

Getriebeöl: DSG®, ATF

Haldexkupplung: Öl

Luftfilterreinsatz

Reifendrucksensoren

Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Staub- und Pollenfiltereinsatz

Zahnriemen

Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

141 / 42307 AUTO KÖNIG 86720 Nördlingen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum):	am (Datum): 06/2026
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 210 000 km Zahnriemen

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service


Service-Nachweis 12

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Intervall-Service inklusive Motorölwechsel

im Verbund

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Karosserieprüfung

Prüfung der Erdgasanlage

Reparaturempfehlung

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 18.02.2026

bei km-Stand: 199 880 km

Rechnungsnummer: A. 32558

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

AdBlue®

Bremsflüssigkeit

Dieselkraftstofffilter

Erdgasbehälter und -leitungen

Gasfilter

Keilrippenriemen

Getriebeöl: DSG®, ATF

Haldexkupplung: Öl

Luftfilterreinsatz

Reifendrucksensoren

Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Staub- und Pollenfiltereinsatz

Zahnriemen

Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	BFL
oder	
am (Datum):	am (Datum): 06/2026
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 210 000 Zahnriemen

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service 37

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz