

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	KOMBI 1.4 TSI FR
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	148 993 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	07.04.2014	STK	19.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, 4x ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU .			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU



Fotografie











18 Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 10.05.2017

km: 2976

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: Autohaus Lerdon GmbH, Vertragspartner, Esperstedter Str. 25, 06567 Bad Frankenhausen, Tel.: (03 46 71) 55 99 0 Fax: 55 99 29, e-mail: info@lerdon-seat.de, Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum: 11.05.2017

km: 3000

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

20 Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 07.03.2018

km: 39970

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: Autohaus Lerdon GmbH, Vertragspartner, Esperstedter Str. 25, 06567 Bad Frankenhausen, Tel.: (03 46 71) 55 99 0 Fax: 55 99 29, e-mail: info@lerdon-seat.de, Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum: 03.11.2018

km: 69000

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

22 Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 11.03.18

km: 49795

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: Autohaus Lerdon GmbH, Vertragspartner, Esperstedter Str. 25, 06567 Bad Frankenhausen, Tel.: (03 46 71) 55 99 0 Fax: 55 99 29, Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum: 11.03.2018

km: 50000

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

24 Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 28.02.2020

km: 66706

Rechnungsnummer: 7866

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: Autohaus Lerdon GmbH, Vertragspartner, Esperstedter Str. 25, 06567 Bad Frankenhausen, Tel.: (03 46 71) 55 99 0 Fax: 55 99 29, Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum: 02.12.2020

km: 96700

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

26 Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 18.02.2021

km: 78774

Rechnungsnummer: 10588

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: Autohaus Lerdon GmbH, Vertragspartner, Esperstedter Str. 25, 06567 Bad Frankenhausen, Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum: 11.03.2021

km: 80000

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

28 Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 22.02.2022

km: 80865

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: Autohaus Lerdon GmbH, Vertragspartner, Esperstedter Str. 25, 06567 Bad Frankenhausen, Tel.: (03 46 71) 55 99 0 Fax: 55 99 29, Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum: 11.03.2022

km: 82000

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

32

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder lauffeststellungsabhängiger Service	☐	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☐
Mit Ölwechsel	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☒
ATF	☒	☐
Luftfilter	☐	☒
HALDEX-Kupplung: (Öl)	☒	☐
Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒
Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒
Bremsschüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen	☐	☒
DSG/Öl und Filter	☒	☐


Datum: 07.04.2015

km: 135230

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:



Stempel des Vertragswerkstatt:

Nächster fälliger Service:

Datum:

km: 141 Anzeig

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.