

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	VII 2.0TDi 110kW! Xenony!
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	269 600 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	16.11.2015	STK	11.09.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 454 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 990 kg
Spotřeba	4.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Udržovaný vůz ve velmi dobrém stavu po druhém majiteli. Velmi hezká výbava: Bi-xenony, tempomat, přední + zadní parkovací senzory, bluetooth, USB + SD karty, vyhřívané přední sedačky, dvouzónová automatická klimatizace, multifunkční volant s pádly řazení, senzor deště....

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Rezervní kolo, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, Start/Stop systém, Střešní nosič, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Volba jízdního režimu, Vstup paměťové karty, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmiere
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haltekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenluftdruck (Dichtmittel)
☒ Kundenumfrage (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.11.2018	☒ Zahnriemen ind. Spanner
bei km-Stand: 111 832	☒ Zündkerzen
Arbeitsnummer: 231806356	☒
Service durchgeführt von:	LongLife-Service-Partner
Autohaus Thieme GmbH Volkswagen Partner Eichenweg 1 07816 Petersberg Telefon +49 36693-7570 Telefax +49 36693-75740 info@autohaus-thieme.com www.autohaus-thieme.com	Autohaus Thieme GmbH Volkswagen Partner Eichenweg 1 07816 Petersberg Telefon +49 36693-7570 Telefax +49 36693-75740 info@autohaus-thieme.com www.autohaus-thieme.com
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Filter DSG Öl
oder	
am (Datum): 11/19	am (Datum): 05/20
oder	
bei (km-Stand): 24000	bei (km-Stand): 24000

Datum kontrolы: 11. 09. 2024
Číslo protokolу: CZ-460319-24-09-0207

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

Dokument vygenerován 13.06.2026 12:29



