

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	128 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf Plus	Model - doplňující informace	Rabbit 1.2 TSI
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	137 678 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	26.03.2013	STK	23.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, servisní knížka, pravidelně servisováno, možné financování vozidla, 1. Majitel, Možnost prodloužení záruky, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report, Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> In-Verband	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	<input type="checkbox"/> Dieselflutöffner
<input type="checkbox"/> Haupt- und Nebenschalter	<input type="checkbox"/> Glasflüssigkeit
<input type="checkbox"/> In-Verband	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, AT®
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input type="checkbox"/> Halbleitungs-Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Lang- & Kurzlauf	<input type="checkbox"/> Halbleitungs-Öl
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Luftfilter
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Refillflüssigkeit
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilter
<input type="checkbox"/> nach dem Auftrag vermerken	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: <u>20.08.2011</u>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: <u>98</u>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	VW Mobilitätsgarante:
219/730	219/730
Forster Inter Auto GmbH & Co. KG	Forster Inter Auto GmbH & Co. KG
Zertifizierungsnummer: 1730	Zertifizierungsnummer: 1730

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

★ Kratzer ○ Beschädigte Lackstellen □ Lackschaden ▲ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Stampel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> In-Verband	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	<input type="checkbox"/> Dieselflutöffner
<input type="checkbox"/> Haupt- und Nebenschalter	<input type="checkbox"/> Glasflüssigkeit
<input type="checkbox"/> In-Verband	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, AT®
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input type="checkbox"/> Halbleitungs-Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Lang- & Kurzlauf	<input type="checkbox"/> Halbleitungs-Öl
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Luftfilter
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Refillflüssigkeit
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilter
<input type="checkbox"/> nach dem Auftrag vermerken	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Service durchgeführt am: <u>20.08.2011</u>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: <u>18496</u>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	VW Mobilitätsgarante:
219/730	219/730
Forster Inter Auto GmbH & Co. KG	Forster Inter Auto GmbH & Co. KG
Zertifizierungsnummer: 1730	Zertifizierungsnummer: 1730

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 5: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

★ Kratzer ○ Beschädigte Lackstellen □ Lackschaden ▲ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Stampel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

