

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2TSI 77Kw
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	161 618 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	31.10.2011	STK	03.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 150 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

☐ CARWORX - Tak trochu jiný autobazar ☐ Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německa ☐ Historie: 1. majitel | Nehavarované ☐ Servisní knížka: Kompletní ☐ Nová STK ☐ Prověření CEBIA ☐ NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis ☐ FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení ☐ Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!



KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní stěrač






KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 29.06.2020 km-Stand: 80 290

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☐

Service durchgeführt:

KFZ-WERKSTATT & SERVICE
FAHRZEUGHÄNDLER
Heinz Müller
Daimlerstr. 3
73655 Plüderhausen
Tel. 07181-89093
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 100 290
Datum: 29.06.20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 21.06.2022 km-Stand: 102 217

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☐
Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-WERKSTATT & SERVICE
FAHRZEUGHÄNDLER
Heinz Müller
Daimlerstr. 3
73655 Plüderhausen
Tel. 07181-89093
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 122 000
Datum: 21.06.2023

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 18.07.2023 km-Stand: 106416 km

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒
Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-WERKSTATT & SERVICE
FAHRZEUGHÄNDLER
Heinz Müller
Daimlerstr. 3
73655 Plüderhausen
Tel. 07181-89093
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 132 000 km
Datum: 07.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 08.08.2024 km-Stand: 131935 km

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

KFZ-WERKSTATT & SERVICE
FAHRZEUGHÄNDLER
Heinz Müller
Daimlerstr. 3
73655 Plüderhausen
Tel. 07181-89093
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 150 000 km
Datum: 08.2025

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 29, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 22.02.2025 km-Stand: 150 486 km

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒
Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

Kfz-Werkstatt Müller
Inh. Christof Sanjorius
Daimlerstr. 3
73655 Plüderhausen
07181/89093
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 165.000
Datum: 07.2026

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 31, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.