

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,4TSI 90kw Active
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	105 500 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	14.04.2014	STK	03.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 395 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

☐ CARWORX - Tak trochu jiný autobazar ☐ Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německa ☐ Historie: 1. majitel | Nehavarované ☐ Servisní knížka: Kompletní ☐ Nová STK ☐ Prověření CEBIA ☐ NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis ☐ FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení ☐ Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!

KARTA VOZU

Výbava



ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Start/Stop systém, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







SKODA

Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugkennzeichen

Typbezeichnung

Datum der Ausfertigung

TMBHL 912GH-005

WTT GINACT T1302/4 HRP

2014-02-19

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum

Laufleistung

Auftragsnummer

Durchgeführte Zusatzarbeiten

2017-05-26

99937 km

203898

☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Bremsflüssigkeits Service
☒ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von

Autorisierter SKODA Service-Partner

Nein

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum

Laufleistung

Auftragsnummer

Durchgeführte Zusatzarbeiten

2019-06-06

92886 km

203807

☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Bremsflüssigkeits Service
☒ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von

Autorisierter SKODA Service-Partner

Nein

SKODA

Service-Nachweis

Inspektion

Datum

Laufleistung

Auftragsnummer

Durchgeführte Zusatzarbeiten

2017-08-10

97811 km

2032059

☒ Erweiterter Inspektionsumfang

Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.

Durchgeführt von

Autorisierter SKODA Service-Partner

Nein

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum

Laufleistung

Auftragsnummer

Durchgeführte Zusatzarbeiten

2019-06-15

93796 km

2038060

☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Luftfilterwechsel
☒ Bremsflüssigkeits Service
☒ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von

Autorisierter SKODA Service-Partner

Nein

Übergabe-Inspektion

Datum

Laufleistung

Auftragsnummer

Durchgeführt von

2014-02-11

2 km

243198

Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.

Autorisierter SKODA Service-Partner

Ja

Modellübergarantie

Ja (bis Anzeige Service)