

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2 TSi Rozvody , Olej
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	213 000 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	24.02.2015	STK	20.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Vozidlo zakoupeno u autorizovaného prodejce Škoda , Po výměně rozvodů oleje a výfuku , Kompletní servisní historie , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava




ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







ŠKODA
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBEN65J5F3061816
Typbezeichnung	FABIA AMB TS77/12 MSF
Datum der Auslieferung	2015-02-24

Inspektion

Datum	2024-01-05
Laufleistung	192000 km
Auftragsnummer	2023209403
Mobilitätsgarantie: 1/5.701.620	
-Öl-Verlust im Motorraum VR	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	☒ Erweiterter Inspektionsumfang Erich Röhr Vilshofen NL d. Erich Röhr Gm Kapuzinerstr. 108-111 94474 Vilshofen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Erweiterter Inspektionsumfang

von Erich Röhr Vilshofen NL d. Erich Röhr Gm
Kapuzinerstr. 108-111
94474 Vilshofen
Deutschland

ODA Service-Partner Ja

ie Ja (bis Anzeige Service)

(flexibel)

2023-08-23
187616 km
2023205819

Erich Röhr Vilshofen NL d. Erich Röhr Gm
Kapuzinerstr. 108-111
94474 Vilshofen
Deutschland

Partner Ja

Ja (bis Anzeige Service)

ŠKODA
Service-Nachweis

Inspektion

Datum	2023-01-04
Laufleistung	180962 km
Auftragsnummer	2022209756
Škoda Mob. Wertmarke: 1/5.424.129	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	☒ Luftfiltereinsatz
	☒ Zündkerze
	Erich Röhr Vilshofen NL d. Erich Röhr Gm Kapuzinerstr. 108-111 94474 Vilshofen Deutschland
risierter ŠKODA Service-Partner	Ja
ilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

hsel-Service (flexibel)

m 2022-04-28

leistung 173000 km

Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum 2022-04-28

Laufleistung 173000 km

Auftragsnummer 2022202997

Durchgeführt von Erich Röhr Vilshofen NL d. Erich Röhr Gm
Kapuzinerstr. 108-111
94474 Vilshofen
Deutschland

Autorisierter ŠKODA Service-Partner Ja

Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion

tum 2022-01-07

leistung 170622 km

gsnummer 2021210148

Wasskasten abgelaufen

Durchgeführte Zusatzarbeiten ☒ Bremsflüssigkeits Service

Durchgeführt von ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Erich Röhr Vilshofen NL d. Erich Röhr Gm
Kapuzinerstr. 108-111
94474 Vilshofen
Deutschland

A Service-Partner Ja

Ja (bis Anzeige Service)

ŠKODA
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-01-18
Laufleistung	171714 km
Auftragsnummer	201514564
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub-u.Pollenfilter
	☒ Luftfiltereinsatz
	☒ Zündkerze
	☒ Bremsflüssigkeits Service
	☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Nein

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

m 2020-01-03

leistung 144561 km

Auftragsnummer 2019211073

-Wertmarke: 1/3.252.559

Durchgeführte Zusatzarbeiten ☒ Staub-u.Pollenfilter

Autorisierter ŠKODA Service-Partner Ja

ie Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel (flexibel)

2019-01-02
116409 km
2018211498

780.018

arbeiten ☒ Staub-u.Pollenfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Zündkerze

☒ Erweiterter Inspektionsumfang

Erich Röhr Vilshofen NL d. Erich Röhr Gm
Kapuzinerstr. 108-111
94474 Vilshofen
Deutschland

Partner Ja

Ja (bis Anzeige Service)

gnal:sa22**KWlgSzernuEQ5ABOFqONjwYonFHA/7Pm DE49638C 2024-01-05 10:23 (+10) Seite 3 von 5

SKODA
service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-12-27
Laufleistung	87563 km
Auftragsnummer	207208260
DB-Garantie-Nr.	1/2.285.794
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Erich Röhr Vilshofen NL d. Erich Röhr G Kapuzinerstr. 108-111 94474 Vilshofen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-02-08
Laufleistung	56926 km
Auftragsnummer	401385-00
Wertmarke	1936015
Durchgeführte Zusatzarbeiten	

✓ Staub- u. Pollenfilter
✓ Luftfiltereinsatz
✓ Zündkerze
✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von

Erich Röhr Vilshofen NL d. Erich Röhr G
Kapuzinerstr. 108-111
94474 Vilshofen
Deutschland

Autorisierter SKODA Service-Partner

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-03-02
Laufleistung	28000 km
Auftragsnummer	392929-00
alles i.O.	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter
Durchgeführt von	Erich Röhr Vilshofen NL d. Erich Kapuzinerstr. 108-111 94474 Vilshofen Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Werkcode: 8jE55W6CSu/Bz3grCo-ymal.sq22*KWg5remuEQ6ABOfQONwforfHA/2hm EB69638C 2024-01-05 10:29:11

