

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	229 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2 TSi 81kW DSG,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	92 400 km	Rok výroby	
Datum první registrace	10.03.2015	STK	28.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 633 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Servisní kniha elektronická- plný servis (výpis k dispozici), jasný původ a historie - 2.majitel, perfektní stav bez koroze, velmi dobrý technický stav; Automatická převodovka DSG, Nezávislé topení - Webasto, Tažné zařízení, 2xklíč, ALU kola ; Kilometry jsou ověřeny a doloženy (protokol TUV), Eko poplatek se žádný neplatí, Prohlídka vozu v SO - NE po předchozí tel. domluvě, PRODEJ VOZU JE MOŽNÝ I NA SPLÁTKY

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Sítka mezistěny zavazadlového prostoru, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















TÜV SÜD Auto Service GmbH
Kapuzinienstraße 90
DE 94474 Vilshofen
Telefon +49 8541 585 9622

Bericht-Nr.: ODEOVH0ITA001003
IKFZ-Prüfz.: vi+8x6LB
Org Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

JAENICKE
94535 Eging a.See

(1) Fa-Id.Nr.: TMBJN6NJ1FZ031188
(2) Antrl. Kennz.: PA PA849
(3) Ausstellungsdatum: 08.02.2024 10:51 Uhr
(4) km-Stand: 60534 km
(5) Klasse: P2 z Pers bef a. 8 Spl.
Prüfart: Kombimousine
Aufbau: SKODA (CZ)
Hersteller: SJ
Typ: ACCJZDX01 / NFD7FOTCWO0315N7
Var./Ver./Ausf.: Benzin
Antriebsart: EURO6-W.Pi/Ci: M. N1 I
Emissionschl: 1633 kg
zGM: 1633 kg
Letzte Prüfung: 03.2022
Kundenkennzeichen: FSD.HU/Mangel: 4.24.5.3/2.0.18

Seite 1 von 1
760330
M1
AC
8004
AOV00003
0001
36VW
EZ: 10.03.2015
4.24.5.3/2.0.18

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel	(8) Nächste HU Februar 2026	Prüfplakette zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.		
Die Plakette wurde zugeteilt. Das Fahrzeug ist im Februar 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen. Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.		
(9) Es betreute Sie Herr Ragaller (TUV SÜD Auto Service GmbH)		
(10) Hinweis: - Untersuchung des Abgasverhaltens am 08.02.2024 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-6-06-0401-63.		

SKODA
Service-Nachweis

Komplettanachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	1H9ANV0027188
Typbezeichnung	PABACOM STV1581/2 4x4
Datum der Auslieferung	27.03.10
Anschaffungskategorie	Neuzulassung 2019-02-05 Laufleistung 80000 km

Inspektion mit Dienstplan (Haupt)

Datum	2020-01-28
Laufleistung	80000 km
Auftragnummer	202002788
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staud- und Polierarbeiten ✓ Kfz-Entschäufelung ✓ Bremsen- und Servopumpen-Service ✓ Inspektion des Motorschaltwerks
Durchgeführt von	Autofach-Optiker GmbH Deggendorfer Straße 21 94535 Eging a. See Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Herstellerkategorie	Ja (zu Anzeiger Service)

Inspektion mit Dienstplan (Haupt)

Datum	2020-02-03
Laufleistung	80548 km
Auftragnummer	202002027
Werkzeuge	18.271.881
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staud- und Polierarbeiten ✓ Kfz-Entschäufelung ✓ Bremsen- und Servopumpen-Service ✓ Inspektion des Motorschaltwerks
Durchgeführt von	Autofach-Optiker GmbH Deggendorfer Straße 21 94535 Eging a. See Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Herstellerkategorie	Ja (zu Anzeiger Service)