

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.4 16 V
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	133 000 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	07.08.2011	STK	09.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní kniha , zakoupeno u autorizovaného prodejce Škoda , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Centrální zamykání, El. ovládání oken, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Posilovač řízení, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Údaje o vozidle

Datum převzetí vozidla: []

CGGB

545164 FABIA COMBI CLA
LVE 9156 AW 63KW CGGB

EOA 1D0 SBL SRQ 1KM 6FA 1AC 3FA
1N2 1NU HBP 4UE 4R2 3NC 4GU 4X1
4A0 BL3 J1P 7AA 8GD 6Y0 9AB BRE
700 BAZ 8QA 8X0 4F1 B03 G02 GN3
3L1 9P1 G1A 7X0 9W0 BWA 7A0 3GA
9G0 7MG L03 7P0 F0A 3S2

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis kupujícího (viz „Údaje o majiteli“ str. 1)

Servisní doklad

Datum: 10.09.2012 Stav km: 11976

Provedeno: []

Výměna motorového oleje [] Prohlídka proved: []

Použití motorový olej pro servisní intervaly CGI []

Servisní prohlídka []

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾ []

Výměna brzdové kapaliny []

Výměna palivového filtru []

Vyčištění zadních bubnových brzd []

Výměna zapalovacích svíček []

Výměna vložky vzduchového filtru []

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce []

Výměna ozubeného řemene []

Výměna napínací kladky ozubeného řemene []

Průběh servisní prohlídky: []

Stav km: 6t. Anzeige

Datum: []

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklad

Datum: 23.06.13 Stav km: 23200

Provedeno: []

Výměna motorového oleje [] Prohlídka proved: []

Použití motorový olej pro servisní intervaly CGI []

Servisní prohlídka []

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾ []

Výměna brzdové kapaliny []

Výměna palivového filtru []

Vyčištění zadních bubnových brzd []

Výměna zapalovacích svíček []

Výměna vložky vzduchového filtru []

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce []

Výměna ozubeného řemene []

Výměna napínací kladky ozubeného řemene []

Průběh servisní prohlídky: []

Stav km: 38000

Datum: 6/1/14

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklad

Datum: 05.08.2015 Stav km: 43812

Provedeno: []

Výměna motorového oleje [] Prohlídka proved: []

Použití motorový olej pro servisní intervaly CGI []

Servisní prohlídka []

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾ []

Výměna brzdové kapaliny []

Výměna palivového filtru []

Vyčištění zadních bubnových brzd []

Výměna zapalovacích svíček []

Výměna vložky vzduchového filtru []

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce []

Výměna ozubeného řemene []

Výměna napínací kladky ozubeného řemene []

Průběh servisní prohlídky: []

Stav km: 58812

Datum: 08/2016

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklad

Servisní doklady 25

Datum:

17.08.12

Provedeno:

Stav km:

63051

Výměna motorového oleje

Použit motorový olej pro servisní intervaly (G1)

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vytěžení zadních buďnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

ano ne

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

☒ ☒

Prohlídka provedl:

219/166
Laimer Ges.m.b.H.
ZNL-Perchtoldsdorf
Essen/Rudwigasse 85
2380 Perchtoldsdorf

Razítko servisu Škoda

Zaznam mobility²⁾

219/166
Laimer Ges.m.b.H.
ZNL-Perchtoldsdorf
Essen/Rudwigasse 85
2380 Perchtoldsdorf

Razítko servisu Škoda

Průběh servisní prohlídky:

Stav km:

78000

Datum:

8/12

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto políčku potvrďte zánam mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Zánam mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí zánamu splněny nebyly, políčko prodejte.

²⁾ Pokud neprovedete antikorozní ochranný karosier, resp. případně základy zachranného na stránce 26 „Kontrola antikorozní ochranný karosier“.

Servisní doklad

Servisní doklady 29

Datum: 19. 8. 2019

Provedeno:

Stav km: 76617

Výměna motorového oleje

ano ne

Použil motorový olej pro servisní intervaly OGI

Servisní prohlídka

Kontrola poškození laku karoserie⁽¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vybíření zadních bubnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna napínací kladky ozubeného řemene

Prohlídka proved:

Záruka mobility⁽²⁾

Laimer Ges.m.b.H.
ZNL-Perchtoldsdorf

SKODA

Eisenhüttelgasse 05
23900 Perchtoldsdorf
Tel.: 01/866 50 90, Fax: 01/865 50 90-72

Laimer Ges.m.b.H.
ZNL-Perchtoldsdorf

SKODA

Eisenhüttelgasse 05
23900 Perchtoldsdorf
Tel.: 01/866 50 90, Fax: 01/865 50 90-72

Razítko servisu Skoda

Razítko servisu Skoda

Příteli servisní prohlídka:

Stav km: 76003

Datum: 19. 8. 2019

(pode toho, co nastane dříve, resp. pokud ukážete servisních intervalů)

⁽¹⁾ V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byli splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.

⁽²⁾ Podle doporučení antikorozi ochrany karoserie, resp. případně závady zamezující – o strata 30 „Kontrola antikorozi ochrany karoserie“.

Castrol Ölwechsel durchgeführt mit:
12.5 14-1 km

Norm: _____
am: 19.08.2025

Nächster Castrol Ölwechsel
nach Service-Intervallanzeige:
spätestens bei km: _____
oder Monat/Jahr: _____

Reserveliter befindet sich im _____

FRITZENBERG
GmbH
KFZ Mechanik • KFZ Elektrik
Sperlgerei • Lackiererei
32 SÄTELBACH 64
02258 / 63 67 Fax 02258 / 67 890

