

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	1.2 TSI Serviska
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	113 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	16.04.2013	STK	13.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní historie, velmi pěkný a zachovalý stav.Po výměně oleje.Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeugdaten

Fahrzeug-identifizierungsnummer (VIN): TH0NK25J4D5010091

Fahrzeugtyp: 5J72F4 ROOMSTER

Getriebe/Antriebsart/Lacknummer / Innenlackierung / Motorisierung / Motorleistungsdaten / Technische Fahrzeugbeschreibung: MFJ LF8L-2626 BB 63KW CBZA

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen möglicher Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrzeughalter Seite 2):

Service-Nachweis

Datum: 20.08.2014

km-Stand: 19482

Service durchgeführt: 166504

Stempel des SKODA Servicepartners:

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 20000

Datum: 20.08.2014

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Ansatz)

Service-Nachweis

Datum: 24.03.2016 km-Stand: 33886

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Halbex-Kupplung, Ölwechsel ☒
- Pannenset, Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: **Polle 06304**

Steinbeck Kfz GmbH 4251 Sand

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: **nach Service**

Datum: **nach Service**

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilisierungsanteile beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilisierungsanteile bis zur Fälligkeit des nächsten ins-Service. Streichen Sie die Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 15.

Service-Nachweis

Datum: 05.04.2012 km-Stand: 50020

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Halbex-Kupplung, Ölwechsel ☒
- Pannenset, Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: **06304**

Steinbeck Kfz GmbH 4251 Sand

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: **11.10.2012**

Datum: **11.10.2012**

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilisierungsanteile beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilisierungsanteile bis zur Fälligkeit des nächsten ins-Service. Streichen Sie die Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 17.

Service-Nachweis

Datum: 12.12.2018 km-Stand: 61034

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Halbex-Kupplung, Ölwechsel ☒
- Pannenset, Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: **06304**

Steinbeck Kfz GmbH 4251 Sand

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: **91000**

Datum: **12.2020**

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilisierungsanteile beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilisierungsanteile bis zur Fälligkeit des nächsten ins-Service. Streichen Sie die Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 16.

Service-Nachweis

Datum: 02.03.2020 km-Stand: 72057

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Halbex-Kupplung, Ölwechsel ☒
- Pannenset, Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: **06304**

Steinbeck Kfz GmbH 4251 Sand

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: **CI Anzeige**

Datum: **CI Anzeige**

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilisierungsanteile beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilisierungsanteile bis zur Fälligkeit des nächsten ins-Service. Streichen Sie die Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 21.

Service-Nachweis

Datum: 23.05.2018 km-Stand: 88268

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Halbex-Kupplung, Ölwechsel ☒
- Pannenset, Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: **06304**

Steinbeck Kfz GmbH 4251 Sand

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: **11.10.2018**

Datum: **11.10.2018**

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilisierungsanteile beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilisierungsanteile bis zur Fälligkeit des nächsten ins-Service. Streichen Sie die Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 23.

Service-Nachweis

Datum: 18.05.2019 km-Stand: 14010

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Halbex-Kupplung, Ölwechsel ☒
- Pannenset, Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: **06304**

Steinbeck Kfz GmbH 4251 Sand

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: **11.10.2019**

Datum: **11.10.2019**

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilisierungsanteile beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilisierungsanteile bis zur Fälligkeit des nächsten ins-Service. Streichen Sie die Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 23.

