

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	124 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,4 TSI 90 KW 2. MAJ STK
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	186 909 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	16.10.2009	STK	10.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Béžová metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

MODEL FACELIFT, DOBRÝ MOTOR TSI 90 KW, SLUŠNÁ SPOTŘEBA, DVA KLÍČE, NOVÝ MOTOROVÝ OLEJ+OBŠITÝ VOLANT, ZÁNOVNÍ BRZDY A PNEUMATIKY, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 7/2028, PŘEPIS A STK 800KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

















Szervizigazolás

Dátum: 29.05.2024 km-óra állás: 168905

Elvégzett:	Igen	Nem	Igen	Nem
Motorkaj cseréje	☐	☐	A lambda-szonda cseréje	☐
A QCI változó szervizintervallumnak megfelelő motorolaj használat	☐	☐	Féktárcsák cseréje	☐
Ellenőrző szervíz	☒	☐		
A karosszéria károsodásai ellenőrzése ¹⁾	☐	☐		
Kiegészítőket				
30 000 km-enként	☐	☐		
60 000 km-enként	☐	☐		
90 000 km-enként	☐	☐		
Csúszgárgyja cseréje	☐	☐		
Levegőszűrő betét cseréje	☐	☐		
Üzemanyagszűrő cseréje	☐	☐		
Fogaskerék cseréje	☐	☐		
Fogaskerékcsatlósó gőgöl cseréje	☐	☐		

A szerviz végzett:

OMV tankstáció
Márton Dávid
Indóhegyi út 23
6742 Dombóvár
Tel: 0826 77077 • Fax: 0826 711635
Email: omv-dinawang@hotmail.com

A Skoda-szervizpartner bélyegzője

Következő ellenőrző szervíz:

km-óra állás: 170000 Dátum: 05/25

(attól függően, hogy melyik van előbb, illetve a szervizeszkészítés jelszava szerint)

1) Igazolja a karosszéria károsodásainak a sérülésmentességét, illetve jelezze be az esetleges sérüléseket az 28. oldal „A karosszéria károsodásainak az ellenőrzése”

Szervizigazolás

Dátum: 09.10.2025 km-óra állás: 181325

Elvégzett:	Igen	Nem	Igen	Nem
Motorkaj cseréje	☒	☐	A lambda-szonda cseréje	☐
A QCI változó szervizintervallumnak megfelelő motorolaj használat	☐	☐	Féktárcsák cseréje	☒
Ellenőrző szervíz	☐	☐		
A karosszéria károsodásai ellenőrzése ¹⁾	☐	☐		
Kiegészítőket				
30 000 km-enként	☐	☒		
60 000 km-enként	☐	☒		
90 000 km-enként	☐	☒		
Csúszgárgyja cseréje	☐	☒		
Levegőszűrő betét cseréje	☐	☒		
Üzemanyagszűrő cseréje	☐	☒		
Fogaskerék cseréje	☐	☒		
Fogaskerékcsatlósó gőgöl cseréje	☐	☒		

A szerviz végzett:

Autohaus Schragl KG
VW / Skoda - Servicepartner
Karl-Bene-Stra. 25 • 8825 Bad Wörishofen
Tel: 08247998-0 • Fax: 996-25
e-mail: info@schragl.de
Betriebsuhr Nr. 14173032

A Skoda-szervizpartner bélyegzője

Következő ellenőrző szervíz:

km-óra állás: 190000 Dátum: 10/2026

(attól függően, hogy melyik van előbb, illetve a szervizeszkészítés jelszava szerint)

1) Igazolja a karosszéria károsodásainak a sérülésmentességét, illetve jelezze be az esetleges sérüléseket az 31. oldal „A karosszéria károsodásainak az ellenőrzése”