

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	348 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	1.4 TSi FR 110Kw
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	162 977 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	10.08.2018	STK	12.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 277 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 840 kg
Spotřeba	5.1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

PO SERVISÉ - NOVÉ REZVODY + VOD.PUMPA,OLEJ+ FILTRY 3X ,NOVÉ PŘEDNÍ KOTOUČE + DESKY !,
1. Majitel, Servisní knížka, Nehavarované. VIRTUALNÍ COCPIT ,UPRAVA RIEGER! 1.ROK PLACENÁ
ZÁRUKA V CENĚ VOZU!

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Ambientní LED osvětlení interiéru, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bezdrátová nabíječka MT, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Rezervní kolo, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vstup paměťové karty, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání trysky ostřikovačů skla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Záruka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie




















Service-Nachweise	
	JA NEIN
Langlife Service:	☐ ☐
Zahl- oder laufleistungsbahängiger Service:	☐ ☐
Ölwechsel/Service:	☐ ☐
Inspektion:	☒ ☐
Ohne Ölwechsel:	☐ ☐
Mit Ölwechsel:	☒ ☐
Zusatzarbeiten:	JA NEIN
Staub- und Pollenfilter:	☐ ☒
Luftfilter:	☒ ☒
Kraftstofffilter:	☒ ☒
Zündkerzen:	☐ ☒
Bremsflüssigkeit:	☒ ☒
DSG® Öl und Filter:	☐ ☒
ATF:	☐ ☒
HALDEX-Kupplung (DS):	☐ ☒
Gasfilter und -schläuche:	☐ ☒
Flüssigkeitsfilter (Papierfilter):	☐ ☒
Zahnriemen:	☐ ☒

Nachweise

Datum: 28.04.23

Km: 86494

Rechnungsummen:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

32697

Autosalon Weidauer GmbH
Benschkower Str. 6
15890 Eisenhüttenstadt



Stempel des Fachbetriebs

SEAT MultiLife Service

32697

Autosalon Weidauer GmbH
Benschkower Str. 6
15890 Eisenhüttenstadt



Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service

Lauf Anzeiger

Datum:

Km:

(was zuerst eintrifft)

Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (ÖL Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise		Datum: 9.04.25	
	JA NEIN	Km: 138 143	
Langlife Service:	☒ ☐	Buchungsnummer:	
Zeit- oder leistungsfestabhängiger Service:	☐ ☐	Reparaturempfehlung:	
Ölwechsel-Service:	☐ ☐		
Inspektion:	☒ ☐	Service durchgeführt von:	
Ohne Ölwechsel:	☐ ☐		
Mit Ölwechsel:	☒ ☐		
Zusatzarbeiten:	JA NEIN		
Staub- und Pollenfilter:	☐ ☐		
Luftfilter:	☐ ☐		
Kraftstofffilter:	☐ ☐		
Zündkerzen:	☐ ☐		
Bremsschallgerät:	☒ ☐		
550° Öl und Filter:	☐ ☐		
4T:	☐ ☐		
HALDEX-Auspuff (DO):	☐ ☐		
Gasfilter und -schlauche:	☐ ☐		
Flüssigpuffer (Papierfilter):	☐ ☐		
Zahnriemen:	☐ ☐		

SEAT Mobilität-Service	
Gültig ab:	
Bis:	
Stempel des SEAT Händlers	
Nächster fälliger Service	
Datum:	11.11.25
Km:	
(was zuerst eintrifft)	

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Applikation jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (ÖL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

[illegible]

Číslo kuponu pro objednaný výstup
Datum aktivace kuponu
Platnost do

2128133454
07.05.2026 20:50:44
06.05.2026 22:00:00

VIN
VSSZZZ5FZJR187661

Továrni značka	Model	Typ karosérie
SEAT	LEON	kombi
Druh vozidla	Výkon	Objem
osobní	110 kW	1395 cm
Datum výroby		
09.07.2014		

▲ **varovnost** Poškodni nakazano


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vjezdu obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoli.

Doporučení

V systému nemusí být k dispozici všechny známky stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není přibřežně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stary tachometrem časový úsek delší než dva roky.



© Cengage

Dokument vytvořen 07.05.2026 20:53

Page 1 / 53