

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.4 i Velmi pěkný
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	59 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	124 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	21.05.2010	STK	09.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi dobrý stav vozu , Servisní kniha , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 3			
Überprüft wurde	ja	nein	Zusatzeinheiten - Wechsel von
Ölwechsel-Service	☒	☒	ATF
Intervall-Service PKW bis 2000	☒	☒	ÖSÖ* Öl und Filter
Intervall-Service PKW bis 2000/2000	☒	☒	Engelschleifer und -anlagen
Inspektions-Service	☒	☒	Halbes Kuppelung Öl
Bremsschlagwechsel	☒	☒	Kraftstofffilter
Längliche Motorschraube	☒	☒	Ladungsfilter
Datum: 21.11.2011			Reifendruckmessung
km-Stand: 29045			Reifendruckluftpumpe
Reinigungsarbeiten:			Stoß- und Pollenfilterwechsel
Regenwasserabspaltung	☒	☒	Zahnriemen
			Zahnriemen Spannteile
			Zündkerzen

Service durchgeführte			
Überprüft wurde	ja	nein	Zusatzeinheiten - Wechsel von
Ölwechsel-Service	☒	☒	ATF
Intervall-Service PKW bis 2000	☒	☒	ÖSÖ* Öl und Filter
Intervall-Service PKW bis 2000/2000	☒	☒	Engelschleifer und -anlagen
Inspektions-Service	☒	☒	Halbes Kuppelung Öl
Bremsschlagwechsel	☒	☒	Kraftstofffilter
Längliche Motorschraube	☒	☒	Ladungsfilter
Datum: 21.11.2011			Reifendruckmessung
km-Stand: 29045			Reifendruckluftpumpe
Reinigungsarbeiten:			Stoß- und Pollenfilterwechsel
Regenwasserabspaltung	☒	☒	Zahnriemen
			Zahnriemen Spannteile
			Zündkerzen

Ihre nächsten Service-Eingänge			
Übercheck-Service	Intervall-Service	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	Inspektions-Service
☐	☐	☐	☐
Monat: _____ Jahr: _____	oder bei _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐	☐
Monat: _____ Jahr: _____	oder bei _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)		

Ihre nächsten Service-Eingänge			
Übercheck-Service	Intervall-Service	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	Inspektions-Service
☐	☒	☐	☐
Monat: _____ Jahr: _____	oder bei _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐	☐
Monat: _____ Jahr: _____	oder bei _____ km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)		

Service-Nachweis B		Service-Nachweis 9			
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	D5G [®] , Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG2/QG2.2)	☐	☐	Endgashalter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Halter-Kupplung Öl	☐	☒
Bremsschlingentwechsel	☒	☒	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife-Motoröl verwendet	☒	☒	Luftfiltereinatz	☐	☒
Datum:	09.03.22		Reifendruckmessern	☐	☒
km-Stand:	94 813		Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinatz	☒	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnrriemen	☐	☒
			Zahnrriemen Spannrolle	☐	☒
			Zündkerzen	☒	☐
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarantie:		

AUßERTEILE / CAMPING / WOHNMÜNDEN

EXMANCO STEYR

Autoteile GmbH

Salzamtstrasse 10a 4000 Steyr

Tel: 02622 447333 Fax: 02622 447334

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfüllung
☐ Intervall-Service	Monat <u>03</u> Jahr <u>23</u>
☐ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintrifft)
☐ Inspektions-Service	☐ Bremsflüssigkeit
☐ Mopar	

