

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla			Značka Seat
Model	Alhambra	Model - doplňující informace	2,0TDI 110kw DSG Style
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí			Pohon Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	293 400 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	17.12.2015	STK	15.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 843 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☒ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

☐ CARWORX - Tak trochu jiný autobazar ☐ Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu ☐
☐ Historie: 1. majitel | Nehavarované ☐ Servisní knížka: Kompletní ☐ STK: Nová při prodeji ☐ Prověření CEBIA ☐ NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis ☐ FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení ☐ Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU






Fotografie











Service-Nachweise		Nachweise	
LongLife Service:	JA NEIN	Datum:	17.01.2020
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service:	☒ ☐	Km:	96.535
Ölwechsel-Service:	☒ ☐	Rechnungsnummer:	
Inspektion:	☐ ☒	Reparaturempfehlung:	
Ohne Ölwechsel:	☐ ☒	Service durchgeführt von:	40620
Mit Ölwechsel:	☐ ☒	Auto Bierschneider GmbH	
Zusatzarbeiten:	JA NEIN	Schütterlettenweg 1/3	
Staub- und Pollenfilter:	☐ ☒	85053 Ingolstadt	
Luftfilter:	☐ ☒	SEAT	
Kraftstofffilter:	☐ ☐	Stempel des Fachbetriebs	
Zündkerzen:	☐ ☐		
Bremsflüssigkeit:	☐ ☐		
DSG® Öl und Filter:	☐ ☐		
ATF:	☐ ☐		
HALDEX-Kupplung: (00)	☐ ☐		
Gasfilter und -schläuche:	☐ ☐		
Flüssiggasfilter (Papierfilter):	☐ ☐		
Zahnriemen:	☐ ☐		

Service-Nachweise		Nachweise	
LongLife Service:	JA NEIN	Datum:	04.05.2020
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service:	☐ ☒	Km:	114.042
Ölwechsel-Service:	☐ ☒	Rechnungsnummer:	
Inspektion:	☐ ☒	Reparaturempfehlung:	
Ohne Ölwechsel:	☐ ☒	Service durchgeführt von:	40620
Mit Ölwechsel:	☐ ☒	Auto Bierschneider GmbH	
Zusatzarbeiten:	JA NEIN	Schütterlettenweg 1/3	
Staub- und Pollenfilter:	☐ ☒	85053 Ingolstadt	
Luftfilter:	☐ ☒	SEAT	
Kraftstofffilter:	☐ ☒	Stempel des Fachbetriebs	
Zündkerzen:	☐ ☒		
Bremsflüssigkeit:	☐ ☒		
DSG® Öl und Filter:	☐ ☒		
ATF:	☐ ☒		
HALDEX-Kupplung: (00)	☐ ☒		
Gasfilter und -schläuche:	☐ ☒		
Flüssiggasfilter (Papierfilter):	☐ ☒		
Zahnriemen:	☐ ☒		

Service-Nachweise		Nachweise	
LongLife Service:	JA NEIN	Datum:	12.03.2021
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service:	☐ ☒	Km:	125.464
Ölwechsel-Service:	☐ ☒	Rechnungsnummer:	
Inspektion:	☐ ☒	Reparaturempfehlung:	
Ohne Ölwechsel:	☐ ☒	Service durchgeführt von:	40620
Mit Ölwechsel:	☐ ☒	Auto Bierschneider GmbH	
Zusatzarbeiten:	JA NEIN	Schütterlettenweg 1/3	
Staub- und Pollenfilter:	☐ ☒	85053 Ingolstadt	
Luftfilter:	☐ ☒	SEAT	
Kraftstofffilter:	☐ ☒	Stempel des Fachbetriebs	
Zündkerzen:	☐ ☒		
Bremsflüssigkeit:	☐ ☒		
DSG® Öl und Filter:	☐ ☒		
ATF:	☐ ☒		
HALDEX-Kupplung: (00)	☐ ☒		
Gasfilter und -schläuche:	☐ ☒		
Flüssiggasfilter (Papierfilter):	☐ ☒		
Zahnriemen:	☐ ☒		

Service-Nachweise		Nachweise	
LongLife Service:	JA NEIN	Datum:	10.09.2021
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service:	☒ ☐	Km:	142.834
Ölwechsel-Service:	☐ ☒	Rechnungsnummer:	1150293
Inspektion:	☐ ☒	Reparaturempfehlung:	
Ohne Ölwechsel:	☐ ☒	Service durchgeführt von:	40620
Mit Ölwechsel:	☐ ☒	Auto Bierschneider GmbH	
Zusatzarbeiten:	JA NEIN	Schütterlettenweg 1/3	
Staub- und Pollenfilter:	☐ ☒	85053 Ingolstadt	
Luftfilter:	☐ ☒	SEAT	
Kraftstofffilter:	☐ ☒	Stempel des Fachbetriebs	
Zündkerzen:	☐ ☒		
Bremsflüssigkeit:	☐ ☒		
DSG® Öl und Filter:	☒ ☐		
ATF:	☐ ☒		
HALDEX-Kupplung: (00)	☐ ☒		
Gasfilter und -schläuche:	☐ ☒		
Flüssiggasfilter (Papierfilter):	☐ ☒		
Zahnriemen:	☐ ☒		

Service-Nachweise		Nachweise	
LongLife Service:	JA NEIN	Datum:	13.01.22
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service:	☒ ☐	Km:	156.472
Ölwechsel-Service:	☒ ☐	Rechnungsnummer:	
Inspektion:	☒ ☐	Reparaturempfehlung:	
Ohne Ölwechsel:	☐ ☒	Service durchgeführt von:	FZ Autoservice
Mit Ölwechsel:	☒ ☐	Auto Bierschneider GmbH	
Zusatzarbeiten:	JA NEIN	Schütterlettenweg 1/3	
Staub- und Pollenfilter:	☐ ☒	85053 Ingolstadt	
Luftfilter:	☐ ☒	SEAT	
Kraftstofffilter:	☐ ☒	Stempel des Fachbetriebs	
Zündkerzen:	☐ ☒		
Bremsflüssigkeit:	☐ ☒		
DSG® Öl und Filter:	☐ ☒		
ATF:	☐ ☒		
HALDEX-Kupplung: (00)	☐ ☒		
Gasfilter und -schläuche:	☐ ☒		
Flüssiggasfilter (Papierfilter):	☐ ☒		
Zahnriemen:	☐ ☒		

Service-Nachweise		Nachweise	
LongLife Service:	JA NEIN	Datum:	06.12.2022
Zeit- oder lauffleistungsabhängiger Service:	☒ ☐	Km:	183.559
Ölwechsel-Service:	☐ ☒	Rechnungsnummer:	1212574
Inspektion:	☐ ☒	Reparaturempfehlung:	
Ohne Ölwechsel:	☐ ☒	Service durchgeführt von:	40620
Mit Ölwechsel:	☐ ☒	Auto Bierschneider GmbH	
Zusatzarbeiten:	JA NEIN	Schütterlettenweg 1/3	
Staub- und Pollenfilter:	☐ ☒	85053 Ingolstadt	
Luftfilter:	☐ ☒	SEAT	
Kraftstofffilter:	☐ ☒	Stempel des Fachbetriebs	
Zündkerzen:	☐ ☒		
Bremsflüssigkeit:	☐ ☒		
DSG® Öl und Filter:	☒ ☐		
ATF:	☐ ☒		
HALDEX-Kupplung: (00)	☐ ☒		
Gasfilter und -schläuche:	☐ ☒		
Flüssiggasfilter (Papierfilter):	☐ ☒		
Zahnriemen:	☐ ☒		

Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers	
Anmerkungen	
Km: 96.535 Datum: 17.01.2020 Bemerkungen: 6926 durchgeführt	40620 Auto Bierschneider GmbH Schütterleweg 1-3 85053 Ingolstadt SEAT Original des Fahrzeugherstellers  GmbH & Co. KG OHG Römischerstr. 48 84095 Lindertshausen Tel. 01893 2727007
Km: 212.135 Datum: 27.10.23 Bemerkungen: Inspektion incl. Ölwechsel Bremsflüssigkeit, Kraftstofffilter,	
Km: Datum: Bemerkungen:	

☐ Ölservice
☒ Inspektion
☐ Reparatur

☐ Longlife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren)
☐ Zeit- und Laufleistungsabhängiger Service (jedes Jahr oder alle je nachdem was zuerst eintritt)

Ausgeführte Arbeiten

Folgende Flüssigkeiten wurden erneuert:

Motoröl	Viskosität: 5W30
Bezeichnung: Castrol GTX 5W30 C3	
Kühlmittel	Viskosität:
Bezeichnung:	
Gewächse	Viskosität:
Bezeichnung:	
Getriebeöl	Bezeichnung:
Differentialöl	Bezeichnung:
Servolenkungssöl	Bezeichnung:
Bremsflüssigkeit	DOT: 4
Kühlfülligkeit	☐ geprüft ☐ gewechselt
Kühlmittel der Klimaanlage erneuert	bis Grad Celsius

Liqui Moly

Datum: 17.07.2025 km:
Nächster Service am 24.3.907
Datum: 07/2027 Kilometerstand: 903907

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Ölfilter	☐ Keilriemen/ Keilrippenriemen	☐ Zündkerzen
☐ Luftfilter	☒ Staub- bzw. Pollenfilter	☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter		☐ Bremsbeläge vorne
Klimaanlage	☐ gereinigt/desinfiziert	☐ Bremsbeläge hinten
Automatikgetriebe	☐ gereinigt	☐ nachgefüllt
Kraftstoffsystem	☐ gereinigt	
Ansaugsystem	☐ gereinigt	
Andere:		

Stempel Werkstatt:

SEI Service & Co. KG
Kfz-Werkstatt für Opel, VW, Ford & Co. KG
Leine-Euro-Strasse 10, 38100 Garbsen
www.sei-sig.de | info@sei-sig.de | Tel.: 05041-

The image shows the engine compartment of a 2011 Volkswagen Jetta TDI. The engine cover is black with 'TDI' and 'VR6' branding. A red and blue jumper cable is connected to the battery. A blue cap is visible on the right side. The car's hood is open, and the windshield wipers are visible at the top.